
Maximum Curvature
5
4
3
2
1
0
Informed RRT*
RRT
RRT*
SPARS
SST
SHFM 2WS
SHFM 4WS