ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

	วันที่ออกเอกสาร : 10/10/2561	หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-02
ı	วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/10/2561	ฉบับที่ : 9

แผนก บริการตัวถังและสี

สาขา ราชพฤกษ์

บันทึกรายละเอียดการทบทวนการประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ทบทวน	วันที่ทบทวน รายละเอียดการแก้ไข		ตรวจสอบโดย	อนุมัติโดย
		ทีมงานสิ่งแวดล้อม	EMR	ประธานบริหาร
2 5 ଲି.ଖ. 2562	- ไม่มีการ เปลี่ยน เเปลากระ พวนการ ทำ ว ๆ ห - ไม่มีการ เาก๊ไข การ ประ โมน ระ ดัน ดวามสำดัญ พอง ผลกระ พณ ตำนสิงเเวลลือม	क्षेत्रेल	Ulas	1
			×	
	,			

ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ออกเอกสาร : 05/10/2561 หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-02 วันที่มีผลบังคับใช้ : 10/10/2561 ฉบับที่ : 8

แผนก บริการตัวถังและสี

กิจกรรม	ุซรเ ย หเ ย ย N/A/E (2)	INPUT (I) / OUTPUT (O)	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (3)	ความถี่ของ การเกิดผล กระทบ (4)	ความสามารถ ในการ ควบคุมมลพิษ (5)	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (6)	มีกฎหมาย เกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50) (7)	มีข้อกำหนดในการ ตัดสินระดับ ผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100) (8)	ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8 (9)	Significant (01)	การควบคุม กระบวนการ/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พนักงานรับรถลูกค้ำ	N	I	1.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, เชื้อเพลิง ฯลฯ)	2	1	2	50	0	56	U	EP-OFF-10
รับเอกสารการเคลม	N	О	1.2 เศษกระคาษใช้แล้ว	1	1	2	50	0	54	U	EP-OFF-07
2. สาขาอื่นส่งรถมาซ่อมสี	N	I	2.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, เชื้อเพลิง ฯลฯ)	2	1	2	50	0	56	U	EP-OFF-10
(กรณีลูกค้าร้องขอเปลี่ยน	N	О	2.2 เศษกระคาษใช้แล้วจากการประสานงานซ่อมของเจ้าหน้าที่สาขา	1	1	2	50	0	54	U	EP-OFF-07
ศูนย์บริการ)	N	О	2.3 เจ้าหน้าที่ในสาขาที่ลูกค้าเลือกรับรถลูกค้าเกิดไอเสียจากรถยนต์	4	2	2	50	0	62	U	EP-BP-19
3. เปลี่ยนอะ ใหล่ตามใบสั่งซ่อม	N	I	3.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, เครื่องมือและอุปกรณ์ฯลฯ)	4	1	2	50	0	60	U	EP-OFF-10
	N	О	3.2 กล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ (ใช้งานได้,ชำรุด)	1	1	2	50	0	54	U	EP-OFF-07
	N	О	3.3 ซากอะไหล่คืนประกัน/ขาย	1	1	2	50	0	54	U	EP-OFF-07
4.การเชื่อมชิ้นส่วนตัวถัง	N	I	4.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, เชื้อเพลิง ฯลฯ)	2	1	2	50	0	56	U	EP-OFF-10
	N	О	4.2 ใอระเหยจากการเชื่อมชิ้นส่วนตัวถัง กระทบต่อพนักงานที่ทำงาน	4	2	2	50	0	62	U	EP-BP-19
	N	О	4.3 เสียงดังจากการเจียร์เชื่อมแต่งเหล็ก กระทบต่อพนักงาน	4	1	2	50	0	60	U	EP-BP-18
	N	О	4.4 การใช้แก๊สเชื่อมชิ้นส่วนตัวถัง	3	1	4	50	0	66	U	EP-0FF-10
	N	О	4.5 สะเก็คไฟจาการเชื่อมชิ้นส่วนตัวถัง	4	1	4	50	0	70	U	EP-G/S-20
	Е	О	4.6 เพลิงไหม้จากการเชื่อมหรือเจียรชิ้นส่วน	1	2	8	50	0	74	U	EP-OFF-12
	N	О	4.7 ขยะที่เกิดจากการเชื่อมหรือเจียรชิ้นส่วน	1	1	2	50	0	54	U	EP-OFF-07
5. การถอดและประกอบ	N	I	5.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, เครื่องมือและอุปกรณ์ฯลฯ)	5	1	2	50	0	62	U	EP-OFF-10
ชิ้นส่วนตัวถัง	N	О	5.2 เสียงดังจากการถอดและประกอบชิ้นส่วนตัวถัง	2	2	4	50	0	66	U	EP-B/P-18
	N	О	5.3 น้ำมันและสารละลายใช้แล้วจากการถอดและประกอบชิ้นส่วนตัวถัง	3	2	2	50	0	60	U	EP-OFF-07
	N	О	5.4 ขยะปนเปื้อนจากการถอดและประกอบชิ้นส่วนตัวถัง	5	2	2	50	0	64	U	EP-OFF-07
	N	О	5.5 เสียงดังจากการถอดและประกอบชิ้นส่วนตัวถัง	2	2	4	50	0	66	U	EP-B/P-18
	N	О	5.6 น้ำมันและสารละลายใช้แล้วจากการถอดและประกอบชิ้นส่วนตัวถัง	3	2	2	50	0	60	U	EP-OFF-07

ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ออกเอกสาร : 05/10/2561 หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-02 วันที่มีผลบังคับใช้ : 10/10/2561 ฉบับที่ : 8

แผนก บริการตัวถังและสี

กิจกรรม (1)	resturties N/A/E	INPUT (I) / OUTPUT (O)	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (3)	ความถี่ของ การเกิดผล กระทบ (4)	ความสามารถ ในการ ควบคุมมลพิษ (5)	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (6)	มีกฎหมาย เกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50)	มีข้อกำหนดในการ ตัดสินระดับ ผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100) (8)	ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8 (9)	(N/S) Significant	การควบคุม กระบวนการ/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
5. การถอดและประกอบ	N	О	5.6 ขยะอันตรายจากการถอดประกอบชิ้นส่วน เช่น ขี้เลื่อยซับ	5	2	2	50	0	64	U	EP-OFF-07
ชิ้นส่วนตัวถัง (ต่อ)			น้ำมัน, ผ้าเช็ดน้ำยาขัดเงา								
6.ห้องผสมสี / ตู้พ่นแผ่น	N	I	6.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, เครื่องมือและอุปกรณ์ฯลฯ)	5	1	2	50	0	62	U	EP-OFF-10
เทียบสี	N	О	6.2 ใอระเหยของสีและสารเคมี จากการพ่นสีในคู้พ่นแผ่นเทียบสี	5	2	2	50	0	64	U	EP-B/P-19
	N	О	6.3 ใอระเหยจากการผสมสีจากในห้องผสมสีมีผลกระทบต่อ	5	2	2	50	0	64	U	EP-B/P-19
			ผู้ปฏิบัติงานใกล้เคียง								
	N	О	6.4 ฝุ่นฟุ้งกระจายจากการถอคเปลี่ยน เป่าทำความสะอาคฟิลเตอร์ต่างๆ	4	2	2	50	0	62	U	EP-B/P-19,EP-B/S-20
	A	О	6.5 สารเคมีหกรั่วใหลขณะจัดเตรียม	1	1	6	50	0	62	U	EP-B/P-09
	Е	О	6.6 สารระเหยติด ไฟจนเกิดเพลิง ใหม้	1	1	8	50	0	66	U	EP-OFF-12
	N	О	6.7 ขยะอันตรายปนเปื้อนจากการเปลี่ยนฟิวเตอร์คู้พ่นแผ่นเทียบสี	3	2	4	50	0	70	U	EP-OFF-07
	N	О	6.8 ขยะอันตรายปนเปื้อนจากการผสมสี เช่น กระป้องสี,ผ้าซับสารเคมี	4	2	2	50	0	62	U	EP-OFF-07
	N	О	6.9 คราบละอองสีจากการพ่นแผ่นเทียบสีที่เกาะบริเวณใบพัคลม	5	2	2	50	0	64	U	EP-B/P-19
			ของคู้พ่นแผ่นเทียบสี								
	Е	О	6.10 เพลิงใหม้จากไฟฟ้าลัควงจร	1	1	10	50	0	70	U	EP-OFF-12
	A	О	6.11 ลมรั่วจากอุปกรณ์ชำรุค	1	1	2	50	0	54	U	EP-0FF-10
7.การซ่อมบำรุงลิฟท์ยกรถ	N	I	7.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, เครื่องมือและอุปกรณ์ฯลฯ)	5	1	2	50	0	62	U	EP-OFF-10
	N	О	7.2 ขยะปนเปื้อนจากการซ่อมบำรุงลิฟท์ยกรถ เช่น ขี้เลื่อยซับ	2	1	2	50	0	56	U	EP-OFF-07
			น้ำมันไฮโครลิค								

ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ออกเอกสาร : 05/10/2561 หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-02 วันที่มีผลบังคับใช้ : 10/10/2561 ฉบับที่ : 8

แผนก บริการตัวถังและสี

กิจกรรม	าตรแผนเอย N/A/E (2)	INPUT (I) / OUTPUT (O)	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (3)	ความถี่ของ การเกิดผล กระทบ (4)	ความสามารถ ในการ ควบคุมมลพิษ (5)	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (6)	มีกฎหมาย เกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50)	มีข้อกำหนดในการ ตัดสินระดับ ผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100) (8)	ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8 (9)	(9/N) Significant	การควบคุม กระบวนการ/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
7.การซ่อมบำรุงลิฟท์ยกรถ	A	О	7.2 การรั่วไหลของน้ำมันไฮโครลิคที่เกิดจากสายน้ำมันแตก	2	1	2	50	0	56	U	EP-OFF-12
8. การขัดสีขัดเงา	N	I	8.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, เครื่องมือและอุปกรณ์ฯลฯ)	5	1	2	50	0	62	U	EP-OFF-10
	N	О	8.2 ฝุ่นและ ไอระเหยจากการขัดสีขัดเงากระทบต่อพนักงาน	5	2	2	50	0	64	U	EP-B/P-19
			ผู้ปฏิบัติงาน								
	N	О	8.3 ขยะปนเปื้อนจากการขัดยา เช่น กระดาษทราย , ใยขัดขนแกะ	5	2	2	50	0	64	U	EP-OFF-07
	N	О	8.4 เสียงดังจากเครื่องขัดและปืนเป่าลม	5	2	2	50	0	64	U	EP-B/P18
	N	О	8.5 น้ำเสียปนเปื้อนสารเคมีจากการทำความสะอาคใบขัคขนแกะ	5	1	2	50	0	62	U	EP-G/S-17
9. การทำความสะอาคพื้นที่	N	I	9.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, น้ำ, กระดาษชำระ, น้ำยาทำความสะอาด)	1	1	4	0	0	8	U	EP-OFF-10
Work Shop	N	О	9.2 น้ำเสียจากการทำความสะอาคพื้นที่ภายใน Work Shop ทั้งหมด	5	2	2	50	0	64	U	EP-G/S-17
	N	О	9.3 ฝุ่นจากการกวาคทำความสะอาค	5	2	2	50	0	64	U	EP-B/P-19
	N	О	9.4 ขยะอันตรายปนเปื้อนจากการเกี่บทำความสะอาด	5	1	2	50	0	62	U	EP-OFF-07
10. การบำรุงรักษาชั้นเกี่บ	N	I	10.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, เครื่องมือและอุปกรณ์ฯลฯ)	5	1	2	50	0	62	U	EP-OFF-10
อะไหล่แผนกซ่อมตัวถึงและสี	N	О	10.2 ขยะทั่วไปจากการบำรุงรักษาชั้นเก็บอะไหล่	4	2	2	50	0	62	U	EP-OFF-07
	N	О	10.3 ฝุ่นละอองจากการเช็คทำความสะอาค	4	2	2	50	0	62	U	EP-B/P-19
11. การทำงานของผู้รับเหมาที่	N	I	11.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, น้ำ, เครื่องมือและอุปกรณ์ฯลฯ)	5	1	2	50	0	62	U	EP-OFF-10
เข้ามาส่งของ,เก็บซากอะไหล่,	N	О	11.2 ขยะทั่วไปจาการทำงานของผู้รับเหมา	4	2	2	50	0	62	U	EP-OFF-07
เก็บกล่องกระดาษ	A	О	11.3 การฟุ้งกระจายและการหกหล่นของสี/สารเคมี	1	2	6	50	0	68	U	EP-BP-09
	N	О	11.4 ใอระเหยจากการหยครั่วใหล,ไอเสียจากเครื่องยนต์	3	2	2	50	0	60	U	EP-BP-19
	N	О	11.5 ขยะอันตรายจากขี้เลื่อยซับสารเคมีที่หกรั่วไหล	3	2	4	50	0	70	U	EP-OFF-07
	N	О	11.6 เสียงดังจากการขนย้ายสิ่งของต่าง ๆ (เช่น ถังแก๊ส เป็นต้น)	3	2	2	50	0	60	U	EP-B/P18

ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ออกเอกสาร : 05/10/2561 หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-02

วันที่มีผลบังคับใช้ : 10/10/2561 ฉบับที่ : 8 แผนก บริการตัวถังและสี สาขา ราชพฤกษ์

กิจกรรม (1)	ุตรเบทเยย N/A/E (2)	INPUT (I) / OUTPUT (O)	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (3)	ความถี่ของ การเกิดผล กระทบ (4)	ความสามารถ ในการ ควบคุมมลพิษ (5)	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (6)	มีกฎหมาย เกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50)	มีข้อกำหนดในการ ตัดสินระดับ ผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100) (8)	ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8 (9)	(N/S) Significant	การควบคุม กระบวนการ/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
12. การใช้ห้องน้ำ	N	I	12.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, น้ำ, กระคาษชำระ, น้ำยาทำความสะอาค)	5	1	4	0	0	24	U	EP-OFF-10
	N	О	12.2 ขยะทั่วไปจากการใช้ห้องน้ำ	4	1	2	50	0	60	U	EP-OFF-07
	N	О	12.3 น้ำเสียจากการใช้ห้องน้ำ	3	2	2	50	0	60	U	EP-G/S-17
	N	О	12.4 เคมีที่ใช้ในการทำความสะอาคห้องน้ำสู่สิ่งแวคล้อม	5	1	2	50	0	62	U	EP-G/S-17
13. การใช้ทรัพยากร	N	I	13.1 การใช้น้ำในกระบวนการทำงาน	5	1	2	50	0	62	U	EP-OFF-10
	N	I	13.2 การใช้ไฟฟ้าในกระบวนการทำงาน	5	1	2	50	0	62	U	EP-OFF-10
	N	I	13.3 การใช้กระดาษในกระบวนการทำงาน	5	1	2	50	0	62	U	EP-OFF-10
	N	I	13.4 การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สในกระบวนการทำงานของ พนักงานที่เกี่ยวข้อง	5	2	2	50	0	64	U	EP-OFF-10
	N	О	13.5 ของเสียจากกระบวนการทำงานต่างๆ	5	1	2	50	0	62	U	EP-OFF-07
14. น้ำเสียจากการถ้างท่อ	N	I	14.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, น้ำ, เครื่องมือและอุปกรณ์ๆลๆ)	5	1	2	50	0	62	U	EP-OFF-10
ระบายน้ำ	N	О	14.2 ขยะปนเปื้อนจากการปฏิบัติงาน	4	1	4	50	0	70	U	EP-OFF-07
	A	О	14.3 ขยะสี โป้วร่วงลงสู่รางระบายน้ำ	5	1	2	50	0	62	U	EP-OFF-07
	Е	О	14.4 น้ำจากการระจับเหตุเพลิงไหม้	1	1	6	50	0	62	U	EP-G/S-17
	A	О	14.5 สารเคมีหกรั่วใหลลงรางระบายน้ำออกสู่สิ่งแวคล้อมภายนอก	2	1	6	50	0	68	U	EP-G/S-17
15. ปั้มถม	N	I	15.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, น้ำ, เครื่องมือและอุปกรณ์ฯลฯ)	5	2	2	50	0	64	U	EP-OFF-10
	N	О	15.2 น้ำมันและขยะปนเปื้อนในการช่อมปั้มลม	3	1	2	50	0	58	U	EP-OFF-07
	A	О	15.3 น้ำมันที่รั่วจากปั้มลม	2	2	2	50	0	60	U	EP-B/P-09
	N	О	15.4 เสียงดังที่เกิดจากการทำงานของปั้มลม	5	1	4	50	0	74	U	EP-B/P-18
	N	О	15.5 ฝุ่นจากการทำความสะอาคปั๊มลม	4	2	2	50	0	62	U	EP-B/P-19

ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ออกเอกสาร : 05/10/2561 หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-02 วันที่มีผลบังคับใช้ : 10/10/2561 ฉบับที่ : 8

แผนก บริการตัวถังและสี

กิจกรรม	าชรเบลเเชย N/A/E (2)	INPUT (I) / OUTPUT (O)	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (3)	ความถี่ของ การเกิดผล กระทบ (4)	ความสามารถ ในการ ควบคุมมลพิษ (5)	รุนแรงของ	มีกฎหมาย เกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50)	มีข้อกำหนดในการ ตัดสินระดับ ผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100) (8)	ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8 (9)	(S/U) Significant (10)	การควบคุม กระบวนการ/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
15. ປັ້ນຄນ	A	О	15.6 การรั่วซึมของลมขณะปั๊มลมทำงาน	1	1	6	50	0	62	U	EP-OFF-10
16. การทำงานในสำนักงาน	N	I	16.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, น้ำ, เครื่องมือและอุปกรณ์ฯลฯ)	5	1	2	50	0	62	U	EP-OFF-10
	N	О	16.2 ขยะทั่วไปจากการทำงานในสำนักงาน	5	2	2	50	0	64	U	EP-OFF-07
	N	О	16.3 ขยะอันตรายปนเปื้อนจากการทำงานในสำนักงาน	2	1	2	50	0	56	U	EP-OFF-07
	A	О	16.4 ไฟฟ้าลัดวงจร	1	1	10	50	0	70	U	EP-OFF-12
	N	О	16.5 ผงหมึกจากเครื่องถ่ายเอกสาร	2	1	2	50	0	56	U	EP-B/P-19
17. ห้องพ่นสี-อบสี	N	I	17.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, น้ำ, สารเคมี, เครื่องมือและอุปกรณ์ฯลฯ)	5	1	2	50	0	62	U	EP-OFF-10
	N	О	17.2 ไอระเหยจากสารเคมีในห้องพ่น-อบสี	5	2	2	50	0	64	U	EP-B/P-19
	N	О	17.3 เสียงคังจากการใช้ปืนเป่าลมในห้องพ่นอบสี	5	2	2	50	0	64	U	EP-G/S-20
	N	О	17.4 ละอองสีที่เกิดจากการพ่นสี	5	2	2	50	0	64	U	EP-B/P-19
	N	О	17.5 ขยะอันตรายจากการพ่นสี	5	2	2	50	0	64	U	EP-OFF-07
	Е	О	17.6 เพลิงไหม้ห้องพ่นสี-อบสี	1	1	8	50	0	66	U	EP-OFF-12
	Е	О	17.7 การรั่วไหลของแก๊ส/น้ำมันเชื้อเพลิงของห้องพ่นสี-อบสี	1	1	4	50	0	58	U	EP-OFF-10
	A	О	17.8 ลมรั่วจากอุปกรณ์ชำรุค	1	1	2	50	0	54	U	EP-0FF-10
	N	О	17.9 ขยะอันตรายปนเปื้อนจากการเปลี่ยนฟิวเตอร์ห้องพ่นสี	3	2	4	50	0	70	U	EP-OFF-07
18. การจัดเก็บทินเนอร์เก่า	N	I	18.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, น้ำ, สารเคมี, เครื่องมือและอุปกรณ์ฯลฯ)	5	1	2	50	0	62	U	EP-OFF-10
	A	О	18.2 การหกรั่วใหลของทินเนอร์ขณะเททินเนอร์ใส่ถัง	4	2	2	50	0	62	U	EP-B/P-09
	N	О	18.3 ขยะอันตรายจากขี้เลื่อย, เศษผ้าที่ใช้ซับทินเนอร์	1	2	2	50	0	56	U	EP-OFF-07
	N	О	18.4 ใอระเหยของสารเคมี ขณะเททินเนอร์ใส่ถัง	4	2	2	50	0	62	U	EP-B/P-19

ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ออกเอกสาร : 05/10/2561 หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-02

วันที่มีผลบังคับใช้ : 10/10/2561 ฉบับที่ : 8 แผนก บริการตัวถังและสี สาขา ราชพฤกษ์

กิจกรรม	าตรเบลเตย N/A/E (2)	INPUT (I) / OUTPUT (O)	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (3)	ความถี่ของ การเกิดผล กระทบ (4)	ความสามารถ ในการ ควบคุมมลพิษ (5)	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (6)	มีกฎหมาย เกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50)	มีข้อกำหนดในการ ตัดสินระดับ ผลกระทบหรือใม่ (ถ้ามี = 100) (8)	ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8 (9)	Significant (01)	การควบคุม กระบวนการ/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
18. การจัดเก็บทินเนอร์เก่า	Е	O	18.5 ถังเกี๊บทินเนอร์ขนาค 200 ลิตร หกล้มใหลลงสู่รางระบายน้ำ	1	1	8	50	0	66	U	EP-OFF-12
19. การทำงานในห้องสโตร์	N	I	19.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, น้ำ, สารเคมี, เครื่องมือและอุปกรณ์ฯลฯ)	5	1	2	50	0	62	U	EP-OFF-10
อู่สี	A	О	19.2 ขยะอันตรายจากการคูดซับสารเคมีหกรั่วใหล	1	2	4	50	0	62	U	EP-OFF-07
	Е	О	19.3 เพลิงใหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร	1	1	10	50	0	70	U	EP-OFF-12
	A	О	19.4 การหกรั่วใหลของสารเคมีที่จัดเก็บและการแบ่งถ่าย	3	2	4	50	0	70	U	EP-B/P-09
	N	О	19.5 ใจระเหยของสารเคมีขณะแบ่งถ่าย	3	2	4	50	0	70	U	EP-B/P-19
	N	О	19.6 ฝุ่นละอองจากการทำความสะอาด	5	1	1	50	0	56	U	EP-G/S-20
20. พื้นที่ล้างรถ	N	I	20.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, น้ำ, สารเคมี, เครื่องมือและอุปกรณ์ฯลฯ)	5	1	2	50	0	62	U	EP-OFF-10
	N	О	20.2 น้ำเสียจากการล้างรถ	5	2	2	50	0	64	U	EP-G/S-17
	N	О	20.3 ขยะปนเปื้อนจากการถ้างรถ	5	2	2	50	0	64	U	EP-OFF-07
	A	О	20.4 การหกรั่วไหลของสารเคมีที่ใช้ถ้างรถ	2	2	2	50	0	58	U	EP-B/P-09
21. พื้นที่เก็บงาน	A	I	21.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, น้ำ, สารเคมี, เครื่องมือและอุปกรณ์ฯลฯ)	5	1	2	50	0	62	U	EP-OFF-10
	A	О	21.2 การหกรั่วใหลของสารเคมี	1	2	2	50	0	56	U	EP-B/P-10
	N	О	21.3 ขยะทั่วไปจากการเก็บงานของรถลูกค้า	5	1	2	50	0	62	U	EP-OFF-07
	N	О	21.4 ใอระเหยของสารเคมี	5	2	2	50	0	64	U	EP-B/P-19
22. เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่	N	I	22.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, น้ำ, เครื่องมือและอุปกรณ์ฯลฯ)	5	1	2	50	0	62	U	EP-OFF-10
	N	О	22.2 ใอระเหยของน้ำกรคจากการชาร์จแบตเตอรี่	3	1	4	50	0	66	U	EP-B/P-19
	A		22.3 การหยด, การกระเดินของน้ำกรดจากการชาร์จแบตเตอรี่	2	1	4	50	0	62	U	EP-B/P-19
23. ปากกาจับชิ้นงาน	N	I	23.1 การใช้ทรัพยากร (ไฟฟ้า, เครื่องมือและอุปกรณ์ฯลฯ)	5	1	2	50	0	62	U	EP-OFF-10

ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ออกเอกสาร : 05/10/2561 หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-02 วันที่มีผลบังกับใช้ : 10/10/2561 ฉบับที่ : 8

แผนก บริการตัวถังและสี

กิจกรรม (1)	าตะ เยลเเลย N/A/E (2)	INPUT (I) / OUTPUT (O)	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (3)	ความถี่ของ การเกิดผล กระทบ (4)	ความสามารถ ในการ ควบคุมมลพิษ (5)	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (6)	มีกฎหมาย เกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50)	มีข้อกำหนดในการ ตัดสินระดับ ผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100) (8)	ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8 (9)	Significant (01)	การควบคุม กระบวนการ/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
23. ปากกาจับชิ้นงาน (ต่อ)	N	О	23.2 ขยะเศษเหล็ก, โลหะ จากผงขี้เหล็กที่เกิดจากการตัดหรือ	3	2	4	50	0	70	U	EP-OFF-07
			เจียรชิ้นงาน								
	N	О	23.3 เสียงดังจากการเจียรชิ้นงานกระทบต่อพนักงาน	4	2	2	50	0	62	U	EP-B/P-18
	N	О	23.4 ใอระเหยจากการเชื่อมชิ้นงาน	4	2	1	50	0	62	U	EP-B/P-19
	N	О	23.5 สะเก็คไฟจากการเจียรและเชื่อมชิ้นงาน	4	2	2	50	0	62	U	EP-G/S-20
24. งานถ้างกา	N	О	24.1 ใอระเหยของสารเคมีขณะถ้างกาพ่นสี	5	1	2	50	0	62	U	EP-G/S-20
	N	О	24.2 ทินเนอร์ที่ใช้แล้วจากการล้างกาพ่นสี	5	1	2	50	0	62	U	EP-OFF-07
	A	О	24.3 สารเคมีหกรั่วไหล	2	2	2	50	0	58	U	EP-B/P-09
	A	О	24.4 ลมรั่วจากอุปกรณ์ชำรุด	1	2	2	50	0	56	U	EP-OFF-10
	N	О	24.5 น้ำที่ใช้แล้วจากการถ้างทำความสะอาค	5	1	4	50	0	74	U	EP-GS-17
	N	О	24.6 กากตะกอนสีจากการถ้างทำความสะอาด	5	1	4	50	0	74	U	EP-OFF-07
	N	О	24.7 ฟิวเตอร์กรองสีที่ปนเปื้อนกากตะกอนสี	5	1	4	50	0	74	U	EP-OFF-07
25. ห้องเก็บสโตร์อะใหล่เก่า	N	О	25.1 ฝุ่นละอองจากการทำความสะอาด	3	2	2	50	0	60	U	EP-G/S-20
26. อุปกรณ์ดูดฝุ่นทอร์นาโด	N	О	26.1 ขยะอันตรายจากผงฝุ่นจากการทำความสะอาด	4	2	2	50	0	62	U	EP-OFF-07
	N	О	26.2 เศษฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากการทำความสะอาดภายในตู้ทอนาโด	4	2	2	50	0	62	U	EP-G/S-20
27. หินเจียรตั้งโต๊ะ	N	О	27.1 ขยะเศษเหล็ก, โลหะที่เกิดจากการเจียรแต่งชิ้นงาน	4	2	2	50	0	62	U	EP-OFF-07
	N	О	27.2 เสียงดังจากการเจียรชิ้นงานกระทบต่อพนักงาน	4	2	2	50	0	62	U	EP-B/P-18
28. งานเคาะตัวถัง	N	О	28.1 เสียงดังจากการเคาะชิ้นส่วน	5	1	1	50	0	56	U	EP-B/P-18
	N	О	28.2 ขยะอันตรายจากเศษกระจก	4	2	2	50	0	62	U	EP-OFF-07
	N	О	28.3 ฝุ่นละอองที่เกิดจากการปฏิบัติงาน	5	2	2	50	0	64	U	EP-G/S-20

ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ออกเอกสาร : 05/10/2561 หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-02 วันที่มีผลบังคับใช้ : 10/10/2561 ฉบับที่ : 8

แผนก บริการตัวถังและสี

กิจกรรม	ិ្	INPUT (I) / OUTPUT (O)	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (3)	ความถี่ของ การเกิดผล กระทบ (4)	ความสามารถ ในการ ควบคุมมลพิษ (5)	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (6)	มีกฎหมาย เกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50)	มีข้อกำหนดในการ ตัดสินระดับ ผลกระทบหรือไม่ (ถ้ามี = 100) (8)	ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8 (9)	(D/S) Significant (01)	การควบคุม กระบวนการ/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
29. งานเตรียมพื้นผิว	N	О	29.1 เสียงดังจากการขัดสีโป๊ว และปืนเป่าลม	5	2	2	50	0	64	U	EP-G/S-20
	N	О	29.2 ฝุ่นละอองจากการขัดสีโป๊ว และสีพื้น	5	2	2	50	0	64	U	EP-B/P-19
	N	О	29.3 ใอระเหยจากการใช้น้ำยากำจัดคราบจากการถ้างกาพ่นสี	5	2	2	50	0	64	U	EP-B/P-19
	N	О	29.4 ขยะอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน	5	2	2	50	0	64	U	EP-OFF-07
	N	О	29.5 น้ำเสียจากการขัดสีโป๊ว และสีพื้น	5	2	2	50	0	64	U	EP-G/S-17
	N	О	29.6 ใอระเหยของสารเคมีในการปฏิบัติงาน	5	2	2	50	0	64	U	EP-G/S-20
30.การพ่นสีและการใช้	N	О	30.1 ใอระเหยจากสารเคมีในห้องพ่น-อบสี	5	2	2	50	0	64	U	EP-B/P-19
ห้องพ่นอบสี	N	О	30.2 เสียงคังจากการใช้ปืนเป่าลมในห้องพ่นอบสี	5	2	2	50	0	64	U	EP-B/P-18
	N	О	30.3 ละอองสีที่เกิดจากการพ่นสี	5	2	2	50	0	64	U	EP-B/P-19
	N	О	30.4 ขยะปนเปื้อนจากการพ่นสีรถยนต์	5	2	2	50	0	64	U	EP-OFF-07
	N	О	30.5 ขยะปนเปื้อนจากการล้างห้องพ่น	3	2	2	50	0	60	U	EP-OFF-07
	N	О	30.6 การรั่วซึมของก๊าซหุงต้มจากการอบสี	1	1	8	50	0	66	U	EP-OFF-12
31.การเจียร์เหล็กด้วยหินเจียร์	N	О	31.1 เสียงดังจากการเจียร์เหล็กกระทบต่อพนักงาน	4	2	2	50	0	62	U	EP-B/P-18
	N	О	31.2 สะเก็ดหินเจียร์จากการเจียร์แต่งเหล็ก	4	2	2	50	0	62	U	EP-G/S-20
	N	О	31.3 ฝุ่นละอองจากการเจียร์แต่งเหล็ก	4	2	1	50	0	56	U	EP-OFF-07
	N	О	31.4 ขยะที่เกิดจาการเจียร์แต่งเหล็ก	4	1	1	50	0	55	U	EP-OFF-07
31.การเจียร์เหล็กด้วยหินเจียร์	Е	О	31.5 เพลิงใหม้จากการเจียร์แต่งเหล็ก	1	1	8	50	0	66	U	EP-OFF-12
(ต่อ)	N	О	31.6 การหกรั่วใหลของน้ำมันหล่อลื่นที่เกิดจากการบำรุงรักษา	3	1	2	50	0	58	U	EP-B/P-09
			หินเจียร์ลม								

ตารางประเมินระดับความสำคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ออกเอกสาร : 05/10/2561	หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-02
วันที่มีผลบังคับใช้ : 10/10/2561	ฉบับที่ : 8

แผนก บริการตัวถังและสี สาขา ราชพฤกษ์

กิจกรรม (1)	ุทธร.เบกเตย N/A/E (2)	INPUT (I) / OUTPUT (O)	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (3)	ความถี่ของ การเกิดผล กระทบ (4)	ความสามารถ ในการ ควบคุมมลพิษ (5)	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (6)	มีกฎหมาย เกี่ยวข้อง (ถ้ามี = 50)	มีข้อกำหนดในการ ตัดสินระดับ ผลกระทบหรือใม่ (ถ้ามี = 100) (8)	ผลรวม ((4+5)*6)+ 7+8 (9)	Significant (0/S)	การควบคุม กระบวนการ/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
32 การเปลี่ยนถ่ายสารเคมี	N		32.1 การใช้สารเคมี (น้ำมัน, น้ำยาหม้อน้ำ, สารเคมีอื่นๆ)	3	2	2	50	0	60	U	EP-B/P-09
	N		32.2 บรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมี	3	2	2	50	0	60	U	EP-OFF-07
	A	О	32.3 การหกรั่วใหลของสารเคมี	2	2	2	50	0	58	U	EP-OFF-12
	N	О	32.4 ขยะอันตราย (ขี้เลื่อยใช้แล้ว, ผ้าเปื้อนน้ำมัน)	3	2	2	50	0	60	U	EP-OFF-07
33. การทำลายเอกสาร	N	I	33.1 เอกสารที่ถึงรอบการทำลาย	2	1	2	50	0	56	U	EP-OFF-07
34. การใช้ทรัพยากรภายใน	N	I	34.1 การใช้ไฟฟ้าในกระบวนการทำงาน	5	2	2	50	0	64	U	EP-OFF-10
สำนักงาน	N	I	34.2 การใช้กระดาษในกระบวนการทำงาน	5	2	1	50	0	57	U	EP-OFF-10
	A	I	34.3 การเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งไว้	1	2	1	50	0	53	U	EP-OFF-10
	A		34.4 ไฟฟ้าคับและติดขึ้นเฉียบพลัน	1	2	1	50	0	53	U	EP-OFF-10
	N	О	34.5 วัสคุอุปกรณ์ที่หมดแล้ว	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-07
35. การตรวจสอบสภาพการ	N	О	35.1 เครื่องมือ / อุปกรณ์ที่ชำรุค	5	1	1	50	0	56	U	EP-OFF-07,EP-OFF-21
ใช้งานของอุปกรณ์											