## ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ปูนซิเมนต์

หมายเลขเอกสาร : ED-SCB-16

เอกสารฉบับที่ : 1

แผนก: บริการ

วันที่ออกเอกสาร : 15/12/2560

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/12/2560

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	ขัดทำโดย
1	Was	54	astro.
ระธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดถ้อม

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
14	พนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ	14.1 ทีมงานสิ่งแวดล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีการ	ปานกลาง	- จัดทำเอกสารแสดงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
	ด้านสิ่งแวคล้อม	กำหนดบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในใบกำหนดหน้าที่งาน		ทีมงานสิ่งแวคล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวคล้อม
		(Job Description:JD)		(ประกาศแต่งตั้งๆประจำปี)
1	การจัดเก็บเครื่องมือช่างไม่เป็นระเบียบตามข้อกำหนด	1.1 ช่างขาดความเข้าใจและความตระหนัก	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	TEDAS			
2	น้ำมันหกรั่วไหลในขณะเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน	2.1 ช่างยกกรวยรับน้ำมันเครื่องต่ำเกินไปทำให้น้ำมันกระเด็น	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		2.2 ภาชนะรองรับน้ำมันเครื่องใช้แล้วชำรุค	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
3	การจัดเก็บสารเคมีไม่ตรงพื้นที่ตามที่กำหนด	3.1 ช่างขาดความเอาใจใส่ในการจัดเกี่บสารเคมี	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		3.2 ไม่มีป้ายชี้บ่งจุดจัดเก็บสารเคมีที่ชัดเจน	ต่ำ	- ไม่มีการควบกุมความเสี่ยง
4	ช่างไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ , กิจกรรม 5ส. , ISO	4.1 ช่างขาดความเข้าใจและความตระหนักถึงประโยชน์ของการ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	และความปลอดภัย	ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและมาตรฐาน		
5	ช่างไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	5.1 ไม่มีการจัดหาจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้แก้ช่าง	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	ในขณะปฏิบัติงาน	5.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายไม่เพียงพอสำหรับช่าง	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		5.3 ช่างขาดความเข้าใจและขาดความตระหนักในเรื่องของ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		ความปลอดภัย		
6	ช่างได้รับอุบัติเหตุจากการทำงาน	6.1 ช่างขาดความเข้าใจและขาดความตระหนักในเรื่องของ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		ความปลอดภัย		

## ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ปูนซิเมนต์ แผนก: บริการ

หมายเลขเอกสาร : ED-SCB-16 วันที่ออกเอกสาร : 15/12/2560

เอกสารฉบับที่ : 1 วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/12/2560

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
7	ช่างทิ้งขยะผิดประเภทไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่ศูนย์	7.1 ช่างขาดความเข้าใจในการคัดแยกขยะและขาดความตระหนักใน	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	บริการกำหนด	การคัดแยกขยะ		
8	เครื่องมือ / อุปกรณ์ ที่เคลื่อนข้ายไปใช้งานไม่ถูกจัดเก็บ	8.1 ช่างขาดความเข้าใจและตระหนักในการจัดเก็บเครื่องมือ / อุปกรณ์	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	ในพื้นที่ที่กำหนด	ในจุคจัดเก็บให้เรียบร้อย		
		8.2 ป้ายแสดงพื้นที่เก็บเครื่องมือ เครื่องจักรชำรุด	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		8.3 ไม่มีป่ายชิ้บ่งที่ชัดเจน	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
9	น้ำมันเครื่องใช้แล้วรั่วไหลลงรางระบายน้ำ	9.1 ช่างขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติงานบริเวณใกล้กับรางระบา	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		น้ำไม่มีเงื่อนกั้นเพื่อป้องกันการหกรั่วไหล		
10	สิ้นเปลืองพลังงานในขณะที่เครื่องปั๊มลมทำงาน	10.1 ท่อลมหรือข้อต่อต่างๆ ชำรุด และไม่ได้รับการซ่อมแซมแก้ไขทัน	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		10.2 ไม่มีการตรวจสอบสภาพเครื่องปั้มถมตามที่กำหนด	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
11	คุณภาพน้ำทิ้งเกินเกณฑ์มาตรฐานกฎหมายกำหนด	11.1 ไม่มีการตักคราบน้ำมันและตะกอนตามรอบเวลาที่กำหนด	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		11.2 ระบบบำบัคน้ำเสียชำรุค	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		11.3 น้ำขัง ตะกอนดิน คราบน้ำมัน ภายในรางระบายน้ำ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		11.4 ไม่มีการทำความสะอาครางระบายน้ำตามรอบเวลาที่กำหนด	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	_			