บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

WORK INSTRUCTION SHEET

ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ผู้จัดทำ	1/2
11	Alle	พรา อรีลาน์	
ประธานบริหาร	EMR	DCO	

วันที่มีผลบังคับใช้ : 24 ชันวาคม 2550 แผนกซ่อมบำรง หน่วยงานออกเอกสาร หมายเลขเอกสาร : EI - OFF-102 ครั้งที่แก้ไข : วันที่ออกเอกสาร : 17 ธันวาคม 2550 หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : DCO การตรวจสอบตู้ PABX (ตู้โทรศัพท์สาขาอำเภอเมือง) ชื่องาน (Working Title) รุ่นอุปกรณ์ (Model of Equipment): บริเวณติดตั้งเครื่อง บริเวณติดตั้งเครื่อง จุดที่ทำงาน (Working Point): สถานที่ (Place): ผู้รับผิดชอบ (Responsibility) ขั้นตอนการทำงาน (Process) ข้อควรระวัง (Warning) เอกสารอ้างอิง (Refernce) ฐปภาพ (Picture) 1. สวิทซ์ ON - OFF ข้างตู้สำหรับ reset มันจะตัดระบบ 1. การตรรวจสัญญาณถ้าเราใช้ Test Plug เชิกจากหมุคสัญญาณ ต้นทางในตู้ Terminal (คือฝั่ง E-Equipment ซึ่งเป็นฝั่งที่สายสัญญาณ แล้วใช้เวลาอีกประมาณ 5 วินาที แล้วคู้จึงจะ run ระบบโดย ออกมาจากคู้ PABX ถ้าไม่มีสัญญาณถือเป็นฝั่งรับผิคชอบของ Panasonic อัตโนมัติใหม่ ส่วนฝั่ง H-Hous เป็นฝั่งรวมสายภายในและภายนอกที่จะออกไปใช้ 2. การ์ดควบคุมสายในท่ากับตู้ตามสเปคจ่ายสัญญาณได้ 16 เบอร์ภายใน การ์ดนี้สามารถติดตั้งเพิ่มได้อีก 1 การ์ด งานของเราถือเป็นฝั่งรับผิดชอบของ TNB) เราสามารถตรวจสอบ ปัญหาต่อไปได้โดยเปิดผัง MDF Layout คูว่าเบอร์ที่ภายในตรงกับ (1 การ์คมี 16 เบอร์สายภายในก็จะรวมเป็น 32 สายใน) Address อะไรและอยู่ในการ์คภายในแผ่นไหน 3. การ์ด ควบคุมสายนอกที่มากับตู้สามารถรองรับสายนอกได้ 8 เบอร์ และสามารถซื้อการ์ดสายนอกเพิ่มได้อีก 1 การ์ด 2. ควรทำ Maintenance scheduled plan ว่าทุกๆ ประมาณ 2-3 เดือน ต้อง OFF ไฟ AC (ชักปลั๊กไฟ) สักครั้งหนึ่งโคยไม่มีผลกระทบ (1 การ์คมี 4 เบอร์) รวมเป็น 12 สายนอก ต่อการทำงานของตู้ขณะนั้นเลย (เพราะแบตเตอรี่แบคอัพไฟ DC จะทำการจ่ายไฟเลี้ยงตู้แทนด้วยวงจร bypass ที่รวดเร็วพอที่จะ หมายเหตุ **การ OFF ไฟ AC (ชักปลั๊ก) หรือปิดสวิทซ์ reset ทำให้ตู้ PABX ทำงานได้เป็นปกติ) การ OFF นี้ควรนานประมาณ | คู้ไม่มีผลกระทบกับระบบเพราะข้อมูลแต่ละหมายเลขเก็บ เพื่อให้เคมีที่เป็นอิโตรไลท์ในแบตเตอรี่ทำงานบ้าง า ชั่วโมง อย่ใน CPU Card แบตเตอรี่จะได้ไม่เสื่อมเร็ว (ปกติอายการใช้งานประมาณ 1 ปีครึ่ง สำหรับขนาค 28 Amh. 12 V2 ลูกที่ต่ออนุกรมเพราะศู้ใช้ไฟ 24 V) โดยแบตเตอรี่ของเราเป็นแบบ Dry cell เพราะไม่ต้องเติมน้ำกรด ให้ทำลายสภาพแวดล้อม

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	WORK INSTRUCT		2/
วันที่มีผลบังคับใช้ : 24 ธันวาคม 2550 ครั้งที่แก้ใข : 1	หน่วยงานออกเอกสาร : หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ :	แผนกช่อมบำรุง DCO	หมายเลขเอกสาร : EI - OFF-102 วันที่ออกเอกสาร : 17 ธันวาคม 2550
ชื่องาน (Working Title) : การตรวจสอบตู้ PABX (ตู้โทรศัพท์เ	- สาขาอำเภอเมือง)	รู่นอุปกรณ์	រ៍ (Model of Equipment):
จุดที่ทำงาน (Working Point) : บริเวณติดตั้งเครื่อง	สถานที่ (Place) : บริเวณติดตั้งเครื่อง	ผู้รับผิดชอ	าบ (Responsibility) :
ขั้นตอนการทำงาน (Process)	ข้อควรระวัง (Warning)	รูปภาพ (1	Picture) เอกสารอ้างอิง (Refernce)
3. ตัวแผงป้องกันฟ้าผ่า (Arrester) ซึ่งปกติจะปิด Terminal ของ			
สายนอกทั้งหมดห้ามดึงออกยกเว้นกรณีเช็กสายสัญญาณสายนอกเท่านั้น			
เพราะป้องกันอันตราย กรณีอาจมีไฟฟ้าย้อน(Induce) มากับสายองค์การ			
หรือ TA (เพราะปกติสายโทรศัพท์จะเดินคู่กับสายไฟฟ้า) และ arrester			
แต่ละตัวนี้สามารถป้องกันแรงเคลื่อนไฟฟ้าช่วง 600-1000 V เท่านั้น			
มากกว่านี้กระแสไฟสามารถเข้าตู้ PABX ได้			