## ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ไทรน้อย

แผนก : บริการ

หมายเลขเอกสาร : ED-SNB-18

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562

เอกสารฉบับที่ : 2

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวงสอบโดย	จัดทำโดย
	Ular	Jon là mar	505
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	100m cass s	R/O	22100000 2220 day 12 222	การประเมินความเสี่ยง/โอกาส				
	 		สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส	โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง/โอกาส	
1	การจัดเก็บเครื่องมือช่างไม่เป็นระเบียบตามข้อกำหนด TEDAS	R	1.1 ช่างขาดความเข้าใจและความตระหนัก	1	2	2	ต่ำ	
2	น้ำมันหกรั่วไหลในขณะเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน	R	2.1 ช่างยกกรวยรับน้ำมันเครื่องต่ำเกินไปทำให้น้ำมันกระเด็น	1	2	2	ต่ำ	
		R	2.2 ภาชนะรองรับน้ำมันเครื่องใช้แล้วชำรุด	1	2	2	ต่ำ	
3	การจัดเก็บสารเคมีไม่ตรงพื้นที่ตามที่กำหนด	R	3.1 ช่างขาดความเอาใจใส่ในการจัดเก็บสารเคมี	1	2	2	ต่ำ	
		R	3.2 ไม่มีป่ายชี้บ่งจุคจัดเก็บสารเคมีที่ชัดเจน	1	2	2	ต่ำ	
4	ช่างไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ , กิจกรรม 5ส. , ISO และความปลอดภัย	R	4.1 ช่างขาดความเข้าใจและความตระหนักถึงประโยชน์ของการ	1	2	2	ต่ำ	
			ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและมาตรฐาน					
5	ช่างไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงาน	R	5.1 ไม่มีการจัดหาจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้แก้ช่าง	1	2	2	ต่ำ	
		R	5.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายไม่เพียงพอสำหรับช่าง	1	2	2	ต่ำ	
		R	5.3 ช่างขาดความเข้าใจและขาดความตระหนักในเรื่องของ	1	2	2	ต่ำ	
			ความปลอดภัย					
6	ช่างได้รับอุบัติเหตุจากการทำงาน	R	6.1 ช่างขาดความเข้าใจและขาดความตระหนักในเรื่องของ	1	2	2	ค่ำ	
			ความปลอดภัย	1	2	2	ต่ำ	
7	ช่างทิ้งขยะผิดประเภทไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่ศูนย์บริการกำหนด	R	7.1 ช่างขาดความเข้าใจในการคัดแยกขยะและขาดความตระหนักใน	1	2	2	ต่ำ	
			การคัดแยกขยะ	-				
		R	7.2 ช่างขาดความเข้าใจและตระหนักในการจัดเก็บเครื่องมือ /	1	2	2	ต่ำ	
			อุปกรณ์ในจุดจัดเก็บให้เรียบร้อย					
		R	7.3 ป้ายแสดงพื้นที่เก็บเครื่องมือ เครื่องจักรชำรุด	1	2	2	ค่ำ	

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

<sup>2.</sup> หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป

## ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ไทรน้อย

แผนก : บริการ

หมายเลขเอกสาร : ED-SNB-18

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562

เอกสารฉบับที่ : 2

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562

ลำดับ		R/0	å ¢	การประเมินความเสี่ยง/โอกาส				
	เหตุการณ์		สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส	โอกาส	ผลกระทบ	ผลกูณ	ระดับความเสี่ยง/โอกาล	
8	เครื่องมือ / อุปกรณ์ ที่เคลื่อนย้ายไปใช้งานไม่ถูกจัดเก็บในพื้นที่ที่กำหนด	R	8.1 ไม่มีป่ายชี้บ่งที่ชัดเจน	1	2	2	ต่ำ	
9	น้ำมันเครื่องใช้แล้วรั่วไหลลงรางระบายน้ำ	R	9.1 ช่างขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติงานบริเวณใกล้กับ	1	2	2	ต่ำ	
			รางระบายน้ำ					
		R	9.2 ไม่มีเขื่อนกั้นเพื่อป้องกันการหกรั่วไหล	1	2	2	ต่ำ	
10	สิ้นเปลืองพลังงานในขณะที่เครื่องปั๊มลมทำงาน	R	10.1 ท่อลมหรือข้อต่อต่างๆ ชำรุด และไม่ได้รับการซ่อมแซมแก้ไข	1	2	2	ต่ำ	
			ทันที					
		R	10.2 ไม่มีการตรวจสอบสภาพเครื่องปั้มถมตามที่กำหนด	1	2	2	ต่ำ	
11	คุณภาพน้ำทิ้งเกินเกณฑ์มาตรฐานกฎหมายกำหนด	R	11.1 ไม่มีการตักคราบน้ำมันและตะกอนตามรอบเวลาที่กำหนด	1	2	2	ต่ำ	
			ระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด					
		R	11.2น้ำขัง ตะกอนดิน คราบน้ำมัน ภายในรางระบายน้ำ	1	2	2	ต่ำ	
		R	11.3 ไม่มีการทำความสะอาดรางระบายน้ำตามรอบเวลาที่กำหนด	1	2	2	ต่ำ	
12	ลดการใช้น้ำมันใหม่ถ้างชิ้นส่วน	0	12.1 นำน้ำมันถ้างชิ้นส่วนกลับมาใช้ใหม่	5	5	25	สูงมาก	
13	กัดแยกขยะให้ถูกประเภท	0	13.1 นำขยะรีไซเคิลขายเพื่อเพิ่มรายได้	5	5	25	สูงมาก	
14	พนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม	R	14.1 ทีมงานสิ่งแวคล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวคล้อมไม่มีการ	1	2	2	ต่ำ	
			กำหนดบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดถ้อมในใบกำหนดหน้าที่งาน					
			ในประกาศแต่งตั้งตัวแทนด้านสิ่งแวคล้อม					
15	ปริมาณเศษตะกั่วเก่าและผงหินเจียรสะสมจำนวนมาก ไม่มีการนำออก	R	15.1 ผู้รับเหมารับซื้อรีไซเคิลไม่รับภาระการนำออกให้	5	4	20	สูงมาก	
	ที่ถูกต้อง	R	15.2 ไม่มีการติดต่อจัดหาผู้รับเหมารับซื้อเศษตะกั่วและผงหินเจียร์	5	4	20	สูงมาก	

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป

เอกสารฉบับที่ / วันที่ออกเอกสาร / วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 / 20/10/2560 / 01/11/2560

## ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ไทรน้อย

แผนก : บริการ

หมายเลขเอกสาร : ED-SNB-18

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562

เอกสารฉบับที่ : 2

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562

ลำดับ	เหตุการณ์	R/0	สาเหตุของความเสี่ยง/โอกาส	การประเมินความเสี่ยง/โอกาส				
				โอกาส	ผลกระทบ	ผลคูณ	ระดับความเสี่ยง/โอกาส	
15	ปริมาณเศษตะกั่วเก่าและผงหินเจียรสะสมจำนวนมาก ไม่มีการนำออก		โดยตรง					
	ที่ถูกต้อง (ต่อ)	R	15.3 การประสานงานจัดหาผู้รับเหมาใหม่ถ่าช้า	5	4	20	สูงมาก	
		R	15.4 สาขาไม่มีการแจ้งปริมาณเศษตะกั่วและผงหินเจียร เพื่อแจ้ง	5	4	20	สูงมาก	
		1	การเข้าจัดเก็บ เมื่อมีปริมาณมากผู้รับเหมาจึงไม่สามารถนำออกให้					
			ได้ เนื่องจากมีน้ำหนักมากขนย้ายลำบาก					
			15.5 ได้ดำเนินการนำออกเศษตะกั่วและผงหินเจียรอย่างถูกต้อง	5	5	25	สูงมาก	
		0	15.6 มีรายได้เพิ่มจากการขายเศษตะกั่วและผงหินเจียร	5	5	25	สูงมาก	
	*						v	

หมายเหตุ 1. หากพบ "ความเสี่ยง (Risk)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อจัดทำโครงการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคต

2. หากพบ "โอกาส (Opportunity)" จะต้องแจ้งกลับไปยังฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป

เอกสารฉบับที่ / วันที่ออกเอกสาร / วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 / 20/10/2560 / 01/11/2560