## บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

## WORK INSTRUCTION SHEET

## ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน



วันที่มีผลบังคับใช้ : 27 พฤษภาคม 2551 หน่วยงานออกเอกสาร : แผนกช่อมตัวถังและสี หมายเลขเอกสาร : EI - B/P - 55 ครั้งที่แก้ใข : 2 หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : DCO วันที่ออกเอกสาร : 20 พฤษภาคม 2551

ชื่องาน (Working Title) : เครื่องขัดเงาสี (แบบถม)/เค จุดที่ทำงาน (Working Point) : พื้นที่ขัดยา	สถานที่ (Place) : พื้นที่ขัดยาแผนกซ่อมตัวถังและสี	รุ่นอุปกรณ์ (Model of Equipment) ผู้รับผิดชอบ (Responsibility) :	
y .	` '	-	9 9
ขันตอนการทำงาน (Process)	ข้อควรระวัง (Warning)	รูปภาพ (Picture)	เอกสารอ้างอิง (Refernce)
<ol> <li>นำผ้าขัดขนแกะ หรือผ้าขัดฟองน้ำมาติดกับตัวเครื่อง</li> </ol>	1. ระวังอย่าให้เกลียวน๊อตระหว่างแผ่นผ้าขัดกับเกลียว		
ขัดเงาผิวสี	น๊อตของเครื่องขัดขัดกัน ถ้าพบว่าหมุนเกลียวเข้า		
2. นำปลั๊กเสียบของเครื่องขัดเงาเสียบกับเต้าเสียบ	ลำบากหรือติดขัดให้หมุนคลายเกลียวออก		
3. กดปุ่มทดสอบการหมุนของเครื่องขัด	2. สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล		
	- ใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง		
	- สวมรองเท้านิรภัยหรือรองเท้าผ้าใบ		
	- สวมหน้ากากปิดจมูก		
	3. นำใบขัดสีที่ใช้แล้วทิ้งลงในขยะสีแคงเท่านั้น		
	4. ให้ล้างใบขัดสีใช้แล้ว ตรงบริเวณที่มีทางระบายน้ำไป		
	สู่บ่อบำบัดสารเคมีเท่านั้น		
	<ol> <li>ก่อนนำปลั๊กเสียบของเครื่องขัดเงาเสียบเข้ากับเต้าเสียบ</li> </ol>		
	ตรวจเช็คว่าร่างกายทุกส่วนไม่เปียกน้ำโดยเฉพาะมือ		
	(กรณีแบบไฟฟ้า)		