ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ราชพฤกษ์

หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-24

เอกสารฉบับที่ : 1

แผนก: บริการตัวถังและสี

วันที่ออกเอกสาร : 15/12/2560

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/12/2560

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโคย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
4	Wat	De les	4 mc
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเ สี่ยง	มาตรการ
17	พนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ	17.1 ทีมงานสิ่งแวคล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายค้านสิ่งแวคล้อมไม่มี	ปานกลาง	- จัดทำเอกสารแสดงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
	ด้านสิ่งแวดล้อม	การกำหนดบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในใบกำหนดหน้าที่งาน		ทีมงานสิ่งแวคล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวคล้อม
		(Job Description:JD)		(ประกาศแต่งตั้งฯประจำปี)
1	การรั่วใหลของสารเคมี / ทินเนอร์หกรั่วใหล	1.1 ช่าง / พนักงานขาดความเข้าใจและความรู้ในการทำงาน	ต่ำ	- ไม่มีการควบกุมความเสี่ยง
		1.2 ช่างไม่มีความระมัคระวังในการปฏิบัติงาน / แบ่งถ่ายสารเคมี	ต่ำ	- ไม่มีการควบกุมความเสี่ยง
		1.3 ไม่มีอุปกรณ์หรือถาดป้องกันในพื้นที่ทำงาน	ต่ำ	- ไม่มีการควบกุมความเสี่ยง
2	แก๊สรั่ว	2.1 ถึงแก๊สชำรุค	ต่ำ	- ไม่มีการควบกุมความเสี่ยง
		2.2 พนักงานไม่ได้ตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังแก๊ส	ต่ำ	- ไม่มีการควบกุมความเสี่ยง
3	การไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลใน	3.1 ไม่มีการจัดหาจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้แก้ช่าง	ทำ	- ไม่มีการควบกุมความเสี่ยง
		3.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายไม่เพียงพอสำหรับช่าง	ต่ำ	- ไม่มีการควบกุมความเสี่ยง
		3.3 ช่างขาดความเข้าใจและขาดความตระหนัก	ต่ำ	- ไม่มีการควบกุมความเสี่ยง
4	มลพิษทางอากาศ / ฝุ่นละอองจากพื้นที่ทำงาน	4.1 ไม่มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ทำให้ประสิทธิภาพในการเก็บฝุ่น	ต่ำ	- ไม่มีการควบกุมความเสี่ยง
		ละอองต่ำ		
		4.2 ช่างผสม พ่น เชื่อม ขัด เตรียมพื้น ล้างอุปกรณ์พ่นสี	ต่ำ	- ไม่มีการควบกุมความเสี่ยง
		4.3 เครื่องมืออุปกรณ์ไม่ทันสมัยไม่ใช้เครื่องอุปกรณ์ที่กำหนด	ต่ำ	- ไม่มีการควบกุมความเสี่ยง
5	เกิดกุณภาพสิ่งแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	5.1 ช่างขาดความตระหนักในการดูแลและป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิด	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		5.2 อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เสื่อมสภาพ	ท่ำ	- ไม่มีการควบกุมความเสี่ยง
		5.3 ผู้รับจ้างช่วงไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง

ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ราชพฤกษ์ แผนก: บริการตัวถังและสี

หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-24 วันที่ออกเอกสาร : 15/12/2560

เอกสารฉบับที่ : 1 วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/12/2560

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
6	มลพิษทางน้ำที่เกิดจากการล้างชิ้นส่วน	6.1 ช่างไม่ล้างชิ้นส่วนเครื่องมือที่มีสารปนเปื้อนผ่านเครื่องมือ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		ทำความสะอาดชิ้นส่วน		
7	มลพิษทางน้ำที่เกิดจากการขัดสีโป๊ว	7.1 ช่างขัดสีโป๊วโคยใช้น้ำลูบ ล้างรถ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
8	มลพิษทางเสียงที่เกิดจากการซ่อมงาน / เครื่องจักร	8.1 เสียงจากการซ่อมประกอบ/คึง/เชื่อมตัวถัง,จัดสี, เคาะ,พ่นสี	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
9	มลพิษทางกลิ่นควันรถยนต์ / กลิ่นสารเคมี	9.1 กลิ่นควันจากการทคสอบเครื่องยนต์	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		9.2 กลิ่นสารเคมีจากการพ่นสี,ผสมสี	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		9.3 เก็บสารเคมีไม่มิคชิค	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
10	การเกิดอักคีภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน	10.1 ช่างสูบบุหรื่บริเวณจุคเก็บทินเนอร์เก่าไฟฟ้าลัดวงจร	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		10.2 ช่างขาดความเข้าใจและความตระหนักต่อความปลอดภัย	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
11	การทิ้งขยะผิดประเภทของพนักงาน	11.1 การทิ้งบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนลงในถังขยะผิคประเภท	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		11.2 ช่างขาดจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมในการทำงาน	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
12	พนักงานเป็นโรคจากการทำงาน	12.1 พนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ขณะปฏิบัติงาน	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		12.2 พนักงานไม่มีความเข้าใจและความตระหนักต่อความปลอดภัย	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
13	เกิดของเสีย/ขยะ	13.1 กิจกรรมการซ่อมทั้งหมด	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
14	การจัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือไม่เป็นระเบียบตาม	14.1 ช่างขาดความเข้าใจและความตระหนัก	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	ข้อกำหนด TEDAS	14.2 ไม่ได้รับการสื่อสารข้อมูลจากหัวหน้างาน	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
15	ช่างไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ , กิจกรรม 5ส. , ISO	15.1 ช่างขาดความเข้าใจและความตระหนักถึงประโยชน์ของการ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	และความปลอดภัย	ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและมาตรฐาน		

ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : ราชพฤกษ์ แผนก: บริการตัวถังและสี

หมายเลขเอกสาร : ED-RPB-24 วันที่ออกเอกสาร : 15/12/2560

เอกสารฉบับที่ : 1 วันที่มีผลบังคับใช้ : 20/12/2560

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
16	สิ้นเปลืองพลังงานในขณะที่ปั๊มลมทำงาน	16.1 ท่อลมหรือข้อต่อต่างๆ ชำรุค และไม่ได้รับการซ่อมแซมแก้ไข	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		ทันที		
		16.2 ไม่มีการตรวจสอบสภาพเครื่องปั้มลมตามที่กำหนด	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง