บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด WORK INSTRUCTION SHEET จัดทำโดย อนุมัติโดย ตรวจสอบโดย Orman ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประธานบริหาร EMR วันที่มีผลบังคับใช้ : แผนกบริการ 1 ตุลาคม 2562 หน่วยงานออกเอกสาร หมายเลขเอกสาร : EI-G/S-35 ครั้งที่แก้ไข : วันที่ออกเอกสาร : 20 กันยายน 2562 หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : 3 DCO ขั้นตอนการใช้เครื่องเก็บกักและฟื้นสภาพน้ำยาแอร์ ชื่องาน (Working Title) รู่นอุปกรณ์ (Model of Equipment): ศูนย์บริการ จุดที่ทำงาน (Working Point): ศูนย์บริการ สถานที่ (Place): ผู้รับผิดชอบ (Responsibility) ขั้นตอนการทำงาน (Process) ข้อควรระวัง (Warning) เอกสารอ้างอิง (Refernce) ฐปภาพ (Picture) 1 เมื่อจบการทำ RECOVERY หน้าจอจะแสดงข้อความ การเติมสารทำความเย็น ปริมาณสารทำความเย็น (Freon) ที่บรรจุอยู่ในถังภายในเครื่อง Attention 9 ซึ่งปกติจะเพียงพอสำหรับการใช้งาน ในการเติมสารทำความเย็น 2 ทำการปิดวาล์วของถัง สามารถเติมได้จากถังภายนอก 3. กดปุ่ม [ENTER] สารที่ตกค้างในสายภายนอกจะถูก เมื่อเปิดเครื่อง ปริมาณของสารทำความเย็น Freon ที่บรรจุอยู่ RECOVERY ด้วย ถ้าสารทำความเย็นของถังภายนอกหมด จะมีข้อความ ภายในถังจะแสดงบนจอ LCD ด้วยการกดปุ่ม [+] หรือ [-] เมนูจะเปลี่ยนไปเรียงตามลำดับ (เช่น การกดปุ่ม [+] จะได้ แสดงที่หน้าจอ "Attention 8 external bottle empty" ข้อความเดียวกันนี้จะปรากฏเมื่อสารทำความเย็นหมดถัง 1. Manual 2. Semi Autom 3. Automatic 4. Data Base 5. Utlity และเวียนกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้นที่แสดงปริมาณของสารทำ ระหว่างการทำ RECOVERY ความเย็นในถัง หมายเหตุ เครื่องนี้ได้ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย ซึ่งควบคุม ขั้นตอนการทำงาน ปริมาณของสารที่อยู่ในถังภายในเครื่อง ขณะที่ทำการ 1. เลือกโปรแกรม " UTILITY" ตามด้วยการกดปุ่ม [ENTER] 2. เลือก "GAS RECHARGE" โดยการกดปุ่ม [+] หรือ กดปุ่ม [-] RECOVERY ด้วยการเติมสารจากถังถึงระดับของ การเตือน (1.5Kg.) บนหน้าจอจะรายงานการเติมสารว่า ตามด้วยการกดปุ่ม [ENTER] เต็มและเพิ่ม การแสดงข้อความ ERR4 ด้วย ในกรณีนี้

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด WORK INSTRUCTION SHEET ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ตุลาคม 2562 หน่วยงานออกเอกสาร แผนกบริการ หมายเลขเอกสาร : EI-G/S-35 ครั้งที่แก้ไข : วันที่ออกเอกสาร : 20 กันยายน 2562 หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : 3 DCO ขั้นตอนการใช้เครื่องเก็บกักและฟื้นสภาพน้ำยาแอร์ ชื่องาน (Working Title) รุ่นอุปกรณ์ (Model of Equipment): ศูนย์บริการ จุดที่ทำงาน (Working Point): ศูนย์บริการ สถานที่ (Place): ผู้รับผิดชอบ (Responsibility) ขั้นตอนการทำงาน (Process) ข้อควรระวัง (Warning) เอกสารอ้างอิง (Refernce) ฐปภาพ (Picture) 3. ที่หน้าจอจะปรากฏข้อความ RECHARGE และปริมาณของ สามารถจะทำการ VACUUM และ RECHARGE ได้ EF-G/S-68 ก็ต่อเมื่อปริมาณของสารในถังต่ำกว่า 15 กิโลกรัม GAS CHARGE 1.00 Kg. ตารางการตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้ สารเช่น กักเก็บน้ำยาแอร์ 4. ป้อนจำนวนปริมาณของสารที่ต้องการเติม โดยการกดปุ่ม [+] ถ้าปริมาณของสารในถังภายในไม่เพียงพอตาม หรือกดปั่ม [-] เงื่อนไขของโปรแกรม จะปรากฏข้อความ ERR1 5. เมื่อได้จำนวนที่ต้องการ ให้ขึ้นขันโดยกดปุ่ม [ENTER] (พร้อมคำอธิบาย สารในถังไม่เพียงพอ) การแก้ไข จะต้องทำการเติมสารตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ 6. เหมือนกับการเริ่มต้นของการเติมสาร หน้าจอจะแสดง ปริมาณสารที่ได้ถูก RECOVERY รวมทั้งปริมาณของสาร ก่อนหน้านี้ ทั้งหมดที่จะถูก RECOVERY จนเสร็จสิ้นกระบวนการ ถ้งที่อยู่ภายในในเครื่องได้ติดตั้งอุปกรณ์วาล์วนิรภัย มาด้วยบนถัง ซึ่งจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันเกิน 16 bar และวาล์วชุดที่สองที่สามารถเปิดด้วยมือ ถูกติดตั้ง อยู่ด้านข้างบริเวณขวดพลาสติกเก็บน้ำมันที่ใช้แล้ว