ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : บางบัวทอง

หมายเลขเอกสาร : ED-BTB-16

เอกสารฉบับที่ : 2

แผนก: บริการตัวถังและสี

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
1	Ulan	ดีมหรอlo	noderpo
ประธานบริหาร	EMR	ผู้จัดการแผนก	ทีมงานสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
1	การรั่วใหลของสารเคมี / ทินเนอร์หกรั่วใหล	1.1 ช่าง / พนักงานขาดความเข้าใจและความรู้ในการทำงาน	ท่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		1.2 ช่างไม่มีความระมัคระวังในการปฏิบัติงาน / แบ่งถ่ายสารเคมี	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		1.3 ไม่มีอุปกรณ์หรือถาดป้องกันในพื้นที่ทำงาน	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		1.4 ถาดรองสารเคมีชำรุค	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
2	แก๊สรั่ว	2.1 ถึงแก๊สชำรุด	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		2.2 พนักงานไม่ได้ตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังแก๊ส	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
3	การไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลใน	3.1 ไม่มีการจัดหาจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้แก้ช่าง	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		3.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายไม่เพียงพอสำหรับช่าง	ค่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		3.3 ช่างขาดความเข้าใจและขาดความตระหนัก	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
4	มลพิษทางอากาศ / ฝุ่นละอองจากพื้นที่ทำงาน	4.1 ไม่มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ทำให้ประสิทธิภาพในการเก็บฝุ่น	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		ละอองต่ำ		
		4.2 ช่างผสม พ่น เชื่อม ขัด เตรียมพื้น ล้างอุปกรณ์พ่นสี	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		4.3 เครื่องมืออุปกรณ์ไม่ทันสมัยไม่ใช้เครื่องอุปกรณ์ที่กำหนด	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
5	กิดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	5.1 ช่างขาดความตระหนักในการคูแลและป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิด	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		5.2 อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เสื่อมสภาพ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		5.3 ผู้รับจ้างช่วงไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
6	มลพิษทางน้ำที่เกิดจากการล้างชิ้นส่วน	6.1 ช่างไม่ล้างชิ้นส่วนเครื่องมือที่มีสารปนเปื้อนผ่านเครื่องมือ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		ทำความสะอาคชิ้นส่วน	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
7	มสพิษทางน้ำที่เกิดจากการขัดสีโป๊ว	7.1 ช่างขัดสีโป๊วโดยใช้น้ำลูบ ล้างรถ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง

ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : บางบัวทอง

แผนก : บริการตัวถังและสี

หมายเลขเอกสาร : ED-BTB-16

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562

เอกสารฉบับที่ : 2

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562

ถำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
8	มลพิษทางเสียงที่เกิดจากการซ่อมงาน / เครื่องจักร	8.1 เสียงจากการซ่อมประกอบ/ดึง/เชื่อมตัวถัง,ขัดสี, เคาะ,พ่นสี	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
9	มลพิษทางกลิ่นควันรถยนต์ / กลิ่นสารเคมี	9.1 กลิ่นควันจากการทดสอบเครื่องยนต์	ท่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		9.2 กลิ่นสารเคมีจากการพ่นสี,ผสมสี	ค่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		9.3 เก็บสารเคมีไม่มิคชิค	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
10	การเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน	10.1 ช่างสูบบุหรื่บริเวณจุดเก็บทินเนอร์เก่าไฟฟ้าลัดวงจร	ทำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		10.2 ช่างขาดความเข้าใจและความตระหนักต่อความปลอดภัย	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
11	การทิ้งขยะผิดประเภทของพนักงาน	11.1 การทิ้งบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนลงในถังขยะผิดประเภท	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		11.2 ช่างขาดจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมในการทำงาน	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
12	พนักงานเป็นโรคจากการทำงาน	12.1 พนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ขณะปฏิบัติงาน	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		12.2 พนักงานไม่มีความเข้าใจและความตระหนักต่อ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		ความปลอดภัย		
	เกิดของเสีย/ขยะ	13.1 กิจกรรมการช่อมทั้งหมด	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
14	การจัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ ไม่เป็นระเบียบ	14.1 ช่างขาดความเข้าใจและความตระหนัก	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	ตามข้อกำหนด TEDAS	14.2 ไม่ได้รับการสื่อสารข้อมูลจากหัวหน้างาน	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
15	ช่างไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ , กิจกรรม 5ส. ,	15.1 ช่างขาดความเข้าใจและความตระหนักถึงประโยชน์ของการ	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	ISO และความปลอคภัย	ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและมาตรฐาน		
16	สิ้นเปลืองพลังงานในขณะที่ปั๊มลมทำงาน	16.1 ท่อลมหรือข้อต่อต่างๆ ชำรุด และ ไม่ได้รับการซ่อมแซมแก้ไขทันที	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		16.2 ไม่มีการตรวจสอบสภาพเครื่องปั้มลมตามที่กำหนด	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
17	พนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม	17.1 ทีมงานสิ่งแวคล้อม/ผู้ได้รับมอบหมายด้านสิ่งแวคล้อมไม่มี	ท่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง

เอกสารฉบับที่ / วันที่ออกเอกสาร / วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 / 20/10/2560 / 01/11/2560

ทะเบียนจัดลำดับความเสี่ยงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขา : บางบัวทอง

แผนก: บริการตัวถังและสี

หมายเลขเอกสาร : ED-BTB-16

วันที่ออกเอกสาร : 05/02/2562

เอกสารฉบับที่ : 2

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15/02/2562

ลำดับ	เหตุการณ์	สาเหตุของความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการ
17	พนักงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวคล้อม (ต่อ)	การกำหนดบทบาทหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในประกาศแต่งตั้ง	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		ตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท		
18	ผู้รับเหมาอู่สีไม่มีการผลักดันการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	18.1 ผู้รับเหมาเปลี่ยนพนักงานบ่อยและ ไม่ได้รับการอบรมจาก	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
	ด้านสิ่งแวคล้อมของบริษัท	หัวหน้างาน		
		18.2 ผู้รับเหมาไม่เอาใจใส่และไม่มีความตระหนักในการปฏิบัติตาม	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		กฎระเบียบด้านสิ่งแวคล้อมของบริษัท		
		18.3 ผู้รับเหมาไม่เข้าใจในกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		18.4 ไม่มีการสื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
19	ผลการตรวจประเมินภายในระบบ ISO จากการสุ่มสอบถาว	19.1 ผู้รับเหมาไม่เอาใจใส่และไม่มีความตระหนักในการปฏิบัติตาม	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท		
	สิ่งแวคล้อมที่บริษัท ฯ กำหนด	19.2 ผู้รับเหมาไม่เข้าใจในกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		19.3 ทีมงานสิ่งแวคล้อมยังขาดทักษะในการสื่อสารหรือโน้มน้าว	ต่ำ	- ไม่มีการควบคุมความเสี่ยง
		จิตใจให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามในสิ่งที่ต้องปฏิบัติให้แก่ผู้รับเหมา		
		อย่างทั่วถึง		
	v d v d v v da v v ou			