

## 第七章 交互式仿真工具 Simulink


1. Simulink 建模仿真的基本操作过程:使用 simulink 设计一个简单的模型,将正弦信号输出到示波器,仿真时间 0-200。




2. 使用下面给出的模块,自由组合练习。随机选取3种考查是否掌握了使用方法。



3. 已知单轴机械臂控制系统框图如下所示,使用 Simulink 给出其阶越响应曲线。其中:放大器取值范围 Ka=10-1000;  $G(s)=1/s^3+1020s^2+2000s$ 。





# 第8章 控制系统模型的定义

1. 已知系统的零极点模型如下, 试用 MATLAB 进行描述并封装

连续时间零点/极点/增益模型。

模型属性

$$G(s) = \frac{(s - 1.3114)(s + 3.6557 - 2.6878i)(s + 3.6557 + 2.6878i)}{(s + 4)(s + 1)(s + 3)}$$

$$k_1 = 1$$

$$z_1 = 1$$

$$z_1 = 1 = 1 \times 3 \text{ complex}$$

$$1.3114 + 0.0000i - 3.6557 + 2.6878i - 3.6557 - 2.6878i$$


$$p_1 = 1 \times 3$$

$$-4 - 1 - 3$$

$$sys_1 = \frac{(s - 1.311)(s^2 + 7.311s + 20.59)}{(s + 4)(s + 3)(s + 1)}$$

2. 已知一高阶单位负反馈系统的开环传递函数如下,使用 Simulink 中的传递函数模块建立系统。

$$G(s) = \frac{0.001s^3 + 0.0218s^2 + 1.0436s + 9.3599}{0.006s^3 + 0.0268s^2 + 0.6365s + 6.2711}$$



3. 已知两系统的传递函数模型, 使用连接函数分别求两系统串联、并联时的传递函数。

$$G_1(s) = \frac{6(s+2)}{(s+1)(s+3)(s+5)}, \ G_2(s) = \frac{(s+2.5)}{(s+1)(s+4)}$$

4. 已知某两输入两输出系统的状态方程,用 MATLAB 建立系统的状态空间模型,并求传递函数。考查 ss2tf 函数的使用方法: [b, a] = ss2tf(A, B, C, D, iu)。

$$\begin{cases} \dot{xt} = \begin{bmatrix} 1 & \dot{6} & 9 & 10 \\ 3 & 12 & 6 & 8 \\ 4 & 7 & 9 & 11 \\ 5 & 12 & 13 & 14 \end{bmatrix} & x(t) + \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 2 & 4 \\ 2 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} u(t) \\ y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 \\ 8 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} x \end{cases}$$

sys 
$$4 1 1 =$$

连续时间传递函数。

### 模型属性

sys 4 1 2 =


连续时间传递函数。 模型属性

连续时间传递函数。

#### 模型属性

连续时间传递函数。 模型属性

5. 已知系统框图如下, 求闭环系统传递函数。其中: G1(s)=2/((s+1)(s+8)); G2=1/s。



G\_5 =


(s+8.083) (s^2 + 0.9167s + 0.9897)

连续时间零点/极点/增益模型。 模型属性

# 第九章 控制系统的稳定性分析

1. 已知单位负反馈系统的开环传递函数如下,绘制系统的单位负反馈零极点图并判断系统的稳定性。 (可利用多项式乘法运算函数 conv()处理)


$$G(s) = \frac{7(s+1)}{s(s+3)(s^2+4s+5)}$$




系统稳定

2. 计算以下系统的正弦波响应,已知正弦波的周期为 4s,信号持续时间 25s,表示采样周期 0.1s,并使用 Simulink 实现仿真。


$$\begin{bmatrix} \dot{x_1} \\ \dot{x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$
$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$






3. 已知单位负反馈系统,其开环传递函数如下,系统输入信号为下图的三角波,用两种方法求系统输出响应,并将输入和输出信号对比显示

$$G(s) = \frac{s+2}{s^2+10s+1} \xrightarrow{0 \text{ } 1 \text{ } 2 \text{ } 3 \text{ } 4}$$






## 第 10 章 控制系统的时域分析


- 1. 已知二阶振荡环节的传递函数,其中  $\omega_{\scriptscriptstyle n}=0.4$  ,  $\xi$  从0变化到2。
  - 1) 求该系统的单位阶跃、脉冲响应曲线。
- 2) 求该系统单位阶跃响应的最大偏差mp, 峰值时间tp, 最大超调量sigma, 上升时间tr。


$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$




zeta=0	zeta=0.5	zeta=1	zeta=1.5	
mp = 0.8737	mp = 0.8737	mp = 0.8737	mp = 0.8737	
tp = 20	tp = 20	tp = 20	tp = 20	
sigma = 0	sigma = 0	sigma = 0	sigma = 0	
tr1 = 13.6400	tr1 = 13.6400	tr1 = 13.6400	tr1 = 13.6400	
zeta=0.25	zeta=0.75	zeta=1.25	zeta=1.75	zeta=2
mp = 0.8737				
tp = 20				
sigma = 0				
tr1 = 13.6400				

- 2.如图,针对某流速计设计的闭环控制系统,
- 1) 在同一绘图窗口中给出其负反馈环节增益k,分别为k=0.1,0.2,0.3,0.4,0.5时所对应的单位阶跃响应曲线。
  - 2) 使用图形法给出k=0.2时的最大偏差和上升时间。







3.设单位负反馈控制系统的开环传递函数如下,利用LTI Viewer工具绘制系统的单位阶跃响应曲线和单位冲激响应曲线。

$$G(s) = \frac{3(0.5s + 1)}{s(s + 1)(0.25s + 1)}$$

