

Wessel

Datum	Aufwand	Zeit
23.09.2025	Lastenheft	1h
24.09.2025	Lastenheft	2h
25.09.2025	Theorie durchbesprochen	3h
30.09.2025	Platine angefangen	3h
03.10.2025	Platine weitergemacht	3h
04.10.2025	Mit der Logistik auseinander gesetzt	2h
08.10.2025	Platine erweitert	3h
10.10.2025	Rodas Besprechung	1h
12.10.2025	Platine erweitert	2h
17.10.2025	Rodas Besprechung	1h
20.10.2025	Platine erweitert	2h
24.10.2025	Rodas Besprechung	1h
26.10.2025	Platine erweitert	1,5h
27.10.2025	Platine erweitert	1,5h
31.10.2025	Platine überarbeitet	5h
05.11.2025	Optionale funktionen hinzugefügt	2h
07.11.2025	Rodas Besprechung	1h
12.11.2025	Platine verfeinert	1h
14.11.2025	Display hinzugefügt	3h
15.11.2025	Mit dem LCD display beschäftigt	3h
22.11.2025	LCD display eingebaut	3h
02.01.2026	LCD display verfeinert	2h
09.01.2026	Rodas Besprechung	3h
24.01.2026	Platine verfeinert und analysiert	4h
25.01.2026	Komponenten ausgetauscht	3h
26.01.2026	Rodas Besprechung	4h
13.02.2026	Analyse alternativer Bauteile hinsichtlich Lieferzeit	5h
16.02.2026	Ersatz- bzw. Alternativkomponenten recherchiert und Kompatibilität verifiziert	5h
19.02.2026	Abgleich von Datenblättern hinsichtlich Grenzwerte und Betriebsspannungen	4h
20.02.2026	Kostenvergleich verschiedener Bauteiloptionen durchgeführt	5h
01.03.2026	Beginn der Lötarbeiten an der Platine	3h
04.03.2026	Ersten Funktionstest der Baugruppe durchgeführt	4h
05.03.2026	Abstimmung und Planung der nächsten Entwicklungsschritte	4h
07.03.2026	Einzeltests der verbauten Komponenten durchgeführt	6h
08.03.2026	Fehlersuche und Optimierung nach Ersttests durchgeführt	3h
11.03.2026	Optimierung der Baugruppe weitergeführt	2h
14.03.2026	Weitere Tests und Fehleranalyse durchgeführt	3h
15.03.2026	Anpassungen basierend auf Testergebnissen	3h
10.03.2026	Erweiterung der Lötarbeiten und Nachbearbeitung fehlerhafter Verbindungen	5h
11.03.2026	Fortsetzung der Lötarbeiten und Vervollständigung der Bestückung der Platine	4h
12.03.2026	Fehlersuche und Analyse von Signalverläufen sowie Spannungswerten	5h
13.03.2026	Austausch fehlerhafter Bauteile und Nacharbeit an Lötstellen	3h
14.03.2026	Abschließende Tests und Optimierung der Schaltung hinsichtlich Stabilität	6h
16.04.2026	Nachbearbeitung und kleinere Optimierungen an der Schaltung durchgeführt	3h
24.04.2026	Rodas Besprechung	2h
06.05.2026	Begonnen mit dem Schreiben der Diplomarbeit	3h
05.05.2026	Weitere Arbeiten zur Fertigstellung der Platine durchgeführt	3h
22.05.2026	Spannungswerte und Signalverläufe erneut gemessen	3h
25.05.2026	Finalen Testlauf der Platine durchgeführt	4h
29.05.2026	Letzte Fehler behoben und Platine fertiggestellt	3h

Gesamt: 150 Ist 152 Differenz -2

