```
:Hacer un programa para el TMC51 para seleccionar una frecuencia de 2hz, 12hz, 22hz v
;32h de tal manera que enviando un [101] por el puerto serie seleccione una frecuencia de 2
;hertz, enviando un [102] seleccione 12 hertz, enviando [103] seleccione 22 hertz y
;enviando [04] seleccione 32 hertz. La señal saldrá por el pin P1.0 del Puerto 1.
;Sugerencia: Usar el timer 0 en modo 0.
        equ 010ch; a, (lee acumulador)
break
inkey
        equ 012ah; a
crlf
      equ 115h
endloop equ 2f0h
print
      equ 136h
getbyt equ 11eh
             8000h ;El programa empieza en esta direcci¢n de
      org
                :de memoria
ejemplo:
            print ;PRINT es una subrutina grabado en el FlashRom
     lcall
                ;se usa para imprimir mensajes en el terminal de la PC.
            0dh,0ah," M E N U "
     db
            0dh,0ah,"=======",0dh,0ah
     db
            0dh,0ah," HECHO POR: C. Martin Cruz Salazar",0dh,0ah
     db
     db
            0dh,0ah," 01) FRECUENCIA: 2 HZ"
     db
            0dh,0ah," 02) FRECUENCIA: 12 HZ"
            0dh,0ah," 03) FRECUENCIA: 22 HZ",0dh,0ah
     db
     db
            0dh,0ah," Seleccione numero hexadecimal: ",0
     lcall
            getbyt
             a,#1h,salir
     cjne
     sjmp
             frec2hz
salir:
             otrafrecuencia
     sjmp
frec2hz:
     lcall
            print
     db
            0dh,0ah,"FRECUENCIA SELECCIONADA: 2Hz"
     db
            0dh,0ah,"==========",0dh,0ah,0h
     mov TMOD,#20h
                                  ;configura el timer 0 en modo 0
                           ; como un temporizador de 13 bits
        mov TH0.#0
        mov TL0,#0
                           ;inicia el timer 0
        setb TR0
        mov R7,#28
                           :contador
loop:
        lcall f2hz
        lcall inkey
        lcall break
                      ; termina programa si CTL-C
        simp loop
otrafrecuencia:
      cjne
              a.#2h.salir1
              frec12hz
      simp
salir1:
      sjmp otrafrecuencia1
frec12hz:
      lcall
             print
            0dh,0ah,"FRECUENCIA SELECCIONADA: 12Hz"
      db
```

```
db
            0dh,0ah,"==========",0dh,0ah,0h
      mov TMOD,#20h
                           ;configura el timer 0 en modo 0
                    ;como un temporizador de 13 bits
      mov TH0.#0
      mov TL0,#0
      setb TR0
                    ;inicia el timer 0
      mov R7,#5
                    ;contador
loop1:
      lcall f12hz
      lcall inkey
      lcall break
                   ; termina programa si CTL-C
      simp loop1
otrafrecuencia1:
      cine
              a,#3h,salir2
              frec22hz
      sjmp
salir2:
      ljmp 2F0h
frec22hz:
      lcall
             print
      db
            0dh,0ah,"FRECUENCIA SELECCIONADA: 22Hz"
            0dh,0ah,"===
                                          =========",0dh,0ah,0h
     db
      mov TMOD,#20h
                                  ;configura el timer 0 en modo 0
                           ; como un temporizador de 13 bits
      mov TH0,#0
      mov TL0,#0
      setb TR0
                           ;inicia el timer 0
      mov R7,#3
                           ;contador
loop2:
      lcall f22hz
      lcall inkey
      lcall break
                     ; termina programa si CTL-C
      sjmp loop2
f2hz:
                    ;esto se repite mientras TF0 es cero y no hay desbordamiento
      jnb TF0,$
      clr TF0
                           ;este flag de desbordamiento se pone a 1 por hardware,
                    ;este flag debe ser puesto a 0 por software
      dinz R7,f2hz
      mov R7,#28
      cpl P1.0
      ret
f12hz:
      jnb TF0,$
                    ;esto se repite mientras TF0 es cero y no hay
                    ;desbordamiento
      clr TF0
                           ;este flag de desbordamiento se pone a 1 por hardware,
                    ;este flag debe ser puesto a 0 por software
      djnz R7,f12hz;
      mov R7,#5
      cpl P1.0
      ret
```

```
f22hz:
```

```
jnb TF0,$ ;esto se repite mientras TF0 es cero y no hay
clr TF0 ;este flag de desbordamiento se pone a 1 por hardware,
;este flag debe ser puesto a 0 por software
djnz R7,f22hz;
mov R7,#3
cpl P1.0
clr TF0
ret
end
```

```
;Hacer un programa para el TMC51 que al presionar el botón conectado al pin P3.2
;interrumpa al TMC51 y en ese momento envié por el puerto serie dos cadenas: []curso:
;Arquitectura de Computadores y en otra fila [Prof.: Martín Cruz]. El programa principal
;es un contador de 0 a F mostrado en el display de 7 segmentos.
sdelay equ 142h
prthex equ 13Fh
sndchr equ 148h
setintvec equ 145h
print equ 136h
display equ 11Bh
       org 8000h
       setb ITO; fijamos la interrupcion externa sensible en el flanco de
              ; bajada.
       mov A,#0
       mov dptr,#ISR0
                             ;Muevo al registro DPTR una dirección de 16 bits
       lcall setintvec
       setb EX0
       setb EA
       setb P3.2
repite:
       mov R3,#0
       mov R5,#16 ;R5 es mi contador
lazo:
       mov A,R3
       lcall prthex
                     ;muestra el digito en el terminal
       mov A,#0dh
                     ;retorno de carro
       lcall sndchr
       mov A,R3
       lcall display
                     ;codigo para el display
       cpl A
                     ;invierte los bits
       mov P1,A
                     ;envio al puerto P1
       lcall sdelay
                     ;tiempo de un segundo
       inc R3
       djnz R5,lazo
       simp repite
ISR0:
       push acc
                     ;Salva el valor del acumulador en la pila de la memoria
       lcall print
       db 0dh,0ah,"Arquitectura de Computadores"
       db 0dh,0ah,"Prof.: Martin Cruz",0dh,0ah,0
                             ;Retorno el valor de la pila al acumulador
       pop acc
       reti
       end
```

```
;Hacer un programa para el TMC51 que al presionar el botón conectado al pin P3.2
;interrumpa al TMC51 y en ese momento envié por el puerto serie dos cadenas: []curso:
;Arquitectura de Computadores y en otra fila [Prof.: Martín Cruz]. El programa principal
;es un contador de 0 a F mostrado en el display de 7 segmentos.
sdelay equ 142h
prthex equ 13Fh
sndchr equ 148h
setintvec equ 145h
print equ 136h
display equ 11Bh
crlf
       egu 115h
       org 8000h
       setb ITO; fijamos la interrupcion externa sensible en el flanco de
              ; bajada.
       mov A,#0
       mov dptr,#ISR0
                             ;Muevo al registro DPTR una dirección de 16 bits
       lcall setintvec
       setb EX0
       setb EA
       setb P3.2
repite:
       mov R3,#0
       mov R5,#16
                     ;R5 es mi contador
lazo:
       mov A,R3
       lcall prthex
                     ;muestra el digito en el terminal
                     :retorno de carro
       mov A,#0dh
       lcall sndchr
       mov A,R3
       lcall display
                     ;codigo para el display
                     ;invierte los bits
       cpl A
                     ;envio al puerto P1
       mov P1,A
       lcall sdelay
                     ;tiempo de un segundo
       inc R3
       djnz R5,lazo
       sjmp repite
ISR0:
                     ;Salva el valor del acumulador en la pila de la memoria
       push acc
       lcall print
       db 0dh,0ah,"Multiplicacion de dos numeros"
       db 0dh,0ah,"Prof.: Martin Cruz",0dh,0ah,0
       mov A,#20
       mov B,#4
       mul AB
       mov 42h,A
       lcall print
       db 0dh,0ah,"El resultado de la multiplicación de 20 por 4 es:",0
       lcall consigue_numero
       lcall crlf
                             ;Retorno el valor de la pila al acumulador
       pop acc
       reti
consigue_numero:
```

mov A,42h mov B,#10 div AB mov 40h,A mov 41h,B add A,#30h lcall sndchr mov A,B add A,#30h lcall sndchr ret end

```
;Hacer un programa que utilizando dos botones conectados al pin P3.2 y P3.3 interrumpa
;al TMC51 y en ese momento envíe al puerto serie mensajes desde donde ha sido
;interrumpido. El programa principal es hacer un led parpadeante.
setintvec equ 145h
delay equ 118h
print equ 136h
       org 8000h
       ;Habilita la interrupción externa 0
       clr ITO; fijamos la interrupcion externa sensible en el nivel bajo.
       mov A,#0
       mov dptr,#ISR0
       lcall setintvec
       setb EX0
       setb P3.2
       ;Habilita la interrupción externa 1
       clr IT1; fijamos la interrupcion externa sensible en el nivel bajo.
       mov A,#2
       mov dptr,#ISR1
       lcall setintvec
       setb EX1
       setb EA
       setb P3.3
repite:
       setb P1.0
       mov A,#200
       lcall delay
       clr P1.0
       mov A,#200
       lcall delay
       sjmp repite
ISR0:
       clr EX0
       push acc
       mov A,#250
       lcall delay
       lcall print
       db 0dh,0ah,"Se interrumpe desde P3.2",0
       pop acc
       setb EX0
       reti
ISR1:
       clr EX1
       push acc
       mov A,#250
       lcall delay
       lcall print
       db 0dh,0ah,"Se interrumpe desde P3.3",0
       pop acc
       setb EX1
       reti
       end
```