175480_06

EA871

Atividade 1

- 1. Através dos terminais D0 à D7 do display, respectivamente, PTC0 à PTC7 do microcontrolador são passados os dados. É importante ressaltar que o terminal enable deve estar ativo em nível alto durante o tempo adequado para que os dados sejam passados e, em seguida, voltar ao nível baixo. Dentre os três pinos de controle, é importante que o R/W esteja em nível baixo, indicando leitura de dados.
- 2. O sinal alto em "E" deve durar 230ns ou mais. Nesta instrução, um pulso maior que o tempo mínimo não interfere na instrução, mas há outras instruções que não são executadas normalmente caso seu tempo requisitado seja excedido.
- 3. Os comandos indisponíveis são todos aqueles de leitura, pois o pino R/W está ligado ao GND, ou seja, setado em nível baixo permanentemente. Logo, não há como colocá-lo em nível alto, de forma a executar os comandos de leitura.
- 4. Primeiramente, deve-se ativar o clock da placa, isto é, o bit de SIM_SCGC5 correspondente ao da porta C (pino 11, 0x00000400). Devemos setar os 9 primeiros bits da PORTC como saídas, ou seja, passar para GPIOC_PDDR o valor 0x000003FF. Por último, o pino PTC8 deve estar em nível baixo para podermos habilitar a leitura de comandos no LCD, assim, fazemos com que GPIOC_PCOR receba 0x00000100.
- 5. Deve-se ligar o display e configurá-lo para uma ou duas linhas. esperar 39us, configurar o controle On/Off do Display, esperar 39us, executar o clear do display, esperar 1.53ms, configurar o modo de entrada de dados e aguardar novamente 39us. Para fazer isto em C, podemos utilizar comandos que setam os bits a partir de acessos de posições da memória, sendo que para saber quais bits devemos setar, deve-se verificar os pinos conectados no display.
- 6. No manual do display LCD, na tabela da página 13, encontram-se os valores das respectivas posições no display. Assim, somando-se 0x80 (devido ao sinal de controle nível alto no sexto terminal) ao valor de posição desejado, deve-se passar aos terminais do display (de D0 a D7) o resultado desta soma. Ressalta-se que os terminais RS e R/W devem estar em nível baixo e que, ao final desta operação, é necessário aguardar 39us para o display terminar a execução desta.
- 7. Para posicionar o cursor na posição inicial desejada, segue-se os passos do item anterior. Em seguida, envia-se o caractere desejado e passa-se para a nova posição, repetindo este procedimento a cada caractere desejado. Para passar um caractere, ativa-se os sinais de controle necessários para gravação de dados no display e, após zerar os oito primeiros bits de GPIOC_PDOR, escreve-se nestes

primeiros bits o valor do caractere desejado. Imediatamente antes de se passar os bits do caractere desejado ao GPIOC_PDOR, ativa-se o sinal de enable pelo tempo mínimo especificado pelo display e, após transferir o caractere, o nível deste é levado de volta ao nível baixo, aguardando os 39us para o display ser desocupados e poder receber as instruções seguintes.

- 8. Para programar um caractere que não está na tabela original do display LCD, habilita-se o CG RAM para endereçar uma região da memória interna do LCD própria para isto. Assim, dá-se um comando para o local onde o caractere será endereçado e então se passam os dados que representarão cada um uma das 8 linhas disponíveis e seus pontos respectivos às 5 colunas. Bits em nível alto representam pixels pretos no LCD, e os em nível baixo, pixels apagados (possuem a cor do fundo do display). Para executar esta operação, também iremos utilizar os registradores da memória sendo acessados por comandos de mapeamento na memória.
- Tendo executado o passo anterior para criar o caractere, podemos acessá-lo
 passando como um dado o endereço onde o caractere está salvo, escrevendo assim
 o caractere novo no display.

Atividade 2

Os comandos, funções e parâmetros estão devidamente comentados e explicados ao longo dos códigos.

```
main:

#include "derivative.h" /* include peripheral declarations */
#include "LiquidCrystal.h"

int main(void){

int i=0;

inicGPIO();

inicLCD(2);

passaComando(0x40);

delay10us(4);

setChar( 0b00000); // Criando primeiro caractere especial.
setChar( 0b00000); //Parte de trás do navio.
```

```
setChar( 0b11111);
setChar( 0b01000);
setChar( 0b00111);
setChar( 0b00000);
setChar( 0b00000);
setChar( 0b00000);
passaComando(0x60);
delay10us(4);
setChar( 0b00000); // Criando segundo caractere especial.
setChar( 0b00000); //Parte da frente do navio.
setChar( 0b11111);
setChar( 0b00010);
setChar( 0b11100);
setChar( 0b00000);
setChar( 0b00000);
setChar( 0b00000);
______
setString("175480",0,0);
setPos(1,11);
setString("EA871",1,11);
delay10us(500000);
clear();
______
====
______
//A atividade 2 tenta representar um navio soltando fumça pela chaminé e indo para o lado.
while(1)
for(i=0; i<11; i++){
 setPos(0,i); //Fumaça da chaminé
 setString("Oo",0,i+1);
 setPos(1,i);
 setChar( 0x00); //Parte debaixo do NAVIO.
```

```
setString("="=",1,i+1);
 setPos(1,i+5);
 setChar(0x04);
 delay10us(50000);
 clear();
};
______
====
return 0;
}
LiquidCrystal:
* LiquidCrystal.c
* Created on: Sep 22, 2016
     Author: ea871
*/
#include "LiquidCrystal.h"
#include "derivative.h" /* include peripheral declarations */
#define clearCMD 0b0000000001
#define poslnicial 0b0000000010
#define oneLineMode 0b0000110111
#define twoLineMode 0b0000111111
void inicGPIO(){
SIM_SCGC5 |= 0x00000800; // Ativa clock da PORTC.
PORTC PCR0 = 0x00000100; // Configura pin MUX control what.
PORTC\_PCR1 = 0x00000100;
PORTC PCR2 = 0x00000100;
PORTC PCR3 = 0x00000100;
PORTC_PCR4 = 0x00000100;
PORTC\_PCR5 = 0x00000100;
PORTC_PCR6 = 0x00000100;
PORTC_PCR7 = 0x00000100;
PORTC_PCR8 = 0x00000100;
```

```
PORTC PCR9 = 0x00000100;
GPIOC PDDR = 0x000003FF; // Dez primeiros terminais de PDDR são saídas.
GPIOC PDOR &= 0xFFFFFC00; // Zerando os terminais que serão utilizados aqui.
}
void delay10us(int n){
n *= 21; // 10*n em microsegundos, aproximadamente
while(n>0) n--;
void inicLCD(int qtsLinhas){
delay10us(3001); // Tempo para o display ser energizado.
if(qtsLinhas==1){ // Se for desejado somente uma linha...
 passaComando(oneLineMode);
}else { // Se forem duas entao...
 passaComando(twoLineMode);
delay10us(4); // 39ms para garantir que o display recebeu e se desocupou da operação.
passaComando(0b0000001100);// Comando para deixar o display no modo ON e o cursor
no modo OFF.
delay10us(4);
clear(); //Limpa o display conforme requisitado.
passaComando(poslnicial); //Retorna o cursor ao início da tela.
delay10us(154); // Delay de 1,53ms.
}
void passaComando(unsigned int comando){
GPIOC PDOR = (1 << 9) | (1 << 8); // Enable em nível alto.
GPIOC PCOR = (1<<8); // PTC8 valendo zero para utilizar o modo comando.
GPIOC PDOR &= 0xFFFFFF00; // Zera os bits nos quais será salvo o comando
requisitado.
GPIOC PDOR |= comando; //Guarda o comando nos oito primeiros bits.
GPIOC PCOR = (1<<9); //Reseta o terminal de Enable para podermos prosseguir a
execução do LCD.
}
void clear(){ //clear display
passaComando(clearCMD);
delay10us(154); //aguarda 1,53ms.
}
```

```
void setString(char frase[], int linha, int coluna){
setPos(linha, coluna); //Move o cursos à posição desejada.
int i=0;
while(frase[i]){
 setChar(frase[i++]); // Utiliza o caractere e já passa ao próximo.
 }
}
void setChar(char caractere){
GPIOC_PDOR |= (1<<9)|(1<<8); // Enable em nível alto e PTC8 valendo 1 para utilizar o
modo comando.
GPIOC PDOR = (GPIOC PDOR & 0xFFFFFF00) | caractere; // Passa o caractere.
GPIOC_PCOR = (1<<9); // Retorna enable para o nível baixo.
delay10us(4); // 39ms.
}
void setPos(int linha, int coluna){
int aux=0;
if (linha == 1) aux=0x40;//0x40 para escrever na segunda linha.
aux += coluna; // Define a coluna desejada.
aux += 0b0010000000; // SET DD.
passaComando(aux);
delay10us(4);// aguarda 39ms.
```