- 1、点阵气体。设有 N_0 个点阵位置,其上可以有一个或没有原子。若N个原子随机分布于点阵位置上($N \le N_0$),求简并函数(即可实现状态数)。分别讨论原子可分区与不可分区的情况。
- 2、设某种分子的许可能级为 0、 ε 、 2ε 、 3ε , 各能级都是非简并的。若体系由 6 个不可区分的分子组成,问:总能量为 3ε 时有多少种可能的微观态?
- 3、在容积 V 中,若一个粒子的能量 E 与动量 P 的关系为 E = cP (c 为光速)

求该粒子在能量 $E \sim (E+d_E)$ 范围内的可实现状态数 $\Omega(E)dE$ 。

- 4、求一维谐振子在能量 $E \sim (E + d_E)$ 范围内的可实现状态数 $\Omega(E)dE$ 。
- 5、经典粒子的状态可用其坐标和动量描述,以坐标 X_i 和动量 P_i 为坐标轴构成的状态空间称为相空间。统计力学的准经典描述认为:粒子的每个状态占有相空间 h^r (h 为普朗克常数,r 为粒子自由度)。于是,在体积为 V,动量为 $P_x \sim P_x + dP_x$ 、 $P_y \sim P_y + dP_y$ 、 $P_z \sim P_z + dP_z$ 的相空间范围内,含有可实现状态数为 $d\Omega = \frac{V}{h^3} dP_x dP_y dP_z$ 。试由此导出体积 V 中的自由粒子在能量 $E \sim (E+d_F)$ 范围内的可实现状态数 $\Omega(E)dE$ 。
- 6、某系统具有两个单粒子能级,能量分别为 0 和 ε,每个能级上最多可占有一个粒子。在平衡温度 T 时,求此系统的平均粒子数,能级为 ε 状态的平均占有率;系统平均能量。
- 7、处于基态的费米气体。设在体积 V 中有 N 个电子构成一个处于基态的理想气体系统,求此系统的能量和压强。
- 8、设在某自由电子系统中,当 $\varepsilon>0$ 时,电子的状态密度 $\Omega(\varepsilon)=D$ (常数);当 $\varepsilon<0$ 时, $\Omega(\varepsilon)=0$ 。系统总电子数为 N,占有体积为 V。求此系统在 T=0 时的费米能级 ε_{f0} ,平均能量 \overline{E}_0 。
- 9、N型半导体在 0K 时有被电子填满的杂质能级。在较高温度下,电子可以从这些能级激发到导带从而成为导电电子。这样的能级称为施主能级。计算施主能级上电子数时可以采用下列模型:将一个能级看作一个系统,则此系统有三种可能状态 (N,ϵ) :不被电子占据 (0,0);被自旋向上的电子占据 $(1,-\epsilon_0)$;被自旋向下的电子占据 $(1,+\epsilon_0)$ 。若一块半导体中含 N 个施主能级,求这些能级上的平均电子数。
- 10. 对金属中的价电子,可以认为是自旋量子数为 1/2 的三维自由粒子系统。若自由电子的态密度 $\Omega(\varepsilon)$ 可写为 $\frac{V}{2\pi^2\hbar^3}(2m)^{3/2}\varepsilon^{1/2}$ (V为系统体积,m为电子质量)。
 - (1) 请写出能量为 ε 的单粒子态上的平均粒子数 \overline{N} ,并讨论温度 T=0 时 \overline{N} 的取值。(3 分)
 - (2) 设系统的总粒子数为 N,求温度 T=0 时的费米能级 \mathcal{E}_{f} 。(4分)
 - (3) T=0 时系统的内能 U 和压强 P。(3分)