


Test1_04-06-2026



Analyse du Procédé

DESCRIPTION DU PROCÉDÉ

Aucune description renseignée.

COMPATIBILITÉ AVEC UN ARRÊT DU ROBOT

Non évalué

RAPPELS :

- Si l'ouverture créée permet l'accès du corps entier, mettez en place les mesures de prévention permettant de couvrir le risque d'enfermement.
- Butées logicielles / mécaniques : mettez-les en place pour limiter les mouvements dangereux.
- Remplacement de l'espace protégé : privilégiez des protecteurs fixes, des dispositifs de protection ou des obstacles.
- Si le risque d'éjection n'est pas couvert, l'espace protégé doit obligatoirement être remplacé par un protecteur physique.

Description des ouvertures

Ouverture O1

Située à 0 cm du sol, cette ouverture mesure 80 cm de largeur pour 200 cm de hauteur.

TÂCHE : ASSEMBLAGE COLLABORATIF

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

L'opérateur récupère des pièces et assemble les pignons en collaboration avec le robot.

RISQUES MÉCANIQUES IDENTIFIÉS

Choc ou écrasement, Ejection

MOYENS DE PRÉVENTION RETENUS

- PFL (Limitation de puissance et de force) (0.22 m/s)

MESURE DE PRÉVENTION CONTRE LES RISQUES D'ÉJECTION

Pince collaborative OMRON

Ouverture O2

Située à 80 cm du sol, cette ouverture mesure 70 cm de largeur pour 80 cm de hauteur.

TÂCHE : APPROVISIONNEMENT

DESCRIPTION DE LA TÂCHE

L'opérateur recharge les pignons à chaque fin de cycle.

RISQUES MÉCANIQUES IDENTIFIÉS

Choc ou écrasement, Ejection

MOYENS DE PRÉVENTION RETENUS

- Barrière immatérielle

MESURE DE PRÉVENTION CONTRE LES RISQUES D'ÉJECTION

Pince collaborative OMRON

DÉTAILS DES MOYENS DE PRÉVENTION CHOISIS

Barrière immatérielle

Une barrière immatérielle est un dispositif de sécurité servant à protéger le personnel contre les risques liés à l'approche de machines dangereuses. ([NF EN ISO 13854](#)).

Principe d'implantation et de sécurité :

- **La barrière détecte** instantanément toute pénétration dans la zone surveillée (corps, main ou doigt selon sa résolution) et transmet un ordre d'arrêt à la machine.
- **La distance minimale de sécurité** d'implantation doit être rigoureusement calculée pour s'assurer que les fonctions dangereuses se soient complètement arrêtées avant que l'opérateur ne puisse atteindre la zone de danger.
- **Distance de sécurité S calculée : 608 mm.**
- **Paramètres de calcul :** Résolution d = 40 mm — Temps d'arrêt T = 0.25 s