


JAM

ESTADO ACTUAL · PLANTA

DISTRIBUCIÓN



PROYECTO DE REFORMA

REFORMA INTERIOR
VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR

calle Juan Antonio Mayans, 11, 2b

PROMOTOR

Pilar Bravo
Salvador Jordá

ARQUITECTO

Belén Jordá Seguí · no. COACV 15032





JAM

ESTADO ACTUAL · PLANTA
COTAS Y SUPERFICIES




tabla de superficies útiles

b0	planta baja	a. total	a. const.	a. comput.
b01	Salón	17,00	19,72	19,72
b02	Pasillo	8,18	9,32	9,32
b03	Comedor	7,78	8,99	8,99
b04	Cocina	5,24	6,40	6,40
b05	Lavadero	4,90	6,18	6,18
b06	Baño	4,69	5,34	5,34
b07	Habitación 01	7,00	7,93	7,93
b08	Habitación 02	12,09	13,35	13,35
b09	Vestidor	6,98	8,19	8,19
b10	Patio	10,91	10,91	10,91
Total m²		73,86	85,42	85,42

escala 1 | 50

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 m

PROYECTO DE REFORMA
REFORMA INTERIOR
VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR


calle Juan Antonio Mayans, 11, 2b

PROMOTOR

Pilar Bravo
Salvador Jordá

ARQUITECTO


Belén Jordá Seguí · no. COACV 15032



JAM

ESTADO REFORMADO · PLANTA

DISTRIBUCIÓN



PROYECTO DE REFORMA

REFORMA INTERIOR VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR

calle Juan Antonio Mayans, 11, 2b

PROMOTOR

Pilar Bravo
Salavador Jordá


ARQUITECTO

Belén Jordá Seguí · no. COACV 15032


escala 1 | 50

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 m

1

**JAM****ESTADO REFORMADO · PLANTA**

COTAS Y SUPERFICIES 01

**tabla de superficies útiles**

planta	planta baja	s. util.	s. const.	s. comput.
b01+b03	Salón-comedor	24,74	28,97	28,97
b02	Pasillo	3,96	5,10	5,10
b04	Cocina	7,97	8,28	8,28
b05	Lavadero	4,90	6,18	6,18
b06	Baño	5,20	6,37	6,37
b07	Habitación 01	6,99	7,93	7,93
b08	Habitación 02	12,09	13,35	13,35
b09	Vestidor	6,98	8,19	8,19
b10	Patio	10,91	10,91	10,91
Total m ²		72,83	85,37	85,37

escala 1 | 50



0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 m

PROYECTO DE REFORMAREFORMA INTERIOR
VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR

calle Juan Antonio Mayans, 11, 2b

PROMOTORPilar Bravo
Salvador Jordá**ARQUITECTO**


Belén Jordá Seguí · no. COACV 15032



JAM

ESTADO REFORMADO · SECCIÓN

SECCIÓN LONGITUDINAL



PROYECTO DE REFORMA

REFORMA INTERIOR
VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR

calle Juan Antonio Mayans, 11, 2b

PROMOTOR

Pilar Bravo
Salvador Jordá

ARQUITECTO

Belén Jordá Seguí · no. COACV 15032