## ALERTA DE QUALIDADE

## Amostragem de Produto Acabado

Programa: 585976 Tipo Produto: Em

**Documento:** 10 Linha

**Equipamento:** S7P71 Prs avalidados: 25

**Local Prod.:** 20070170 -Data da avaliação:

03/03/2021 Pintura F7

**Hora inicial:** 14:26:31 **Setor:** Acabado F1

**Hora final:** 14:29:07 Fornecedor: Montagem A





26571 - OASIS AD

Cor: 25666

Componente	Processo	Falha	Qtd. Ocorrências	Ação(ões) Imediata(s)
MONITORAMENTOS	Teste de Aderência.	Realizado de forma inadequada.	2	teste
Total de falhas			2	

## Observações

teste

## Anexos (Confirmações visuais)

Local Amostragem	Inspetor	Prs revisados	Prs com problemas	% problema
ASM1	(po8276)	24	2	8.00 %
TD.	NT /	TC ( 1 1 1 )		A / A
Turno	Número	Total do lote	Prs reprovados	% reprovação
Turno 1º	0378	10tal do lote	Prs reprovados  11	% reprovação 110.00 %

Área responsável	Gerente

Montagem A Kennedi

Local de Entrega do Material	Responsável	Ramal	
teste	teste	700	

Envolvido	Setor	Ramal
teste	Mont_A	600