ALERTADEQUALIDADE AmostragemdeProdutoAcabado Programa:585976

Documento:10 **Equipamento:**S7P71

LocalProd.:20070170-PinturaF7

Setor:AcabadoF1

Fornecedor: MontagemA TipoProduto: EmLinha Prsavalidados: 10

DatadaavaliaC'C#o:04/03/2021

Horainicial:09:47:08 Horafinal:09:48:27

26571-OASISAD

Cor:25666 Componente Processo Falha Qtd.OcorrC*ncias AC'C#o(C5es)Imediata(s)

SOLAEXPANDIDOInjeC'C#oExpandidoDureza1testweSOLAEXPANDIDOInjeC'C#oExpandidoEstria2teste**Totaldefalhas**3 ObservaC'C5es teste Anexos(ConfirmaC'C5esvisuais) LocalAmostragem Inspetor Prsrevisados Prscomproblemas %problema ASM1 (po8276) 10 2 20.00% Turno NC:mero Totaldolote Prsreprovados %reprovaC'C#o 1B: 0378 10 2 20.00% CrearesponsC!vel Gerente MontagemA Kennedi LocaldeEntregadoMaterial ResponsC!vel Ramal teste teste 600 Envolvido Setor Ramal testeteste600