URBANVISION ANALYTICS

Relatório Executivo de Auditoria Viária e Degradação Urbana

Município: Curitiba - Eixo Batel Estrutural | **Campanha:** cpg_2d658ec3ea05 | **Período:** 2026-Q4 | **Responsável Técnico:** Eng. Auditor Responsável | **Emissão:** 27/10/2026 03:28 UTC

1. Indicadores do Índice de Degradação Urbana (IDU-Pavimento)

Bairro	L_obs (km)	L_eleg (km)	Cobertura	Danos Conf.	Densidade (/km)	IDU Score	Faixa
Batel	1.65	2.60	63.5%	18	10.9	27.3	Moderada

2. Análise Gráfica Comparativa e Tipologia de Danos



3. Conclusões Baseadas em Evidências Verificadas

• Na campanha de referência, o bairro Batel apresentou 10.9 ocorrências confirmadas por km inspecionado, contra 10.9 no conjunto de comparação municipal: razão de 1.0. A cobertura foi de 63.5% da malha elegível. Entre 18 ocorrências classificadas, 5 foram trinca longitudinal. Recomenda-se inspeção técnica para definir intervenções.

4. Ocorrências Prioritárias e Amostra de Evidências

ID Ocorrência	Classe RDD2022	Confiança	Coordenadas (Lat, Lon)	Status	Via / Bairro
occ_dbfe7efc	Trinca Transversal	0.75	-25.44000, -49.29800	confirmada	Avenida do Batel (Batel)
occ_700f19b0	Trinca Longitudinal	0.94	-25.44046, -49.29714	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Batel)
occ_63757921	Trinca Transversal	0.92	-25.44091, -49.29629	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Batel)
occ_9bf71127	Trinca Longitudinal	0.85	-25.44137, -49.29543	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Batel)
occ_1d3bc563	Trinca Longitudinal	0.79	-25.44183, -49.29457	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Batel)
occ_ad948297	Trinca tipo Malha/Jacaré	0.82	-25.44229, -49.29371	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Batel)
occ_1cba5a82	Trinca Transversal	0.85	-25.44274, -49.29286	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Batel)
occ_9941cf70	Buraco (Pothole)	0.83	-25.44320, -49.29200	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Batel)
occ_d8e5230a	Trinca tipo Malha/Jacaré	0.95	-25.44366, -49.29114	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Batel)
occ_5329d768	Trinca Transversal	0.90	-25.44411, -49.29029	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Batel)

5. Limitações Técnicas e Salvaguardas Éticas

Aviso de Responsabilidade e Limites do MVP: *O UrbanVision Analytics apoia a triagem técnica e a priorização de vistorias de campo. Não estima profundidade milimétrica de buracos, resistência estrutural de subleito, causa de falhas nem custos de engenharia apenas por fotografia. A classificação automática foi gerada por modelo de visão computacional treinado na taxonomia RDD2022. Qualquer ordem de serviço ou obra de pavimentação requer homologação in loco por engenheiro habilitado.*