URBANVISION ANALYTICS

Relatório Executivo de Auditoria Viária e Degradação Urbana

Município: Belo Horizonte - Eixo Savassi e Contorno | **Campanha:** cpg_548b8c1497dd | **Período:** 2026-Q4 | **Responsável Técnico:** Eng. Auditor Responsável | **Emissão:** 27/10/2026 03:28 UTC

1. Indicadores do Índice de Degradação Urbana (IDU-Pavimento)

Bairro	L_obs (km)	L_eleg (km)	Cobertura	Danos Conf.	Densidade (/km)	IDU Score	Faixa
Savassi	2.25	2.50	90.0%	23	10.2	25.6	Moderada

2. Análise Gráfica Comparativa e Tipologia de Danos



3. Conclusões Baseadas em Evidências Verificadas

• Na campanha de referência, o bairro Savassi apresentou 10.2 ocorrências confirmadas por km inspecionado, contra 10.2 no conjunto de comparação municipal: razão de 1.0. A cobertura foi de 90.0% da malha elegível. Entre 23 ocorrências classificadas, 10 foram trinca transversal. Recomenda-se inspeção técnica para definir intervenções.

4. Ocorrências Prioritárias e Amostra de Evidências

ID Ocorrência	Classe RDD2022	Confiança	Coordenadas (Lat, Lon)	Status	Via / Bairro
occ_fe1af198	Trinca Transversal	0.83	-19.92800, -43.94500	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Savassi)
occ_8f75bb17	Trinca Transversal	0.76	-19.92882, -43.94423	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Savassi)
occ_71ad1ee7	Trinca Transversal	0.74	-19.92964, -43.94346	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Savassi)
occ_1a6a86f5	Trinca tipo Malha/Jacaré	0.74	-19.93045, -43.94268	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Savassi)
occ_5476a1d6	Trinca Transversal	0.91	-19.93127, -43.94191	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Savassi)
occ_e92396af	Trinca Transversal	0.92	-19.93209, -43.94114	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Savassi)
occ_b6274d06	Trinca Longitudinal	0.93	-19.93291, -43.94036	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Savassi)
occ_78c33907	Trinca Longitudinal	0.77	-19.93373, -43.93959	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Savassi)
occ_b67f0029	Trinca Longitudinal	0.78	-19.93454, -43.93882	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Savassi)
occ_b2c849e1	Trinca tipo Malha/Jacaré	0.76	-19.93536, -43.93805	confirmada	Sem Via Próxima (<25m) (Savassi)

5. Limitações Técnicas e Salvaguardas Éticas

Aviso de Responsabilidade e Limites do MVP: *O UrbanVision Analytics apoia a triagem técnica e a priorização de vistorias de campo. Não estima profundidade milimétrica de buracos, resistência estrutural de subleito, causa de falhas nem custos de engenharia apenas por fotografia. A classificação automática foi gerada por modelo de visão computacional treinado na taxonomia RDD2022. Qualquer ordem de serviço ou obra de pavimentação requer homologação in loco por engenheiro habilitado.*