

Durante os meses em que o projeto foi se desenvolvendo surgiram alguns problemas, aqui citarei os que ocorreram e que podem voltar a acontecer.

1. A tela Lcd pode apresentar os seguintes caracteres (??\$@**) ou caracteres semelhantes em casos de corrente baixa ou alguma colisão inesperada.
 - Solução: remover a fonte de alimentação do arduino por alguns segundos e ligá-la novamente ao arduino.
2. A tela Lcd pode apresentar falhas ao desligar e ligar o relé. Falhas como piscar a tela, caracteres estranhos como citado no tópico 1 e embaralho das letras.
 - Solução: Remover os pinos da tela LCD, verificar com a ajuda de um multímetro se a tensão de 5v a 7v está chegando à tela
3. Fluxo de água fraco
 - Solução: neste caso o principal motivo para isso acontecer é que a bateria está descarregada ou está com uma tensão menor que 12v (tensão da bomba) será necessário esperar que a bateria recarregue, a irrigação funcionará normalmente porém de forma lenta
4. Bateria não carrega ou demora para carregar
 - Solução: neste caso a placa solar pode estar com algum tipo de sombreamento ou com algum problema na conexão o sistema deverá ser analisado para elaborar uma solução

Melhorias feitas e pensadas para o projeto

1. Implementação de uma tela Lcd para fácil visualização do nível de umidade do solo(FEITA)
2. Upgrade de um sensor que possa medir tanto o nível de umidade quanto o nível de Ph do solo
3. Botão ou potenciômetro para modificar o nível de umidade do solo sem precisar remover o sistema para conectá-lo em um computador, para isso será preciso modificar a programação
4. Utilização de mais de um sensor para captação mais precisa da umidade do solo, será necessário mudar tanto a programação quanto o circuito