

TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA

Endereço: Centro, Ibiúna - SP, Brazil

Início: 22/04/2026 16:54

OS: V69068

Técnico: TALLES HENRIQUE DO NASCIMENTO


Término: 22/04/2026 16:54

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69068
Fantasia:	NISSIN FOODS DO BRAS
CNPJ:	60945169000146
Data de garantia:	08/02/2021
Contrato Ativo / Inativo:	Ativo
Cobertura_de_Peças:	Parcial
Classificação de atendimento:	-
Codigo_OS_Anterior:	V65994
Data_OS_Anterior:	01/10/2025
Tecnico_OS_Anterior:	ISRAEL OSVALDO INACIO
Ultimo_Laudo:	Defeito aparente: relógio de ponto marca como tampa aberta, mesmo estando fechada, sob leve pressao na tampa ela volta ao normal, quando solta marca novamente tampa aberta. Cabo flet da impressora solto dentro do relógio Analise: Preventiva para relógios ponto. Conclusao: Relógios nao esta funcionando por constar tampa de impressao aberta, Necessario abrir chamado.
Cobertura:	Não Incluso

KM:	100 KM
Visita_Improdutiva:	Avulso
Desconto_Serviço_Avulso:	25%
Descrição do produto:	RELOGIO SMART PRINT WIFI BIO ID 3000USR PX MIFARE
QRCode produto:	'G05551924 '
Serie:	0003005030022529

Descrição de Cobrança

Tipo de Equipamento?:	PONTO
Função E90E / Corte de Papel:	1
Verificação de Leitura:	1
Limpeza e Lubrificação:	1
Impressão de Ticket:	1
Sigla Atendimento:	MP
Observação:	Não foi possível realizar a manutenção preventiva devido a ausência do responsável que iria me acompanhar no processo sendo necessário remarcar a manutenção
Solicitar chamado corretivo?:	Não
Serviço Finalizado:	Sim
Nº de Serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	.
E-mail:	.
Assinatura:	.