



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Endereço: R. Flávio Giacomini - Lot. Nova Capi, Capivari - SP, 13360-000, Brazil
Início: 01/04/2026 14:14
OS: V69107
Técnico: BRUNO DE ARAUJO MARTUCCI
Término: 01/04/2026 14:14

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69107
Informação Atendimento:	INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Igor Lopes Da Silva TELEFONE:19 996364085 EMAIL:ti@branyl.com.br ENDERECO: Rua Flavio Giacomini S/N Jardim Nova Capivari Capivari SP 13363-160 PONTO DE REFERENCIA: Branyl Comercio e Industria Textil LTDA DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO: 6:00 as 18:00 NUMERO DE SERIE: 00003002630024983 PROBLEMA APRESENTADO: 3 relgios ponto aqui de nao cortar corretamente o papel Qual Software Utilizado: DMP Acess II TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? (x)Nao ()Sim, Quais documentos? Discriminacao de Cobranca VALORES: Para o servico avulso, sao cobrados os valores R\$ 227,00 PRIMEIRA HORA e o deslocamento no valor de 211,00 reais - R\$ 129,00 a cada 30 minutos Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO:43631191000100 ORDEM DE COMPRA: (x)Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo:
Fantasia:	BRANYL COMERCIO E IN
CNPJ:	43631191000100
Data de garantia:	30/12/2022
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva

Codigo_OS_Anterior:	V17057
Data_OS_Anterior:	31/01/2020
Tecnico_OS_Anterior:	VALMIR ALVES RIBEIRO
Ultimo_Historico:	PABLO-19-99694-6460 PEDIDO 074643--53-28/11/2019 INSTALAÇÃO PRINT POINT III- , FONTE MICRO NO-BREAK INSTALAÇÃO R\$ 200,00 CNPJ. 43.631.191/0001-00
Descrição do produto:	RELOGIO PRINTP.III V4 BIO ID 500USR BAR
QRCode produto:	'G05534810 '
Serie:	00003002630024983

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Registra Ponto
Causa:	Lista de Pessoa Não Cadastrada
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	FATURADO EM OUTRA OSE
Observação:	# PROBLEMA RELATADO Impressora papel atolado, Dificuldade para teclar #PROBLEMA ENCONTRADO Não foi encontrado problema no sistema de impressão, realizado teste, batendo ponto e não apresentou problema Placa do teclado com mal contato e membrana desgastada #SOLUCAO Realizado uma limpeza no sistema de impressão e sensor, Necessário retorno com placa do teclado e membrana Placa S2525364 Membrana D02727176
Sigla Atendimento:	FAT-OS - FATURADO EM OUTRA OS
OSE Para Faturamento:	V69109
Equipamento:	Ponto
Substituição:	Abrir Retorno
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Igor
E-mail:	ti@branyl.com.br

Assinatura:A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L G D A'.