



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Endereço: R. Flávio Giacomini - Lot. Nova Capi, Capivari - SP, 13360-000, Brazil
Início: 01/04/2026 12:55
OS: V69109
Técnico: BRUNO DE ARAUJO MARTUCCI
Término: 01/04/2026 14:00

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69109
Informação Atendimento:	INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Igor Lopes Da Silva TELEFONE:19 996364085 EMAIL:ti@branyl.com.br ENDERECO: Rua Flavio Giacomini S/N Jardim Nova Capivari Capivari SP 13363-160 PONTO DE REFERENCIA: Branyl Comercio e Industria Textil LTDA DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO: 6:00 as 18:00 NUMERO DE SERIE: 00003002630022611 PROBLEMA APRESENTADO: 3 relgios ponto aqui de nao cortar corretamente o papel Qual Software Utilizado: DMP Access II TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? (x)Nao ()Sim, Quais documentos? Discriminacao de Cobranca VALORES: Para o servico avulso, sao cobrados os valores R\$ 227,00 PRIMEIRA HORA e o deslocamento no valor de 211,00 reais - R\$ 129,00 a cada 30 minutos Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 43631191000100 ORDEM DE COMPRA: (x)Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo:
Fantasia:	BRANYL COMERCIO E IN
CNPJ:	43631191000100
Data de garantia:	26/04/2020
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva

Codigo_OS_Anterior:	V49011
Data_OS_Anterior:	04/07/2023
Tecnico_OS_Anterior:	ANDREW DULTRA SALES
Ultimo_Historico:	INFORMAÇÃO DO ATENDIMENTO PROCURAR POR + TELEFONE: (19) 99809-7364 E-MAIL: ti@branyl.com.br ENDEREÇO (RUA, BAIRRO, CIDADE, ESTADO e CEP): R. Flávio Giacomini, 176 - Lot. Nova Capi, Capivari - SP, 13360-000 PONTO DE REFERENCIA: Rua sem saída DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO (DE QUE HORA ATÉ QUE HORA): das 7 as 12:00 das 14 as 17:00 HORARIO DE ALMOÇO: 12:00 as 14:00 NUMERO DE SÉRIE: 009509(catraca) PROBLEMA APRESENTADO : Rodando em falso NUMERO DE SÉRIE: 00003002630016744(Rep) PROBLEMA APRESENTADO : Problema para cortar papel NUMERO DE SÉRIE: 00003002630022611 (Rep) PROBLEMA APRESENTADO : Problema para cortar papel TECNICO NECESSITA FAZER INTEGRAÇÃO OU ENVIAR DOCUMENTAÇÃO? (SIM/NAO) NÃO CONTRATO : SIM () NÃO (X) COM PEÇA : SIM () NÃO (X) DADOS PARA FATURAMENTO VALORES: R\$ 489,00 PRIMEIRA HORA - R\$ 156,00 a cada 30 minutos CNPJ PARA FATURAMENTO: 43.631.191/0001-00 ORDEM DE COMPRA: (SIM/NAO) DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: INFORMAÇÕES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita será cobrada normalmente o preço informado durante a ratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, será cobrado a taxa de deslocamento. Tolerância de espera do técnico 15 min. Protocolo: 2023070483285
Ultimo_Laudo:	MANUTENÇÃO! - ABRIR RETORNO ? NAO - PEÇAS PARA RETORNO ? NAO - EQUIPAMENTO = PRINT POINT III, PRINTPOINT III, CATRACA DIMEP. - SUPERVISOR = 1234, 1234 - PROBLEMA APRESENTADO : TICKET PENDENTE, CATRACA COM BRACO DESTRAVADO - DIAGNOSTICO TECNICO : MUITA SUJEIRA NA IMPRESSORA, SENSOR SUJO, ESTAVA ATRAPALHANDO O DESENVOLVIMENTO. E NA CATRACA SOLENOIDES FORA DO PONTO. - SOLUÇÃO : LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS, EQUIPAMENTO OK AJUSTE NA ALTURA DA SOLENOIDES EQUIPAMENTO OK - ACOMPANHADO PELO CLIENTE : JUNIOR - TECNICO ANDREW DULTRA SALES.
Descrição do produto:	RELOGIO PRINTP.III V4 BIO ID 500USRBAR
QRCode produto:	'G05534810 '
Serie:	00003002630022611

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Registra Ponto
Causa:	Lista de Pessoa Não Cadastrada
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	# PROBLEMA RELATADO Impressora papel atolado, Dificuldade para teclar #PROBLEMA ENCONTRADO Não foi encontrado problema no sistema de impressão, realizado teste, batendo ponto e não apresentou problema Placa do teclado com mal contato e membrana desgastada #SOLUÇÃO Realizado uma limpeza no sistema de impressão e sensor, Necessário retorno com placa do teclado e membrana Placa S2525364 Membrana D02727176
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora, Horas Adicionais
Quantidade de Horas Adicionais:	30min.
Valor Primeira Hora:	438
Valor Total das Horas Adicionais:	129
Equipamento:	Ponto
Substituição:	Abrir Retorno
Serviço Finalizado:	Sim

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Igor
E-mail:	ti@branyl.com.br
Assinatura:	