



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: REMODISA SOROCABA SISTEMAS PRE MOLDADOS LTDA
Endereço: Av. Victor Andrew, 2225 - Zona Industrial, Sorocaba - SP, 18086-390, Brazil
Início: 01/04/2026 08:19
OS: V69110
Técnico: BRUNO DE ARAUJO MARTUCCI
Término: 01/04/2026 09:31

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69110
Informação Atendimento:	Chamado aberto com sucesso Dados do Chamado CNPJ:01415150000129 Equipamento Descricao: MD2900 ACURA TCP-IP PEDESTAL PINTADO 220V Codigo: G043B0411BSRB Numero de Serie: 184334 Problema Descricao: Voltou o problema atendido pela OS: V68467. Ninguem consegue passar pela catraca, da o erro erro de leitura Informacoes do Chamado Telefone: 15 3225-3882 E-mail: ti@premodisa.com.br CEP: 18081-025 Endereco: Avenida Victor Andrews , 2225 Ponto de Referencia: Ao lado da empresa Edsha Disponibilidade p Atendimento: 8h as 17h Qual Software Utilizado: MD Acesso Tecnico necessita se apresentar ou enviar documentacoes: Nao Dados para faturamento: CNPJ para faturamento: 088883690000194 Ordem de Compra: Sim Alguma observacao: Data Limite para faturamento: 2026-04-20 Valores e Condicoes Valor da Primeira hora: R 324,00 Valor hora adicional: R 163,50 a cada 30 minutos Valor deslocamento: R 300,68 ate 50 Km Condiacao de Pagamento: 14 DIAS Garantia Peca: 90 dias apos a troca Garantia Mao de Obra: 90 dias apos a execucao Cliente concordou com os valores e condicoes apresentados INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. INFRAESTRUTURA E POR CONTA DO CLIENTE.
Fantasia:	REMODISA
CNPJ:	01415150000129
Data de garantia:	06/07/11
Tipo de atendimento:	CHAMADO INFORMATICA
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo

Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V68467
Data_OS_Anterior:	05/03/2026
Tecnico_OS_Anterior:	BRUNO DE ARAUJO MARTUCCI
Ultimo_Historico:	Chamado - avulso aberto com sucesso. Dados do Chamado CN PJ:0141515 0000129 Equipamento: Descriçao: MD 2900 ACURA TCP-IP PEDESTAL PINTADO 220V Codigo: G043B0411 BSRB Numero de Serie: 184334 Problema Descricao: Catraca não está comunicando com a facial. Facial libera a passagem mas a catraca não libera as portas do Chamado Telefone: 15 322 5-3882 E-mail: ti@premodisa.com.br CEP: 18086-390 Endereço: Avenida Victor Andrew, 2225 Pontão de Referência: Ao lado da empresa Eds ha Disponibilidade para Atendimento: 8h a s 17h Qual Software Utilizado: MDAccess O Técnico necessita se apresentar ou enviar documentação: Não Dados para faturamento: CNPJ para faturamento: 014151500 00129 Ordem de Compra: Sim Alguma observação: Nada Data Limite para faturamento: 2026-03-20 Valores e Condições Valor da Primeira hora: R 324,00 Valor hora adicional: R 163,50 a cada 30 minutos Valor deslocamento: R 188,00 até 50 Km Condição de Pagamento: 14 DIAS Garantia Perca: 90 dias após a troca Garantia Mão de Obra: 90 dias após a execução Cliente concordou com os valores e condições apresentados INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita será cobrada normalmente o preço informado. Em caso de visita impródutiva, será cobrada a taxa de deslocamento. Tolerância de espera do técnico 15 min. INFRAESTRUTURA E POR CONTA DO CLIENTE.
Ultimo_Laudo:	# PROBLEMA RELATADO Catraca não trava de um lado e não libera #PROBLEMA ENCONTRADO Solenoide sem lubrificação estava forçando muito para empurrar o pino e placas desconfiguradas prox 1 e 2 #SOLUCAO Feito a lubrificação da solenoide a catraca já voltou a travar com precisão Ao ajustar configuração de leitura prox 1 e 2 catraca voltou a ler normal, liberando, travando e acessando normal realizando acesso permitido
Descrição do produto:	MD2900 ACURA TCP-IP PEDESTAL PINTADO 220V
QRCode produto:	'G043B0411BSRB '
Serie:	184334

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Libera Acesso
Causa:	Pessoa Não Cadastrada
Solução:	Parametrização De Hardware / Software
Classificação:	GARANTIA DE SERVIÇO
Observação:	# PROBLEMA RELATADO Erro de leitura #PROBLEMA ENCONTRADO Placas não estavam lendo corretamente sinal do facial #SOLUCAO Feito um reset na placa, validado comunicação e configurações Realizado configuração no formato de leitura que não estava configurado Realizado teste com crachá da portaria e faciais, voltou a acessar normalmente Validado acessos com portaria e Marcelo
Sigla Atendimento:	GS-I - GARANTIA DE SERVIÇO
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	

N de serie:

**Dados do Representante da Empresa**

Nome:	Marcelio
E-mail:	ti@premodisa.com.br
Assinatura:	