



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: ENVIAGORA LTDA
Endereço: Extrema, MG, 37640-000, Brazil
Início: 02/04/2026 11:06
OS: V69116
Técnico: LEANDRO TIAGO
Término: 02/04/2026 16:13

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69116
Informação Atendimento:	INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Tatiane Furquim TELEFONE: (35) 9.9818-3195 EMAIL: tatiane.furquim@enviagora.com.br ENDERECO: AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 124, GALPAO 2, BAIRRO: VARGEM DO JOAO PINTO, EXTREMA PONTO DE REFERENCIA: PROXIMO A BRASPRESS DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO: DAS 08H00 AS 11H00 / DAS 14H00 AS 17H00 NUMERO DE SERIE: 8008061 PROBLEMA APRESENTADO: Erro ao tentar cadastrar face de todos os novos colaboradores Qual Software Utilizado: Kairos TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? (x)Nao ()Sim, Verificamos que o seu equipamento esta dentro da garantia de fabrica. Sendo assim, sera cobrado apenas o custo de deslocamento do tecnico: R\$ 508,00, desde que o problema nao seja decorrente de mau uso ou da infraestrutura local. Caso o problema seja identificado como mau uso, falha na infraestrutura ou na parametrizacao, aplicam-se os seguintes valores: 1 hora 227,00 reais + deslocamento 508,00 reais e horas adicionais de 129,00 a cada 30 min. Obs.: Chamados abertos apos as 16h serao atendidos em ate 3 dias uteis. DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 49933678000116 ORDEM DE COMPRA: (x)Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: 20/03
Fantasia:	ENVIAGORA LTDA
CNPJ:	49933678000116
Data de garantia:	21/07/2026
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo

Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V68290
Data_OS_Anterior:	26/02/2026
Tecnico_OS_Anterior:	ISRAEL OSVALDO INACIO
Ultimo_Historico:	RETORNO DA O.S V6823 6 INFORMACOE S PARA ATE NDIMENTOPR OCURAR POR : Tatiane FurquimTE LEFONE: (3 5) 9.9818- 3195EMAIL: tatiane.f urquim@env iagora.com .brENDEREC O: AV JOAQ UIM LOUREN CO DE LIMA , 124, GAL PAO 2, BAI RRO: VARGE M DO JOAO PINTO, EX TREMAPONTO DE REFERE NCIA: PROX IMO A BRAS PRESSDISPO NIBILDADE PARAATEN DIMENTO: D AS 08H00 A S 11H00 / DAS 14H00 AS 17H00N UMEROS DE S ERIE: 8008 061PROBLEM A APRESENT ADO: Erro ao tentar cadastrar face de todos os novos colaboradores. Qual Software Utilizado: Kairos Valores: Verificamos que o seu equipamento está dentro da garantia de fábrica. Sendo assim, será cobrado a penalidade do aluguel do técnico: R\$ 380,00, desde que o problema não seja decorrente de mau uso ou da infraestrutura local. Caso o problema seja identificado como mau uso, falha na infraestrutura ou na parametrização, aplicam-se os seguintes valores: 1ª hora 227,00 reais + deslocamento 380,00 reais e horas adicionais de 129,00 a cada 30 min. Obs.: Chama dos abertos após as 16h serão atendidos em até 3 dias úteis.Obs.: Chamados abertos após as 16h serão atendidos em até 3 dias úteis.TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU E NVIAR DOCUMENTACAOES? (x)Nao ()Sim,DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 499336780 00116ORDEM DE COMPRA : (x)Nao ()Sim, Alguma observacao?DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: 20/ 03 LAUDO ANTERIOR MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO D-REP PROBLEMA APRESENTADO: Faciais de novos funcionários apresenta erro ao realizar cadastro. PROBLEMA ENCONTRADO: Equipamento apresentando falha ao cadastrar novas faces. SOLUÇÃO: Realizada tentativa de troca da placa. OBSERVAÇÕES: Ao chegar ao local, fui recebido pela Letícia (RH), que informou que o equipamento estava apresentando erro ao cadastrar novos colaboradores no reconhecimento facial. Após a análise técnica, foi constatada falha na placa do equipamento. Foi realizada a substituição da placa; porém, a peça disponível no estoque do técnico também apresentava defeito. Sendo assim, será necessário
Ultimo_Laudos:	MANUTENCAO DE RELÓGIO DE PONTO D-rep PROBLEMA APRESENTADO: faciais de novos funcionarios da erro ao cadastrar. PROBLEMA ENCONTRADO: erro ao cadastrar novas faces SOLUCAO: TROCA DA PLACA OBSERVAÇÕES: FEITA A TROCA DA PLACA, VALIDADA COMUNICACAO, ENVIO DE FUNCIONÁRIOS AO RELÓGIO. TESTES FEITOS PARA VALIDACAO: COMUNICACAO, TESTES COM FUNCIONÁRIOS BATENDO PONTO PARA O ALMOCO, TODOS OS TESTES FORAM REALIZADOS COM SUCESSO. Relógio ficou com DHCP habilitado, devido ao cabo de rede não dar comunicacao PECAS TROCADAS: C2525570pat ACOMPANHADO PELA LETÍCIA RH Tecnico responsavel: Israel Inacio
Descrição do produto:	RELOGIO D-REP V2 FACIAL 10000SR
QRCode produto:	'G05565230F '
Serie:	00000000008008061

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Registra Ponto
Causa:	Placa Principal Com Defeito
Solução:	Reset Do Equipamento
Classificação:	GARANTIA DE SERVIÇO
Observação:	Defeito Reclamado: Equipamento não realiza cadastro facial. Defeito Encontrado: Equipamento apresentando defeito intermitente. Solução: Realizada restauração de fábrica do equipamento. Observação: Conforme histórico recente, houve a troca da placa principal por outro técnico, após a qual o equipamento operou normalmente por um período. Posteriormente, voltou a apresentar falha no cadastro de faciais. Foi realizada análise em conjunto com o suporte SAP, incluindo tentativa de atualização de firmware, porém sem sucesso, uma vez que o equipamento não aceitou a atualização. Também foram efetuadas diversas tentativas de configuração e parametrização, sem êxito. Diante disso, optou-se pela restauração de fábrica do equipamento. Após o procedimento, o equipamento voltou a operar normalmente. Foram realizados cadastros de funcionários, testes de funcionamento, envio de credenciais e validação de faciais, todos com resultados satisfatórios. O serviço foi

	acompanhado e validado pela Sra. Tatiane, líder do setor de RH. Cliente foi notificada sobre a cobrança do deslocamento no valor de 508,00.
Sigla Atendimento:	GS-I - GARANTIA DE SERVIÇO
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Tatiane Aparecida Furquim
E-mail:	tatiane.furquim@enviagora.com.br
Assinatura:	