



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: CALEDONIA SAUDE S.A.
Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO ,950 ,JARDIM VERGUEIRO ,SOROCABA ,18030005
Início: 02/04/2026 10:58
OS: V69142
Técnico: BRUNO DE ARAUJO MARTUCCI
Término: 02/04/2026 13:18

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69142
Informação Atendimento:	INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Guilherme/Lucas TELEFONE: 15 991708193 EMAIL: guilherme.pereira-vega@evangelicohospital.com.br ENDERECO: Hospital Evangelico de Sorocaba, R. Imperatriz Leopoldina, 136 - Vila Jardini, Sorocaba - SP, 18044-010 PONTO DE REFERENCIA: DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO NUMERO DE SERIE: 00047008390000144 PROBLEMA APRESENTADO: Senha de supervisor sem permissao Qual Software Utilizado: LG TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? (x)Nao ()Sim, Quais documentos? Discriminacao de Cobranca VALORES: Para o servico avulso, sao cobrados os valores R\$ 227,00 PRIMEIRA HORA e o deslocamento no valor de 393,50 reais - R\$ 129,00 a cada 30 minutos. Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO::26.048.123/0001-96 ORDEM DE COMPRA: (x)Nao ()Sim, Alguma observacao?As notas devem ser enviadas para o ti.nf@hospitalcare.com.br e recuperacaohc@hospitalcare.com.br, a requisicao sera aberta como Zreg, apos o envio da nota. DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: Dia 20 INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min.
Fantasia:	CALEDONIA SAUDE S.A.
CNPJ:	25249439000183
Data de garantia:	12/05/2030
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo

Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V64144
Data_OS_Anterior:	24/06/2025
Tecnico_OS_Anterior:	BRUNO DE ARAUJO MARTUCCI
Ultimo_Historico:	Observação s: As marc ações deve rão ser re alizadas s omente cra chá e biom etria. O colabora dor não de ve consegu ir realiza r as marca ções pelo teclado. chave RSA deve ser enviado p ara michel e.fonseca@ hospitalca re.com.br ****LIGAR PARA AGEN DAR**** ID.:(2023) -026556 PEDIDO: I NCLUSO NO VALOR DO EQUIPAMEN TO CNPJ de AT IVAÇÃO: 60 .112.299/0 001-06 Nota Fisca l de Compr a.:0001005 31 TAXA.: R\$ SOLICITAR REPASSE D O COMERCIA L End.:Ender eço: Av. C omendador Pereira I nácio, 950 - Térreo - Jardim Vergueiro , Sorocaba - SP, 180 30-005 vai ser insta lado no ho spital eva ngélico . Endereço I P:10.143.1 11.200 Mascara de rede:255. 255.255.0 Gateway:10 .143.111.2 54 Número de Série do REP:00047 0083900001 44 (Posto 2) Nome do so licitante: Michele/ Sidney Telefone d o Solicita nte.: (16)99180-022 0 /(19)993 31-5197 E-mail do Solicitan te.: mich ele.fonsec a@hospital care.com.b r Ponto de r eferencia: Instituto de Oncolo gia de Sor ocaba PEDIDO DE COMPRA:45 00703306 Soft. util izado.: si stema Norb er Preferenci a de data ou horari o.:
Ultimo_Laudo:	Realizado configuracao no relógio com informações passados pelo cliente, enviado um funcionario teste para validar com cliente, sup 1234 senha 1234, enviado configuracao Inserido informações de ip do cliente e enviado chave RSA para cliente, validado comunicacao, feito envio de funcionario pelo sistema do cliente Rep nao ficou fixado pois cliente informou que iria providenciar a infra no local
Descrição do produto:	RELOGIO REP-C SMART PRINT WIFI BIO ID 3000USR PX MIFARE
QRCode produto:	'G05552924 '
Serie:	00047008390000144

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Registra Ponto
Causa:	Lista de Pessoa Não Cadastrada
Solução:	Parametrização De Hardware / Software
Classificação:	GARANTIA DE INSTALAÇÃO
Observação:	# PROBLEMA RELATADO Alterar permissão supervisor #PROBLEMA ENCONTRADO Supervisor não estava habilitado para programação de pen drive #SOLUCAO Realizado comunicação com sdk, feito exclusão do supervisor já existente e enviado um novo com todas permissões Validado permissões puxando afd pelo pen drive Rep comunicando, leitura ok, impressão ok
Sigla Atendimento:	FAT-OS - FATURADO EM OUTRA OS
OSE Para Faturamento:	V69141
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	

N de serie:



Dados do Representante da Empresa

Nome:

Guilherme

E-mail:

guilherme.pereira-vega@evangelicohospital.com.br

Assinatura:

