



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: BENTELER COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA

Endereço: Indaiatuba - State of São Paulo, 13054-755, Brazil

Início: 06/04/2026 23:32

OS: V69158

Técnico: LEANDRO TIAGO

Término: 06/04/2026 23:35

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69158
Informação Atendimento:	RETORNO DA O.S V69100 RETORNO DA O.S V68803 RETORNO DA O.S V68769 RETONO DA O.S V68033 MOTIVO DO RETORNO: nao concluido a passagem de cabo, continuacao hoje, conclusao de servico RETORNO DA O.S V67925 INFORMACAO DO ATENDIMENTO PROCURAR POR * TELEFONE: Kleber Souza, Leticia Souza e Jennifer Santos +55 19 981220918 Endereco de atendimento: Rua: Avenida Marginal Sul, 802 Distrito Industrial 13054-755 - Campinas, Sao Paulo PONTO DE REFERENCIA: BENTELER / BRESKO / RAMADA DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO: Seg a sex (08:00 as 14:00) PROBLEMA APRESENTADO :1 - cancelas de motos e As cancelas do estacionamento de veiculos parou de funcionar/ 2 - A controladora do laboratorio de testes esta com o teclado danificado e os colaboradores do laboratorio tambem relatou que o leitor de cracha que fica dentro da sala tambem nao esta funcionando Numero de serie: VERIFICAR NO LOCAL Qual Software Utilizado: software dimep access II TECNICO NECESSITA FAZER INTEGRACAO OU ENVIAR DOCUMENTACAO? ()Nao (x)Sim, Quais documentos? RG, o tecnico precisa estar com a integracao em dia Discriminacao de Cobranca VALORES: Para servico avulso, aplicam-se os seguintes valores: 1 hora 324,00 reais + deslocamento de 188,00 reais, horas adicionais de 163,50 a cada 30 min. O prazo para realizacao da visita e de ate 2 (dois) dias uteis. Observacao: Chamados abertos apos as 16h terao prazo de atendimento de ate 3 (tres) dias uteis. Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 00.853.157/0001-60 ORDEM DE COMPRA: ()Nao (x)Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: E-mail para envio da NF: leticia.souza@benteler.com, denise.freire@benteler.com, kleber.souza@benteler.com INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat.Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de

	deslocamento.Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: LAUDO ANTERIOR Defeito Reclamado: Cancela de saida do estacionamento de carros nao aciona.
Fantasia:	BENTELER
CNPJ:	00853157000160
Data de garantia:	26/05/2024
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V69100
Data_OS_Anterior:	30/03/2026
Tecnico_OS_Anterior:	LEANDRO TIAGO
Ultimo_Historico:	RETORNO DA O.S V6880 3 RETORNO DA O.S V6876 9 RETONO D A O.S V680 33 MOTIVO DO RETORN O: nao con cluido a p assagem de cabo, con tinuacao h oje, concl usao de se rvico RETO RNO DA O.S V67925 IN FORMACAO D O ATENDIME NTO PROCUR AR POR * T ELEFONE: K leber Souz a, Leticia Souza e J ennifer Sa ntos +55 1 9 98122091 8 Endereco de atendi mento: Rua : Avenida Marginal Sul, 802 Distrit o Industri al 13054 -755 - Cam pinas, Sao Paulo PON TO DE REFE RENCIA: BE NTELER / B RESCO / RA MADA DISPO NIBILIDADE P/ ATENDI MENTO: Seg a sex (08 :00 as 14: 00) PROBLE MA APRESEN TADO :1 - cancelas de motos e As canc elas do es tacionamen to de veic ulos parou de funcio nar/ 2 - A controlad ora do lab oratorio d e testes e sta com o teclado d anificado e os cola boradores do labora torio tamb em relatou que o lei tor de cra cha que fi ca dentro da sala t ambem nao esta func ionando Nu mero de se rie: VERIF ICAR NO LO CAL Qual S oftware Ut ilizado: s oftware di mep access II TECNIC O NECESSIT A FAZER IN TEGRACAO O U ENVIAR D OCUMENTACA O? ()Nao (x)Sim, Quais doc umentos? R G, o tecni co precisa estar com a integra cao em dia Discrimin acao de Co branca VAL ORES: Para servico a vulso, apl icam-se os seguintes valores: 1 hora 32 4,00 reais + desloca mento de 1 88,00 reai s, horas a dicionais de 163,50 a cada 30 min. O pr azo para r ealizacao da visita e de ate 2 (dois) dias utei s. Observa cao: Chama dos aberto s apos as 16h terao prazo de atendimen to de ate 3 (tres) dias utei s. Alguma observaca o? Exemplo : DADOS PA RA FATURAM ENTO CNPJ PARA FATU RAMENTO: 0 0.853.157/ 0001-60 OR DEM DE COM PRA: ()Na o (x)Sim , Alguma o bservacao? DATA LIMI TE PARA FA TURAMENTO: E-mail pa ra envio d a NF: leti cia.souza@ benteler.c om, denise .freire@be nteler.com , kleber.s ouza@bente ler.com IN FORMACOES ADICIONAI S Lembrand o que em c aso de mau uso, a vi sita sera cobrada n ormalmente o preco i nformado d urante a t ratativa n o chat.Em caso de v isita impr odutiva, s era cobrad o a taxa d e deslocam ento.Toler ancia de e spera do t ecnico 15 min. Prot ocolo: LAU DO ANTERIO R Defeito Recl
Ultimo_Laudo:	Necessario retorno pra passagem de um novo cabo de rede Nao foi possível coletar assinatura
Descrição do produto:	CANCELA ACTIVE LE BR. RET 3,0M BIV. LED
QRCode produto:	'G04505330 '
Serie:	D0304202300002277

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Libera Acesso
Causa:	Mau Contato De Cabos
Solução:	Parametrização De Hardware / Software
Classificação:	CONCLUSÃO DE SERVIÇO
Observação:	Não foi possível realizar o atendimento devido às chuvas. Por se tratar de uma área externa, não foi possível executar a passagem do cabo de rede, impossibilitando a finalização da certificação da instalação dos faciais de entrada. Também não foi possível coletar fotos nem assinatura.
Sigla Atendimento:	CONCL - CONCLUSÃO DE SERVIÇO
Serviço Finalizado:	Não

Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	..
E-mail:	.
Assinatura:	