



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: ROBERT BOSCH LIMITADA
Endereço: Rod. Anhangüera, São Paulo, Brazil
Início: 06/04/2026 16:39
OS: V69165
Técnico: ISRAEL OSVALDO INACIO
Término: 06/04/2026 18:08

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69165
Informação Atendimento:	ORCAMENTOS A03900 A03901 APROVADO / PEDIDO R25955 / OS ANTERIOR: V69088 - INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Anderson Oliveira TELEFONE: 19 996490328 EMAIL: Anderson.oliveira@br.bosch.com ENDERECO: Via Anhanguera KM.98 Vila Boa Vista Campinas/SP PONTO DE REFERENCIA: trevo da Bosch DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO 08:00 as 16:00 de segunda a sexta NUMERO DE SERIE: 00003002620014540 00003002620014574 00003002620014567 00003002620014583 00003002620014575 PROBLEMA APRESENTADO: problema na impressora
Fantasia:	ROBERT BOSCH LIMITA
CNPJ:	45990181000189
Data de garantia:	15/12/2018
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Cobertura_de_Peças:	Parcial
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V69082
Data_OS_Anterior:	30/03/2026
Tecnico_OS_Anterior:	ISRAEL OSVALDO INACIO

Ultimo_Historico:	o o INFORM ACOES PARA ATENDIMEN TO PROCURA R POR: And erson Oliv eira TELEF ONE: 19 99 6490328 EM AIL: Ander son.olivei ra@br.bosc h.com ENDE RECO: Via Anhanguer a KM.98 Vi la Boa Vis ta Campina s/SP PONTO DE REFERE NCIA: trev o da Bosch DISPONIBI LIDADE P/A TENDIMENTO 08:00 as 16:00 de segunda a sexta NUM ERO DE SER IE: 000030 0262001454 0 00003002 620014574 000030026 20014567 0 0003002620 014583 000 0300262001 4575 PROBL EMA APRESE NTADO: pro blema na i mpressora Qual Soft ware Utili zado SAP T ECNICO NEC ESSITA SOM ENTE SE AP RESENTAR C OM AS SUAS DOCUMENTA COES OU EN VIAR DOCUM ENTACOES? Apresenta r document os da empr esa FRE e documento s pessoais ASO Trein amentos te cnicos Cas o ele deva enviar qu ais docume ntos seria m? Acima e nviar ante s de inici ar a visit a no e-mai l de conta to Discrim inacao de Cobranca VALORES: Para o se rvico avul so, sao co brados os valores R \$ 227,00 P RIMEIRA HO RA e o des locamento no valor de 188,00 reais - R \$ 129,00 a cada 30 m inutos (Ap os a 1 hor a), 2 dias uteis par a visita. O servico possui ga rantia de 90 dias p ara o mesm o problema . Alguma o bservacao? Exemplo: DADOS PAR A FATURAME NTO ROBERT BOSCH LTD A CNPJ PAR A FATURAME NTO: 45.99 0.181/0001 -89 ORDEM DE COMPRA : ()Nao ()Sim, Alg uma observ acao? DATA LIMITE PA RA FATURAM ENTO: 17/0 4/2026 INF ORMACOES A DICIONAIS Lembrando que em ca so de mau uso, a vi sita sera cobrada n ormalmente o preco i nformado d urante a t ratativa n o chat. Em caso de v isita impr odutiva, s era cobrad o a taxa d e deslocam ento. Tole rancia de espera do tecnico 1 5 min. Pro tocolo:
Ultimo_Laudo:	Orcamento para corretivas 7 IMPRESSORAS PP3 CÓDIGO C00KT1158 VALOR DE 820.00 7 LACRES CÓDIGO D00400013 VALOR DE 37.00 Enviar orcamento para anderson.oliveira@br.bosch.com Para aprovacao de manutencao dos seguintes relógios de ponto com numero de serie 00003002620014550 00003002600026200 00003002620014551 00003002620014540 00003002620014574 00003002620014575 00003002620014555 Ajustado com Anderson, se houver algum relógio que precise de troca de placa sera aprovado no momento da manutencao
Cobertura:	Não Incluso
KM:	Ilimitado
Visita_Improdutiva:	Avulso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	8796-PRINTP.III V2 BARRAS HID ICL
QRCode produto:	'G05532803I '
Serie:	00003002620014540

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Imprime
Causa:	Impressora Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	ORÇAMENTO APROVADO GCE
Observação:	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO PROBLEMA RELATADO: Equipamento necessitando de manutenção (conforme orçamento aprovado). PROBLEMA ENCONTRADO: Impressora do relógio com defeito. SOLUÇÃO: Realizada a troca da impressora modelo PP3 e atualização da versão da placa para 0028 V3. OBSERVAÇÕES: Após a substituição da impressora e atualização do sistema, o equipamento foi testado e encontra-se em pleno funcionamento, pronto para uso. PEÇAS TROCADAS: Impressora: C00KT1158 Lacre: D00400014 N° do Lacre: 8402370 ACOMPANHADO POR: Anderson TÉCNICO RESPONSÁVEL: Israel Inácio
Sigla Atendimento:	ORC-AP - ORÇAMENTO APROVADO
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	C00kt1158
Quantidade 1:	1
Valor 1:	820.00
N F Almoxarifado:	01

Peça 2:	Peça 2
Código 2:	D00400013
Quantidade 2:	1
Valor 2:	37.00
N F Almoxarifado:	01
Serviço Finalizado:	Sim

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Anderson Oliveira
E-mail:	anderson.oliveira@br.bosch.com
Assinatura:	