

TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: ROBERT BOSCH LIMITADA
Endereço: Rod. Anhangüera, São Paulo, Brazil
Início: 06/04/2026 14:41
OS: V69168
Técnico: ISRAEL OSVALDO INACIO
Término: 06/04/2026 18:09



Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69168
Informação Atendimento:	ORCAMENTOS A03900 A03901 APROVADO / PEDIDO R25955 / OS ANTERIOR: V69088 - o INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Anderson Oliveira TELEFONE: 19 996490328 EMAIL: Anderson.oliveira@br.bosch.com ENDERECO: Via Anhanguera KM.98 Vila Boa Vista Campinas/SP PONTO DE REFERENCIA: trevo da Bosch DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO 08:00 as 16:00 de segunda a sexta NUMERO DE SERIE: 00003002620014540 00003002620014574 00003002620014567 00003002620014583 00003002620014575 PROBLEMA APRESENTADO: problema na impressora
Fantasia:	ROBERT BOSCH LIMITA
CNPJ:	45990181000189
Data de garantia:	15/12/2018
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Cobertura_de_Peças:	Parcial
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V69123
Data_OS_Anterior:	31/03/2026
Tecnico_OS_Anterior:	ISRAEL OSVALDO INACIO

Ultimo_Historico:	Dados do C hamado CNP J: 4599018 1000189 Eq uipamento Descricao : 8796-PRI NTP.III V2 BARRAS HI D ICL Codi go: G05532 803I Numer o de Serie : 00003002 620014555 Problema Descricao : Problema s na impre ssora nao corta tot almente o comprovan te Informa coes do Ch amado Tele fone: (19) 99649-032 8 E-mail: anderson. oliveira@b r.bosch.co m CEP: 130 65-900 End ereco: Rod ovia Anhan guera, Km9 8 Ponto de Referenci a: Trevo d a Bosch Di sponibilid ade p/ Ate ndimento: Segunda a sexta das oito as d ezesseis Q ual Softwa re Utiliza do: SAP Te cnico nece ssita se a apresentar ou enviar documenta coes: Sim Quais Doc umentos: D ocumentos pessoais ASO Certi ficado de treinamen to Dados p ara fatura mento: CNP J para fat uramento: 459901810 00189 Orde m de Compr a: Nao Alg uma observ acao: Nao Data Limi te para fa turamento: 2026-04-1 7 Valores e Condi coes Valor d a Primeira hora: R\$ 227,00 Va lor hora a dicional: R\$ 129,00 a cada 30 minutos D istancia (Km): 7.14 Km Valor deslocame nto: R\$ 18 8,00 Condi cao de Pag amento: 14 DIAS Gara ntia Peca: 90 dias a pos a troc a Garantia Mao de Ob ra: 90 dia s apos a e xecucao ? Cliente c oncordou c om os valo res e cond icoes apre sentados I NFORMACOES ADICIONAI S Lembrand o que em c aso de mau uso, a vi sita sera cobrada n ormalmente o preco i nformado. Em caso d e visita i mprodutiva , sera cob rado a tax a de deslo camento. T olerancia de espera do tecnic o 15 min. INFRAESTR UTURA E PO R CONTA DO CLIENTE.
Ultimo_Laudos:	Orcamento para corretivas 7 IMPRESSORAS PP3 CÓDIGO C00KT1158 VALOR DE 820.00 7 LACRES CÓDIGO D00400013 VALOR DE 37.00 Enviar orcamento para anderson.oliveira@br.bosch.com Para aprovacao de manutencao dos seguintes relógios de ponto com numero de serie 00003002620014550 00003002600026200 00003002620014551 00003002620014540 00003002620014574 00003002620014575 00003002620014555 Ajustado com Anderson, se houver algum relógio que precise de troca de placa sera aprovado no momento da manutencao
Cobertura:	Não Incluso
KM:	Ilimitado
Visita_Improdutiva:	Avulso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	8796-PRINTP.III V2 BARRAS HID ICL
QRCode produto:	'G05532803I '
Serie:	00003002620014555

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Imprime
Causa:	Impressora Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	ORÇAMENTO APROVADO GCE
Observação:	MANUTENÇÃO RELÓGIO ORÇAMENTO APROVADO FOI FEITA A TROCA DA IMPRESSORA PP3 DO RELGIO COM NUNERO DE SERIE 00003002620014555 APÓS A TROCA DA PLACA O RELÓGIO NÃO COMUNICA COM O NOTBOOK DO TÉCNICO, POIS A CHAVE RSA FOI TROCADA EM ALGUM MOMENTO, NAO SENSO POSSIVEL OBTER PARA A ATIVAÇÃO DO RELÓGIO DE REP MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO DA PLACA, VIA PENDRIVE O RELÓGIO NAO RECONHECE O MESMO. Será necessário o retorno para esse relógio, para tentar obter uma chave nova. PEÇAS TROCADAS C00KT1158 ACOMPANHADO PELO ANDERSON TÉCNICO ISRAEL
Sigla Atendimento:	ORC-AP - ORÇAMENTO APROVADO
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	C00kt1158
Quantidade 1:	1
Valor 1:	828.00
N F Almoxarifado:	01
Peça 2:	Peça 2

Código 2:	D00400013
Quantidade 2:	1
Valor 2:	37.00
N F Almoxarifado:	01
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Anderson
E-mail:	anderson.oliveira@br.bosch.com
Assinatura:	