



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: WORKCARE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA

Endereço: Rod. Dep. Nagib Chaib, 2081 - Jardim Guacu-Mirim, Mogi Mirim - SP, 13807-684, Brazil

Início: 06/04/2026 16:08

OS: V69179

Técnico: VALMIR ALVES RIBEIRO

Término: 06/04/2026 16:37

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69179
Informação Atendimento:	RETORNO DA O.S V69124 ORCAMENTO A03896 APROVADO / PEDIDO R25948 / OS ANTERIOR: V68577 - LAUDO ANTERIOR: MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO u D-REP PROBLEMA RELATADO: Relogio travando. PROBLEMA ENCONTRADO: Equipamento desatualizado e apresentando travamento na camera. SOLUCAO / ANALISE: Foi realizada a atualizacao do equipamento para a versao 2.3.1. Porem, apos a atualizacao, o relógio liga, permanece travado na tela inicial e reinicia continuamente, impossibilitando qualquer operacao no equipamento. OBSERVACOES: Foi informado ao cliente o valor de R\$ 385,00 referente a placa do relógio D-REP. O cliente informou que ira realizar uma cotacao de valores entre a troca da placa ou a aquisicao de um novo relógio. Apos a decisao, sera aberto um novo chamado para substituiçao da placa, caso necessario. Atendimento acompanhado por Richard (TI). TECNICO RESPONSAVEL: Israel InacioChamado - avulso aberto com sucesso Dados do Chamado CNPJ:10455059000128 Equipamento Descricao: RELOGIO D-REP V2 FACIAL 10000SR Codigo: G05565230F Numero de Serie: 00000000008004915 Problema Descricao: Relógio nao esta realizando a biometria facial, fica travado. Ja tentamos atualizar manualmente, com o passo a passo, tutorial e arquivo de atualizacao enviado pelo suporte mas o sistema diz que nao possuimos privilegio para realiza-la. Informacoes do Chamado Telefone: 19 97153-4266 E-mail: gerencia@workcaresaude.com.br CEP: 13807-684 Endereco: Rodovia Deputado Nagib Chaib, 2081 Ponto de Referencia: Clinica Workcare Disponibilidade p Atendimento: Segunda a quinta, das 8h as 10h e depois das 13:30 as 15h Qual Software Utilizado: Linux Kernel 5.0.38 Tecnico necessita se apresentar ou enviar documentacoes: Nao Dados para faturamento: CNPJ para faturamento: 10.455.0590001-28 Ordem de Compra: Nao Alguma observacao: Data para pagamento somente nos dias 11 e 21 Data Limite para faturamento: 2026-04-21 Valores e Condiçoes Valor da Primeira hora: R

	227,00 Valor hora adicional: R 129,00 a cada 30 minutos Valor deslocamento: R 188,00 ate 50 Km Condicao de Pagamen
Fantasia:	WORKCARE - ASSESSORI
CNPJ:	10455059000128
Data de garantia:	08/04/2025
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V69124
Data_OS_Anterior:	31/03/2026
Tecnico_OS_Anterior:	ISRAEL OSVALDO INACIO
Ultimo_Historico:	ORÇAMENTO A03896 AP ROVADO / P EDIDO R259 48 / OS AN TERIOR: V6 8577 - LAU DO ANTERIO R: MANUTENÇÃO RELÓGIO D E PONTO □ D-REP PRO BLEMA RELA TADO: Reló gio travan do. PROBLE MA ENCONTR ADO: Equip amento des atualizado e apresen tando trav amento na câmera. S OLUÇÃO / A NÁLISE: Fo i realizad a a atuali zação do e quipamento para a ve rsão 2.3.1 . Porém, a pós a atua lização, o relógio l iga, perma nece trava do na tela inicial e reinicia continuam ente, impo ssibilitan do qualque r operação no equipa mento. OBS ERVAÇÕES: Foi infor mado ao cl iente o va lor de R\$ 385,00 re ferente à placa do relógio D -REP. O cl iente info rmou que i rá realiza r uma cota ção de val ores entre a troca d a placa ou a aquisiç ão de um n ovo relógi o. Após a decisão, será aber to um novo chamado p ara substi tuição da placa, ca so necessá rio. Atend imento aco mpanhado p or Richard (TI). TÉC NICO RESPO NSÁVEL: Is rael Ináci oChamado - avulso ab erto com s ucesso Dad os do Cham ado CNPJ:1 0455059000 128 Equipa mento Desc ricao: REL OGIO D-REP V2 FACIAL 10000SR C odigo: G05 565230F Nu mero de Se rie: 00000 0000080049 15 Problem a Descrica o: Relogio nao esta realizand o a biomet ria facial , fica tra vado. Ja t entamos at ualizar ma nualmente, com o pas so a passo , tutorial e arquivo de atuali zacao envi ado pelo s uporte mas o sistema diz que n ao possuim os privile gio para r ealiza-la. Informaco es do Cham ado Telefo ne: 19 971 53-4266 E- mail: gere ncia@workc aresau de.c om.br CEP: 13807-684 Endereco: Rodovia D eputado Na gib Chaib, 2081 Pont o de Refer encia: Cli nica Workc are Dispon ibilidade p Atendim ento: Segu nda a quin ta, das 8h as 10h e depois da s 13:30 as 15h Qual Software Utilizado : Linux Ke rnel 5.0.3 8 Tecnico necessita se apre sentar ou en viar docum entacoes: Nao Dados para fatu ramento: C NPJ para f aturamento : 10.455.0 590001-28 Ordem de Compra: N ao Alguma observaca o: Data pa ra pagamen to somente nos dias 11 e 21 D ata Limite para fatu ramento: 2 026-04-21 Valores e Condicoes Valor da Primeira hora: R 2 27,00 Valo r hora adi cional: R 129,00 a cada 30 m inut
Ultimo_Laudo:	MANUTENCAO □ RELÓGIO DE PONTO REP-C PROBLEMA RELATADO: Câmera do relógio nao funciona. PROBLEMA ENCONTRADO: Defeito na placa principal do equipamento. SOLUCAO: Necessaria a troca da placa principal. OBSERVACÕES: Ao realizar a analise, foi constatado que a câmera nao acionava e o equipamento permanecia travado. Após atualizacao do firmware para a versao 2.3.1, o relógio passou a apresentar instabilidade, ligando e desligando sozinho, sem permitir acesso às configurações via touch. Foi informado ao cliente o valor da peca para substituicao (placa principal), ficando pendente de aprovacao. Para o retorno, sera necessario levar a peca C2525570PAT. STATUS: Orcamento aprovado. Chamado reagendado para o dia 06/04/2026. OBSERVACAO ADICIONAL: O atendimento nao foi realizado na data de 02/04/2026 devido a problema mecânico no veículo do tecnico. Tecnico Responsavel: Israel Inacio
Descrição do produto:	RELOGIO D-REP V2 FACIAL 10000SR
QRCode produto:	'G05565230F '
Serie:	00000000008004915

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Liga
Causa:	Placa Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	ORÇAMENTO APROVADO AVULSO

Observação:	MANUTENÇÃO Defeito relatado: Retorno com peças, placa processadora. Análise: Equipamento travado, não aceita comandos. Solução: Realizado troca da placa conforme orçamento aprovado A03896. Realizada ativação da placa, envio de lista total, cadastro de face, e testes de marcações. Relógio funcionando perfeitamente.
Sigla Atendimento:	ORC-AP - ORÇAMENTO APROVADO
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	C2525570PAT
Quantidade 1:	1
Valor 1:	385.00
N F Almoxarifado:	TG
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Fernanda
E-mail:	gerencia@workcaresaude.com.br
Assinatura:	