



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Endereço: R. Flávio Giacomini - Lot. Nova Capi, Capivari - SP, 13360-000, Brazil
Início: 07/04/2026 11:05
OS: V69183
Técnico: VALMIR ALVES RIBEIRO
Término: 07/04/2026 12:00

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69183
Informação Atendimento:	RETORNO DA O.S V69151 RETORNO DA O.S V69109 INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Igor Lopes Da Silva TELEFONE:19 996364085 EMAIL:ti@branyl.com.br ENDERECO: Rua Flavio Giacomini S/N Jardim Nova Capivari Capivari SP 13363-160 PONTO DE REFERENCIA: Branyl Comercio e Industria Textil LTDA DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO: 6:00 as 18:00 NUMERO DE SERIE: 00003002630022611 PROBLEMA APRESENTADO: 3 relógios ponto aqui de não cortar corretamente o papel Qual Software Utilizado: DMP Acess II TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? (x)Não ()Sim, Quais documentos? Discriminacao de Cobranca VALORES: Para o serviço avulso, são cobrados os valores R\$ 227,00 PRIMEIRA HORA e o deslocamento no valor de 211,00 reais - R\$ 129,00 a cada 30 minutos Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 43631191000100 ORDEM DE COMPRA: (x)Não ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita será cobrada normalmente o preço informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, será cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: LAUDO ANTERIOR # PROBLEMA RELATADO Impressora papel atolado, Dificuldade para teclar #PROBLEMA ENCONTRADO Não foi encontrado problema no sistema de impressao, realizado teste, batendo ponto e não apresentou problema Placa do teclado com mal contato e membrana desgastada #SOLUCAO Realizado uma limpeza no sistema de impressao e sensor, Necessario retorno com placa do teclado e membrana Placa S2525364 Membrana D02727176 LAUDO ANTERIOR Devido ao horario de encerramento do cliente, foi possivel verificar apenas dois equipamentos, o terceiro sera necessario

	reagendar para 3 Feira - 06/04/26 !! Obs: Devido ao horario de encerramento, nao foi possivel coletar a assinatura do cliente !!
Fantasia:	BRANYL COMERCIO E IN
CNPJ:	43631191000100
Data de garantia:	26/04/2020
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V69151
Data_OS_Anterior:	01/04/2026
Tecnico_OS_Anterior:	RONALDO ZULIANI DOS SANTOS
Ultimo_Historico:	RETORNO DA O.S V6910 9 INFORMACOE S PARA ATE NDIMENTO P ROCURAR PO R: Igor Lo pes Da Sil va TELEFON E:19 99636 4085 EMAIL :ti@branyl .com.br EN Dereco: Ru a Flavio G iacomini S /N Jardim Nova Capi vari Capiv ari SP 133 63-160 PON TO DE REFE RENCIA: Br anyl Comer cio e Indu stria Text il LTDA DI SPONIBILDA DE PARA AT ENDIMENTO: 6:00 as 1 8:00 NUMER O DE SERIE : 00003002 630022611 PROBLEMA APRESENTA DO: 3 relo gios ponto aqui de n ao cortar corretame nte o pape l Qual Sof tware Util izado: DMP Acess II TECNICO N ECESSITA S E APRESENT AR OU ENVI AR DOCUMEN TACOES? (x)Nao ()Sim, Qua is documen tos? Discr iminacao d e Cobranca VALORES: Para o se rvico avul so, sao co brados os valores R \$ 227,00 P RIMEIRA HO RA e o des locamento no valor de 211,00 reais - R \$ 129,00 a cada 30 m inutos Alg uma observ acao? Exem plo: DADOS PARA FATU RAMENTO CN PJ PARA FA TURAMENTO: 436311910 00100 ORDE M DE COMPR A: (x)Na o ()Sim, Alguma ob servacao? DATA LIMI TE PARA FA TURAMENTO: INFORMACO ES ADICION AIS Lembra ndo que em caso de m au uso, a visita se ra cobrada normalmen te o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso d e visita i mprodutiva , sera cob rado a tax a de deslo camento. T olerancia de espera do tecnic o 15 min. Protocolo : LAUDO ANTE RIOR # PROBLEMA RELATADO Impressor a papel at olado, Dif iculdade p ara teclar #PROBLEMA ENCONTRAD O Não foi encontrad o problema no sistem a de impre ssão, real izado test e, batendo ponto e n ão apresen tou proble ma Placa d o teclado com mal c ontato e m embrana de sgastada # SOLUCAO Re alizado um a limpeza no sistem a de impre ssão e sen sor, Neces sário reto rno com pl aca do tec lado e mem brana Plac a S2525364 Membrana D02727176
Descrição do produto:	RELOGIO PRINTP.III V4 BIO ID 500USR BAR
QRCode produto:	'G05534810 '
Serie:	00003002630022611

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Registra Ponto
Causa:	Placa Principal Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	M A N U T E N Ç Ã O Defeito relatado: Retorno com peças, placa membrana do teclado. Análise: Teclado falhando algumas teclas. Solução: Realizado troca da placa,. membrana do teclado, e lacre fiscal. Ativação e testes realizados. Impressão, corte, leitores e comunicação ok. Cobrança apenas de peças, serviço e deslocamento já cobrado em OS anteriores.
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora
Valor Primeira Hora:	0.00
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	S2525364

Quantidade 1:	1
Valor 1:	95.00
N F Almoxarifado:	TG
Peça 2:	Peça 2
Código 2:	D02727176RB
Quantidade 2:	1
Valor 2:	43.00
N F Almoxarifado:	TG
Peça 3:	Peça 3
Código 3:	D00400013
Quantidade 3:	1
Valor 3:	37.00
N F Almoxarifado:	TG
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Serrano
E-mail:	ti@branyl.com.br
Assinatura:	