



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: SPELIMA COMERCIO E SERVICO DE PINTURA ELETROSTATICA LTDA
Endereço: RUA RUBENS PEREIRA DO PRADO ,ODOVIA ZEFERINO VAZ ,165 ,ENGENHEIRO COELHO ,13165318
Início: 07/04/2026 09:52
OS: V69204
Técnico: VINICIUS BOIA DOS SANTOS
Término: 07/04/2026 09:52

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69204
Informação Atendimento:	RETORNO OS V68302 SOLICITADA PELO BRUNO HENRIQUE /// MOTIVO: o relógio veio pra bancada ser analisado internamente, preciso de uma OS para o tecnico formalizar a devolucao do mesmo.\\ INFORMACAO DO ATENDIMENTO PROCURAR POR * TELEFONE: 11 997484876 Endereco de atendimento: RUA RUBENS PEREIRA DO PRADO,165. RODOVIA ZEFERINO VAZ ENGENHEIRO COELHO- SAO PAULO. CEP 13165318 PONTO DE REFERENCIA: MULTIFORCA, BRASIL FLOR DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO:DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 13:00 AS 16:00 PROBLEMA APRESENTADO: RELOGIO DESATUALIZADO, NAO FAZ A CONTAGEM DE HORAS CORRETA. Numero de serie: 00000000008000499 Qual Software Utilizado: kairos TECNICO NECESSITA FAZER INTEGRACAO OU ENVIAR DOCUMENTACAO? ()Nao ()Sim, Quais documentos? Discriminacao de Cobranca VALORES: Para a primeira hora : R\$ 227,00 reais, deslocamento: R\$ 212,00 reais, Para cada meia hora adicional : R\$129,00 reais Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 48356344000164 ORDEM DE COMPRA: ()Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat.Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento.Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: email
Fantasia:	SPELIMA PINTURA ELET
CNPJ:	48356344000164
Data de garantia:	14/04/2024
Tipo de atendimento:	GARANTIA DE SERVICO

Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V68302
Data_OS_Anterior:	26/02/2026
Tecnico_OS_Anterior:	VINICIUS BOIA DOS SANTOS
Ultimo_Historico:	INFORMAÇÃO DO ATENDIMENTO PROCURAR POR * TELEFONE: 11 99 7484876 Endereço de atendimento: RUA RUBENS PEREIRA DO PRADO,165. RODOVIA ZEFERINO VAZ ENGENHEIRO COELHO - SÃO PAULO. CEP 131 65318 PONTO DE REFERENCIA: MULTIFORÇA, BRASIL FLOR DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO :DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 13:00 AS 16:00 PROBLEMA APRESENTADO : RELÓGIO DESATUALIZADO, NÃO FAZ A CONTAGEM DE HORAS CORRETA. Numero de serie: 00 0000000080 00499 Qual Software Utilizado: Kairos TECNICO Necessita Fazer Integração ou Enviar Documentação? ()Não ()Sim, Quais documentos? Discriminação de Cobrança VALORES: Para a primeira hora : R\$ 227, 00 reais, deslocamento: R\$ 212,00 reais , Para cada meia hora adicional : R\$129,00 reais Alguma observação? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 483563 44000164 ORDEM DE COMPRA: () Não ()Sim , Alguma observação? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preço informado durante a tentativa no chat.Em caso de visita imprevista, sera cobrado a taxa de deslocamento.Tolerância de espera do tecnico 15 min. Protocolo: email
Ultimo_Laudo:	Ao chegar na empresa fui recebido pelo cliente que me levou até o equipamento. O cliente disse que o equipamento não estava registrando de maneira correta as informações dos colaboradores. Ao checar o relógio sua conectividade e rede estavam estabilizados, não havia problema de conectividade. Ao entrar nas informações o relógio estava em uma versão de firmware antiga. Ao realizar a atualização o mesmo desligou e não retornou o seu funcionamento. O equipamento será designado a filial para que seja submetido a testes e que seja validado toda a questão de atualização. Valores a serem cobrados: Valor de deslocamento R\$212, valor para primeira hora R\$ 227.
Descrição do produto:	RELOGIO D-REP FACIAL 5000USR
QRCode produto:	'G05565730F '
Serie:	00000000008000499

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Registra Ponto
Causa:	Placa Principal Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	ENTREGA DE EQUIPAMENTO
Observação:	O equipamento foi levado até a base, foi feita a análise e realizado a manutenção no mesmo. O equipamento antes de sair da base foi testado e vinculado ao Kairos do cliente. O equipamento foi devolvido ao cliente, colocado no seu devido lugar e testado. Todos os testes foram aprovados. Foi necessário fazer o cadastro das faciais novamente. Todas os comandos foram recepcionados pelo relógio.
Sigla Atendimento:	CONCL - CONCLUSÃO DE SERVIÇO
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato
Serviço Finalizado:	Sim

Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	.
E-mail:	.
Assinatura:	