

TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: KONECTA BRAZIL OUTSOURCING LTDA.
Endereço: RUA CONSELHEIRO SARAIVA ,835 ,SENTRO ,LIMEIRA ,13480191
Início: 09/04/2026 15:56
OS: V69212
Técnico: VALMIR ALVES RIBEIRO
Término: 09/04/2026 17:26

Dados do Atendimento Técnico


XOrigem:	0153V69212
Informação Atendimento:	INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: ESTELA DE OLIVIERA TELEFONE: +55 11 91936-8102 EMAIL: ryan.nascimento@konecta.com ENDERECO: Rua Conselheiro Saraiva, 835 - Limeira CEP:13480-191 PONTO DE REFERENCIA: DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO: Manha NUMERO DE SERIE: VALIDAR NO LOCAL PROBLEMA APRESENTADO: nao esta liberando o eletroima Qual Software Utilizado: DMP ACCESS II TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? ()Nao (x)Sim, Quais documentos? Documento com foto (apresentar no local) Discriminacao de Cobranca VALORES: Para o servico avulso, sao cobrados os valores R\$ 324,00 PRIMEIRA HORA e o deslocamento no valor de 218,00 reais - R\$ 163,50 a cada 30 minutos. Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 08911199000979 ORDEM DE COMPRA: ()Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: 20/04/2026 INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: Nao foi gerado
Fantasia:	KONECTA BRAZIL OUTSO
CNPJ:	08911199000979
Data de garantia:	30/10/2026
Tipo de atendimento:	CHAMADO INFORMATICA
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo

Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V66957
Data_OS_Anterior:	26/11/2025
Tecnico_OS_Anterior:	CELSO LUIS MATOS
Ultimo_Historico:	INSTALAÇÃO DE ACESSO = ID.:D05 11202501 PEDIDO: RA 4619 CNPJ: 0891 1199000979 Nota Fisca I de Compr a.: 00010 6683 End.: Rua Conselhei ro Saraiva ,835 02037 -021 Nome do so licitante. Leandro - andrea Telefone d o Solicita nte.: (11) 974215016 - 11 9193 62995 E-mail do Solicitan te.:wilson .dasilva@k onecta-gro up.com - s eguranca.p atrimonial @konecta.c om - facil iteslimeir a@konecta. com Soft. util izado. DMP ACESSO II Preferenci a de data ou horari o.: Observação
Ultimo_Laudos:	No local fui recebido pela funcionaria Marcia Cunha, responsavel pelo setor, e pelo responsavel da manutencao, Naziel Marques. Ambos apresentaram o local onde seria instalado o controle de acesso com eletroíma e leitor facial. No ponto indicado, os cabos estavam de acordo e os equipamentos foram instalados e conectados conforme orientacao do cliente. Após a instalacao, foram realizados testes no local e o acionamento do eletroíma ocorreu normalmente. Nao foi possível realizar a configuracao do equipamento, pois a rede nao estava disponível □ a equipe de TI ainda nao havia liberado o acesso na rede. O equipamento permaneceu funcional, porem desligado, aguardando agendamento para conclusao da configuracao. Durante o mesmo atendimento, o cliente solicitou a instalacao de outro leitor facial em um segundo local, substituindo o equipamento ja existente. Após a tentativa de instalacao, foram encontrados problemas relacionados ao suporte e à rede eletrica. A equipe de manutencao corrigiu essas pendências. Contudo, ao finalizar a instalacao, foi identificado que faltava o conector de rede na caixa onde o leitor facial seria instalado. Sem esse conector, o equipamento ficaria offline, e o cliente optou por reinstalar o equipamento anterior. Após reinstalacao, todas as ligacões foram refeitas e o equipamento voltou a funcionar normalmente. Sera necessario abrir retorno após as pendências de rede serem resolvidas, para que seja possível concluir a configuracao dos equipamentos. O responsavel pela manutencao ficou encarregado de realizar a assinatura da ordem de servico. Sera cobrado valor de 5 horas de servico no local no valor de 2.049
Descrição do produto:	CONTROLADOR FACE ACCESS ULTRA
QRCode produto:	'G05504890 '
Serie:	10112025000010929

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Libera Acesso
Causa:	Leitor Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	GARANTIA DE FABRICA
Observação:	MANUTENÇÃO O Defeito relatado: Facial não trava o eletroímã. Análise: Botoeira de presença não aceita programação, ou fica com o relé em um segundo, ou 8 segundos, cliente analisou que o tempo é muito grande. Solução: Será necessário retorno com botoeira de presença nova. Código da peça será passado pelo coordenador.
Sigla Atendimento:	GF-I - GARANTIA DE FABRICA
Taxa de Deslocamento Garantia Fabrica:	218.00
Equipamento:	Acesso
Substituição:	Abrir Retorno
Serviço Finalizado:	Sim

Equipamento:



N de serie:



Dados do Representante da Empresa

Nome:	João Carlos Jacon
E-mail:	ryan.nascimento@konecta.com
Assinatura:	