

TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente


Cliente: ENVIAGORA LTDA
Endereço: Extrema, MG, 37640-000, Brazil
Início: 07/04/2026 22:11
OS: V69214
Técnico: LEANDRO TIAGO
Término: 07/04/2026 22:11

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69214
Informação Atendimento:	RETORNO DA O.S V69191 retorno OS V69116 cLIENTE RELATA QUE O MESMO PROBLEMA VOLTOU Seu atendimento sera aberto em garantia, estando sujeito a realizacao de analise tecnica. Ressaltamos que, caso seja constatado que o problema apresentado no equipamento decorre de mau uso, manuseio inadequado, problemas de infraestrutura ou parametrizacoes indevidas, a visita tecnica sera cobrada normalmente, conforme valores vigentes. Para atendimentos avulsos, aplicam-se os seguintes valores: 1 hora 227,00 reais + deslocamento 508,00 reais e horas adicionais de 129,00 a cada 30 min. O prazo para realizacao da visita tecnica e de ate 2 (dois) dias uteis apos a abertura do chamado. O servico prestado possui garantia de 90 (noventa) dias, valida exclusivamente para o mesmo problema atendido. Observacao: Chamados abertos apos as 16h terao prazo de atendimento de ate 3 (tres) dias uteis. INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Tatiane Furquim TELEFONE: (35) 9.9818-3195 EMAIL: tatiane.furquim@enviagora.com.br ENDERECO: AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 124, GALPAO 2, BAIRRO: VARGEM DO JOAO PINTO, EXTREMA PONTO DE REFERENCIA: PROXIMO A BRASPRESS DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO: DAS 08H00 AS 11H00 / DAS 14H00 AS 17H00 NUMERO DE SERIE: 8008061 PROBLEMA APRESENTADO: Erro ao tentar cadastrar face de todos os novos colaboradores Qual Software Utilizado: Kairos TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? (x)Nao ()Sim, Verificamos que o seu equipamento esta dentro da garantia de fabrica. Sendo assim, sera cobrado apenas o custo de deslocamento do tecnico: R\$ 508,00, desde que o problema nao seja decorrente de mau uso ou da infraestrutura local. Caso o problema seja identificado como mau uso, falha na infraestrutura ou na parametrizacao, aplicam-se os seguintes valores: 1 hora 227,00 reais + deslocamento 508,00 reais e horas adicionais de 129,00 a cada 30 min. Obs.: Chamados abertos apos as 16h serao atendidos em

	ate 3 dias uteis. DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 49933678000116 ORDEM DE COMPRA: (x)Nao () LAU
Fantasia:	ENVIAGORA LTDA
CNPJ:	49933678000116
Data de garantia:	21/07/2026
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V69191
Data_OS_Anterior:	06/04/2026
Tecnico_OS_Anterior:	LEANDRO TIAGO
Ultimo_Historico:	retorno OS V69116 cLIENTE RE LATA QUE O MESMO PRO BLEMA VOLT OU Seu atendi mento será aberto em garantia, estando s ujeito à r ealização de anális e técnica. Ressaltamo s que, cas o seja con statado qu e o proble ma apresen tado no eq uipamento decorre d e mau uso, manuseio inadequad o, problem as de infr aestrutura ou parame trizações indevidas , a visita técnica s erá cobrad a normalme nte, confo rme valore s vigentes . Para atend imentos av ulsos, apl icam-se os seguintes valores: 1ª hora 22 7,00 reais + desloca mento 508, 00 reais e horas adi cionais de 129,00 a cada 30 m in. O prazo pa ra realiza ção da vis ita técnic a é de até 2 (dois) dias útei s após a a bertura do chamado. O serviço prestado possui ga rantia de 90 (noven ta) dias, válida ex clusivamen te para o mesmo pro blema aten dido. Observação : Chamados abertos a pós as 16h terão pra zo de aten dimento de até 3 (tr ês) dias ú teis. INFORMACOE S PARA ATE NDIMENTO P ROCURAR PO R: Tatiane Furquim T ELEFONE: (35) 9.9818 -3195 EMAI L: tatiane .furquim@e nviagora.c om.br ENDE RECO: AV J OAQUIM LOU RENCO DE L IMA, 124, GALPAO 2, BAIRRO: V ARGEM DO J OAO PINTO, EXTREMA P ONTO DE RE FERENCIA: PROXIMO A BRASPRESS DISPONIBI LDADE PARA ATENDIMEN TO: DAS 08 H00 AS 11H 00 / DAS 1 4H00 AS 17 H00 NUMERO DE SERIE: 8008061 P ROBLEMA AP RESENTADO: Erro ao t entar cada strar face de todos os novos colaborad ores Qual Software Utilizado : Kairos T ECNICO NEC ESSITA SE APRESENTA R OU ENVIA R DOCUMENT ACOES? (x) Nao ()Sim , Verifica mos que o seu equip amento est a dentro d a garantia de fabric a. Sendo a ssim, sera cobrado a penas o cu sto de des locamento do tecnic o: R\$ 508, 00, desde que o pro blema nao seja deco rrente de mau uso o u da infra estrutura local. Ca so o probl ema seja i dentificad o como mau uso, falh a na infra estrutura ou na par ametrizaca o, aplicam -se os seg uintes val ores: 1 ho ra 227,00 reais + d eslocament o 508,00 r eais e hor as adicion ais de 129 ,00 a cada 30 min. O bs.: Chama dos aberto s apos as 16h serao atendidos em ate 3 dias utei s. DADOS P ARA FATURA MENTO CNPJ PARA
Ultimo_Laudo:	Defeito Reclamado: Equipamento travando no momento do registro de ponto. Defeito Encontrado: Placa principal desatualizada. Solucao Inicial: Realizada a substituiçao da placa principal e atualizacão de firmware. Condição após Serviço: Após a troca da placa, o equipamento apresentou funcionamento normal. Contudo, em dias posteriores, voltou a apresentar travamentos e impossibilidade de cadastrar novos funcionarios. Foi entao realizada, no dia seguinte, a restauracao de fabrica, após a qual o equipamento voltou a operar normalmente. Foram feitos testes e validacao junto ao cliente. Entretanto, posteriormente o equipamento voltou a apresentar o mesmo defeito. Analise Posterior: Considerando que a placa havia sido substituída anteriormente por outro tecnico, nao havia confirmacao sobre a versao instalada. Ao abrir o equipamento, foi identificado que a placa era de uma versao mais antiga. Solucao Aplicada: Foi realizada nova substituiçao por uma placa mais atualizada, seguida da atualizacão para a versao mais recente do firmware. Após a troca, foi iniciada tentativa de ativacao do equipamento, porem, devido ao horario, o sistema de ativacao nao estava disponível. Acao Pendente: Ficou agendado para o dia seguinte, no primeiro horario: Ativacao do equipamento Envio de funcionarios Envio de faces Testes para validacao da nova placa Observações: Necessario retorno ao local para conclusao da ativacao Nao foi possível coletar assinatura da O.S devido à ausência de responsavel no momento Nao foi possível registrar fotos do atendimento
Descrição do produto:	RELOGIO D-REP V2 FACIAL 10000SR
QRCode produto:	'G05565230F '
Serie:	00000000008008061

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Registra Ponto
Causa:	Placa Principal Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	GARANTIA DE SERVIÇO
Observação:	Garantia de Serviço Foi realizada a ativação do equipamento. Após a ativação, foram enviados ao dispositivo as credenciais e os dados de biometria facial dos funcionários. Na sequência, foram realizados testes com colaboradores, obtendo resultados satisfatórios. Dessa forma, após a substituição da placa e a atualização de firmware, o equipamento retornou ao seu funcionamento normal, sanando completamente a falha apresentada. O cliente foi orientado a monitorar o comportamento do equipamento e, caso ocorra qualquer anormalidade, entrar em contato com o setor comercial. O serviço foi acompanhado e validado em conjunto com Tatiane. Observação: No momento do atendimento, não havia Ordem de Serviço (OS) aberta. Portanto, não foi possível coletar assinaturas nem registrar fotografias do equipamento.
Sigla Atendimento:	GS-I - GARANTIA DE SERVIÇO
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	C2525570PAT
Quantidade 1:	1
Valor 1:	00
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	.
E-mail:	.
Assinatura:	