

TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP TRAB MED
Endereço: R. dos Coqueiros, 140 - Jardim Sao Paulo, Americana - SP, 13468-010, Brazil
Início: 09/04/2026 13:39
OS: V69218
Técnico: VALMIR ALVES RIBEIRO
Término: 09/04/2026 14:59

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69218
Informação Atendimento:	ORCAMENTO A03898 APROVADO / PEDIDO R25986 / OS ANTERIOR: V68772 - LAUDO ANTERIOR: MANUTENCAO CATRACA Local: Restaurante Problema Relatado: Facial realiza a liberacao, porem a catraca nao libera o giro. Problema Encontrado: Erro de leitura. A catraca emite bip ao liberar pelo facial, porem trava. Em alguns momentos, quando libera o braco, permanece bipando continuamente, ocasionando travamento total, sendo necessario desligar o equipamento da tomada para normalizacao. Observacoes: Ao chegar ao local, fui recebido pelo Sr. Edivan, que apresentou o problema. Apos testes realizados, foi identificado que o equipamento possui placa Hall antiga e solenoide antigo (110V). Durante os testes com a leitora facial: Quando nao ha liberacao do braco, e apresentado erro de leitura; Quando ha liberacao, a catraca permanece bipando continuamente, causando travamento do sistema. Apos analise e alinhamento com o responsavel, foi acordada a substituicao dos componentes antigos por novos sendo feito o upgrade. Pecas para orcamento: S2525378 u CERUS: R\$ 1.790,00 D18519788A u Flat de comando placa Hall 12V: R\$ 32,00 S2525578A u Placa Hall 12V: R\$ 229,00 D04800014 u Solenoide 12V: R\$ 261,00 (02 unidades) Acompanhante: Edivan Acao: Enviar orcamento para o e-mail: edivan.ferreira@unimedsa.com.br Tecnico Responsavel: Israel Inacio A facial esta fazendo a leitura porem a catraca nao esta fazendo a liberacao, segunda a sexta 7h as 17h, acess, 28 dias, edivan.ferreira@unimedsa.com.br Chamado aberto com sucesso Dados do Chamado CNPJ:48628366000721 Equipamento Descricao: 456 HLS BARRAS TCP-IP Codigo: G055B4700T Numero de Serie: 863939 Contrato: 000000000194376 Problema Descricao: A facial esta fazendo a leitura porem a catraca nao esta fazendo a liberacao
Fantasia:	HOSPITAL UNIMED
CNPJ:	48628366000721

Data de garantia:	03/10/11
Tipo de atendimento:	GARANTIA DE SERVICO
Contrato Ativo / Inativo:	Ativo
Cobertura_de_Peças:	Parcial
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V68772
Data_OS_Anterior:	24/03/2026
Tecnico_OS_Anterior:	ISRAEL OSVALDO INACIO
Ultimo_Historico:	A facial e sta fazendo o a leitura a porem a catraca n ao esta fa zendo a li beracao, s egunda a s exta 7h as 17h, aces s, 28 dias , edivan.f erreira@un imedsa.com .br C hamado abe rto com su cesso D ados do Ch amado C NPJ:486283 66000721 Equi pamento Descricao : 456 HLS BARRAS TC P-IP Co digo: G055 B4700T Numero de Serie: 86 3939 Co ntrato: 00 0000000194 376 Pr oblema Descricao: A facial esta faze ndo a leit ura porem a catraca nao esta fazendo a liberacao Infor macoes do Chamado Nome do Solicitan te: EDIVAN DOS SANTO S FERREIRA Telefo ne do Soli citante: 1 9981569244 Endere co do Aten dimento: R ua dos Coq ueiros, 14 0 Ponto de Refere ncia: atra s do Hospi tal Unimed Americana Dispon ibilidade para Aten dimento: s egunda a s exta 7h as 17h So ftware Uti lizado: ac ess Tec nico Neces sita Fazer Integrac o:Nao O rdem de Co mpra: Nao Data Li mite para Faturamen to:28 dias E-mail para Envi o da NF: e divan.ferr eira@unime dsa.com.br Id entificamo s que a se rie em que stao esta coberta p or contrat o de manut encao e que o cha mado foi a berto dent ro desse p razo. No e ntanto, no ssos tecni cos rea lizarao um a analise detalhada . Caso seja cons tatado que o defeito apresenta do decorre de mau us o, falha n a infra estrutura ou parame trizacao i ncorreta, sera cobr ada uma ta xa de d eslocament o de R179, 00 para at endimentos em ate 50 a□ km do l ocal. Visi tas con sideradas improduti vas tambem estarao s ujeitas ao mesmo val or de d eslocament o.
Ultimo_Laudo:	MANUTENCAO CATRACA Local: Restaurante Problema Relatado: Facial realiza a liberacao, porem a catraca nao libera o giro. Problema Encontrado: Erro de leitura. A catraca emite bip ao liberar pelo facial, porem trava. Em alguns momentos, quando libera o braco, permanece bipando continuamente, ocasionando travamento total, sendo necessario desligar o equipamento da tomada para normalizacao. Observações: Ao chegar ao local, fui recebido pelo Sr. Edivan, que apresentou o problema. Após testes realizados, foi identificado que o equipamento possui placa Hall antiga e solenóide antigo (110V). Durante os testes com a leitora facial: Quando nao ha liberacao do braco, e apresentado erro de leitura; Quando ha liberacao, a catraca permanece bipando continuamente, causando travamento do sistema. Após analise e alinhamento com o responsavel, foi acordada a substituicao dos componentes antigos por novos sendo feito o upgrade. Pecas para orcamento: S2525378 □ CERUS: R\$ 1.790,00 D18519788A □ Flat de comando placa Hall 12V: R\$ 32,00 S2525578A □ Placa Hall 12V: R\$ 229,00 D04800014 □ Solenóide 12V: R\$ 261,00 (02 unidades) Acompanhante: Edivan Acao: Enviar orcamento para o e-mail: edivan.ferreira@unimedsa.com.br Tecnico Responsavel: Israel Inacio
Cobertura:	Não Incluso
KM:	Ilimitado
Visita_Improdutiva:	Avulso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	456 HL/S BARRAS TCP-IP
QRCode produto:	'G055B4700T '
Serie:	863939


Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Liga
Causa:	Placa Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	ORÇAMENTO APROVADO AVULSO
Observação:	M A N U T E N Ç Ã O Defeito relatado: Catraca não liga. Análise: Retorno de OS anterior com orçamento aprovado nº A03898 pedido R25986. Solução: Aplicado a manutenção conforme laudo anterior. Upgrade na catraca, parametrização de acordo com o sistema, e sentido de acesso do cliente.

	Catraca subiu em real time, realizado vários testes de acesso. Equipamento ok, serviço acompanhando e validado pelo Edvan. Obs. Não foram colocados valores das peças no campo da OS, valores já contemplados no orçamento.
Sigla Atendimento:	ORC-AP - ORÇAMENTO APROVADO
Equipamento:	Acesso
Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	S2525278
Quantidade 1:	1
Valor 1:	.
N F Almoxarifado:	TG
Peça 2:	Peça 2
Código 2:	D01400048
Quantidade 2:	2
Valor 2:	.
N F Almoxarifado:	TG
Peça 3:	Peça 3
Código 3:	S2525578A
Quantidade 3:	1
Valor 3:	.
N F Almoxarifado:	TG
Peça 4:	Peça 4
Código 4:	D018519788A
Quantidade 4:	1
Valor 4:	.
N F Almoxarifado:	TG
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Edivan Ferreira
E-mail:	edivan.ferreira@unimedsa.com.br

Assinatura:A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a vertical stroke.