



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: CALEDONIA SAUDE S.A.
Endereço: R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA ,VILA JARDINI ,136 ,VILA JARDINI ,SOROCABA ,18044010
Início: 08/04/2026 17:02
OS: V69221
Técnico: BRUNO DE ARAUJO MARTUCCI
Término: 08/04/2026 17:46

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69221
Informação Atendimento:	RETORNO DA O.S V69172 RETORNO DA O.S V69141 INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Guilherme/Lucas TELEFONE: 15 991708193 EMAIL: guilherme.pereira-vega@evangelicohospital.com.br ENDERECO: Hospital Evangelico de Sorocaba, R. Imperatriz Leopoldina, 136 - Vila Jardini, Sorocaba - SP, 18044-010 PONTO DE REFERENCIA: DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO NUMERO DE SERIE: 00047008390000140 PROBLEMA APRESENTADO: Memoria Cheia Qual Software Utilizado: LG TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? (x)Nao ()Sim, Quais documentos? Discriminacao de Cobranca VALORES: Para o servico avulso, sao cobrados os valores R\$ 227,00 PRIMEIRA HORA e o deslocamento no valor de 393,50 reais - R\$ 129,00 a cada 30 minutos. Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO::26.048.123/0001-96 ORDEM DE COMPRA: (x)Nao ()Sim, Alguma observacao?As notas devem ser enviadas para o ti.nf@hospitalcare.com.br e recuperacaohc@hospitalcare.com.br, a requisicao sera aberta como Zreg, apos o envio da nota. DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: Dia 20 INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. LAUDO ANTERIOR # PROBLEMA RELATADO Leitor biometrico esta cheio, precisa limpa #PROBLEMA ENCONTRADO Placa com memoria travada Feito comunicacao com sdk, nao estava puxando informacoes de templates Nao estava puxando funcionarios e credenciais Realizado reset no relógio, aguardado um periodo, mas nao estava concluindo ficou em 1% Feito tentativa de colocar em bootloader com jumper na placa, mas nao funcionou #SOLUCAO Necessario

	substituir placa principal Retorno com placa C2535411ARAT LAUDO ANTERIOR Placa para substituiçao estava errada nao foi possivel coletar assinatura devido ao horario Necessario abrir retorno
Fantasia:	CALEDONIA SAUDE S.A.
CNPJ:	25249439000183
Data de garantia:	12/05/2028
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V69172
Data_OS_Anterior:	02/04/2026
Tecnico_OS_Anterior:	BRUNO DE ARAUJO MARTUCCI
Ultimo_Historico:	RETORNO DA O.S V6914 1 INFORMACOE S PARA ATE NDIMENTO P ROCURAR PO R: Guilherme/Lucas T ELEFONE: 1 5 99170819 3 EMAIL: g uilherme.p ereira-veg a@evangelicohospital .com.br EN DEREÇO: Ho spital Eva ngelico de Sorocaba, R. Impera triz Leopo Idina, 136 - Vila Ja rdini, Sor ocaba - SP , 18044-01 0 PONTO DE REFERENCI A: DISPONI BILIDADE P /ATENDIMEN TO NUMERO DE SERIE: 000470083 90000140 P ROBLEMA AP RESENTADO: Memoria C heia Qual Software Utilizado : LG TECNI CO NECESSI TA SE APRE SENTAR OU ENVIAR DO CUMENTACOE S? (x)Nao ()Sim, Q uais docum entos? Dis criminacao de Cobran ca VALORES : Para o s ervico avu Iso, sao c obrados os valores R \$ 227,00 P RIMEIRA HO RA e o des locamento no valor de 393,50 reais - R \$ 129,00 a cada 30 m inutos. Al guma obser vacao? Exe mplo: DADO S PARA FAT URAMENTO C NPJ PARA F ATURAMENTO ::26.048.1 23/0001-96 ORDEM DE COMPRA: (x)Nao () Sim, Algum a observac ao?As nota s devem se r enviadas para o ti .nf@hospit alcare.com .br e recu peracaohc@ hospitalca re.com.br, a requisi cao sera a berta como Zreg, apo s o envio da nota. DATA LIMI TE PARA FA TURAMENTO: Dia 20 IN FORMACOES ADICIONAI S Lembrand o que em c aso de mau uso, a vi sita sera cobrada n ormalmente o preco i nformado d urante a t ratativa n o chat. Em caso de v isita impr odutiva, s era cobrad o a taxa d e deslocam ento. Tole rancia de espera do tecnico 1 5 min. LAUDO ANTE RIOR # PROBLEMA RELATADO Leitor bi ométrico e stá cheio, precisa l impa #PROB LEMA ENCON TRADO Plac a com memó ria travad a Feito co municação com sdk, não estav a puxando informaçõ es de temp lates Não estava pu xando func ionários e credencia is Realiza do reset n o relógio, aguardado um períod o, mas não estava co ncluindo f icou em 1% Feito ten tativa de colocar e m bootload er com jum per na pla ca, mas nã o funciona u #SOLUCAO Necessári o substitui r placa p rincipal R etorno com placa C25 35411ARAT
Ultimo_Laudo:	Placa para substituiçao estava errada nao foi possível coletar assinatura devido ao horario Necessario abrir retorno
Descrição do produto:	RELOGIO REP-C SMART PRINT WIFI BIO ID 3000USR PX MIFARE
QRCode produto:	'G05552924 '
Serie:	00047008390000140

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Registra Ponto
Causa:	Placa Principal Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	GARANTIA DE FABRICA
Observação:	# PROBLEMA RELATADO Leitor biométrico sem espaço #PROBLEMA ENCONTRADO Ao realizar limpeza no leitor biométrico, não estava acatando comando, feito tentativa de reset e não funcionou Memória ficou travada lendo funcionários #SOLUCAO Feito substituiçao de placa principal, realizado configuração em informações do rep passados pelo cliente feito ativação do rep Validado comunicação com sdk, cliente não tinha contato com sistema no momento para validar comunicação Feito envio de um funcionários teste, validado leitura e impressão Deixado com cliente, novo número de série, chave RSA e ip do relógio, para atualizar no sistema posteriormente
Sigla Atendimento:	GS-I - GARANTIA DE SERVIÇO
Equipamento:	Ponto

Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	C2535411ARAT
Quantidade 1:	1
Valor 1:	0
Peça 2:	Peça 2
Código 2:	D00400013
Quantidade 2:	1
Valor 2:	0
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Lucas Antunes
E-mail:	lucas.p.antunes@outlook.com
Assinatura:	