



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: ROBERT BOSCH LIMITADA
Endereço: Rod. Anhangüera, São Paulo, Brazil
Início: 08/04/2026 12:19
OS: V69222
Técnico: ISRAEL OSVALDO INACIO
Término: 08/04/2026 13:46

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69222
Informação Atendimento:	RETORNO DA O.S V69168 ORCAMENTOS A03900 A03901 APROVADO / PEDIDO R25955 / OS ANTERIOR: V69088 - o INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Anderson Oliveira TELEFONE: 19 996490328 EMAIL: Anderson.oliveira@br.bosch.com ENDERECO: Via Anhanguera KM.98 Vila Boa Vista Campinas/SP PONTO DE REFERENCIA: trevo da Bosch DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO 08:00 as 16:00 de segunda a sexta NUMERO DE SERIE: 00003002620014540 00003002620014574 00003002620014567 00003002620014583 00003002620014575 PROBLEMA APRESENTADO: problema na impressora LAUDO ANTERIOR MANUTENCAO RELOGIO ORCAMENTO APROVADO FOI FEITA A TROCA DA IMPRESSORA PP3 DO RELGIO COM NUNERO DE SERIE 00003002620014555 APOS A TROCA DA PLACA O RELOGIO NAO COMUNICA COM O NOTBOOK DO TECNICO, POIS A CHAVE RSA FOI TROCADA EM ALGUM MOMENTO, NAO SENSO POSSIVEL OBTER PARA A ATIVACAO DO RELOGIO DE REP MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA VERSAO DA PLACA, VIA PENDRIVE O RELOGIO NAO RECONHECE O MESMO. Sera necessario o retorno para esse relógio, para tentar obter uma chave nova. PECAS TROCADAS C00KT1158 ACOMPANHADO PELO ANDERSON TECNICO ISRAEL
Fantasia:	ROBERT BOSCH LIMITA
CNPJ:	45990181000189
Data de garantia:	15/12/2018
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo

Cobertura_de_Peças:	Parcial
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V69168
Data_OS_Anterior:	02/04/2026
Tecnico_OS_Anterior:	ISRAEL OSVALDO INACIO
Ultimo_Historico:	ORÇAMENTOS A03900 A0 3901 APROV ADO / PEDI DO R25955 / OS ANTE RIOR: V690 88 - o INFORMAC OES PARA A TENDIMENTO PROCURAR POR: Ande rson Olive ira TELEFO NE: 19 996 490328 EMA IL: Anders on.oliveir a@br.bosch .com ENDER ECO: Via A nhanguera KM.98 Vil a Boa Vist a Campinas /SP PONTO DE REFERE NCIA: trev o da Bosch DISPONIBI LIDADE P/A TENDIMENTO 08:00 as 16:00 de segunda a sexta NUM ERO DE SER IE: 000030 0262001454 0 00003002 620014574 000030026 20014567 0 0003002620 014583 000 0300262001 4575 PROBL EMA APRESE NTADO: pro blema na i mpressora
Ultimo_Laudos:	MANUTENCAO RELÓGIO ORCAMENTO APROVADO FOI FEITA A TROCA DA IMPRESSORA PP3 DO RELGIO COM NUNERO DE SERIE 00003002620014555 APÓS A TROCA DA PLACA O RELÓGIO NAO COMUNICA COM O NOTBOOK DO TECNICO, POIS A CHAVE RSA FOI TROCADA EM ALGUM MOMENTO, NAO SENSO POSSIVEL OBTER PARA A ATIVACAO DO RELÓGIO DE REP MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA VERSAO DA PLACA, VIA PENDRIVE O RELÓGIO NAO RECONHECE O MESMO. Sera necessario o retorno para esse relógio, para tentar obter uma chave nova. PECAS TROCADAS C00KT1158 ACOMPANHADO PELO ANDERSON TECNICO ISRAEL
Cobertura:	Não Incluso
KM:	Ilimitado
Visita_Improdutiva:	Avulso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	8796-PRINTP.III V2 BARRAS HID ICL
QRCode produto:	'G05532803I '
Serie:	00003002620014555

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Imprime
Causa:	Impressora Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	ORÇAMENTO APROVADO GCE
Observação:	MANUTENÇÃO – RELÓGIO DE PONTO ORÇAMENTO APROVADO PROBLEMA RELATADO: Equipamento apresentando falha na impressão. NÚMERO DE SÉRIE DO EQUIPAMENTO: 00003002620014555 PROBLEMA ENCONTRADO: Falha intermitente na impressão CONFIGURAÇÕES DE REDE: IP: 10.21.63.242 Máscara: 255.255.248.0 Gateway: 10.21.183.1 OBSERVAÇÕES: Dos 7 relógios avaliados em orçamento, foram realizadas manutenções em 5 equipamentos. O cliente optou por não realizar a troca da impressora e do lacre neste equipamento, pois o mesmo não apresentava mais mal funcionamento. ACOMPANHADO POR: Anderson TÉCNICO RESPONSÁVEL: Israel Inácio
Sigla Atendimento:	ORC-AP - ORÇAMENTO APROVADO
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato
Serviço Finalizado:	Sim

Equipamento:		
N de serie:		

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Anderson
E-mail:	anderson.oliveira@br.bosch.com
Assinatura:	