



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: ANTONIO IANNI
Endereço: AV SETE QUEDAS ,755 ,VILA PROGRESSO ,ITU ,13313006
Início: 08/04/2026 14:15
OS: V69227
Técnico: RONALDO ZULIANI DOS SANTOS
Término: 08/04/2026 14:52

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69227
Informação Atendimento:	INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: JANAINA TELEFONE: 1140225118 EMAIL: contato.ianni@ianniagropecuaria.com.br ENDERECO: Avenida Sete Quedas 775 Vila Progresso - Itu/SP Cep: 13313-006 PONTO DE REFERENCIA: de frente a empresa de concreto Engemix DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO: NUMERO DE SERIE: 00003004810013423 PROBLEMA APRESENTADO: Ja reiniciei o relógio e depois de reiniciado cliquei F1 70 E e o sistema apresenta conexao estabelecida mas o sensor continua piscando vermelho e nao conseguimos passar a digital. Qual Software Utilizado: TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? (X)Nao ()Sim, Quais documentos? Discriminacao de Cobranca VALORES: Para o servico avulso, sao cobrados os valores R\$ 227,00 PRIMEIRA HORA e o deslocamento no valor de 206,00 reais - R\$ 129,00 a cada 30 minutos, Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 08.051.139.0001-76 ORDEM DE COMPRA: (X)Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: NAO INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo:
Fantasia:	ANTONIO IANNI
CNPJ:	08051139000176
Data de garantia:	04/06/2020
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo

Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V55745
Data_OS_Anterior:	21/05/2024
Tecnico_OS_Anterior:	HUGO RAPHAEL DONELLA DA SILVA
Ultimo_Historico:	INFORMACAO DO ATENDI MENTO PROCURAR P OR: JANAIN A FARIA AL VES MATTOS TELEFONE: 11-402251 18 EMAIL: rec epcao.iann i@ianniagr opecuaria. com.br PONTO DE R EFERÊNCIA: DE FRENTE AO CONDOM ÍNIO DONA LILA DISPONIBIL IDADE P/AT ENDIMENTO: SIM NUMERO DE SÉRIE: 00 0030048100 13423 PROBLEMA A PRESENTADO : PAPEL ES TÁ IMPRIMI NDO MUITO CLARO Qual Softw are utiliz ado: Não s ei TECNICO NE CESSITA FA ZER INTEGRA CAO OU EN VIAR DOCUM ENTACAO? (X)Não ()Sim, Qu ais docume ntos? Discrimina ção de Cob rança VALORES: P ara o serv iço avulso , são cobr ados os va lores R\$ 2 17,00 PRIM EIRA HORA e o deslo camento no valor de 179,00 re ais - R\$ 1 23,00 a ca da 30 minu tos Alguma obs ervação? E xemplo: DADOS PARA FATURAMEN TO CNPJ PARA FATURAMEN TO: 08.051 .139/0001- 76 ORDEM DE C OMPRA: (X)Não () Sim, Algum a observaç ão? DATA LIMIT E PARA FAT URAMENTO: E-mail par a envio da NF: recep cao.ianni@ ianniagrop ecuaria.co m.br INFORMACOE S ADICIONA IS Lembrando que em ca so de mau uso, a ví sita sera cobrada n ormalmente o preço i nformado d urante a t ratativa n o chat. Em caso de v isita impr odutiva, s era cobrad o a taxa d e deslocam ento. Tole rância de espera do técnico 1 5 min. Protocolo: 202405214 54488
Ultimo_Laudos:	M A N U T E N C A O Defeito aparente: Relógio imprime com pouca cor Analise: Relógio esta imprimindo normal nao esta com pouca cor igual cliente relata. Solucao: coloquei uma fonte normal que o cliente possuiu e assim ela ira testar o relógio e ver se da problema do papel sair com pouca tinta. Realizado limpeza no cabecote do equipamento por desencargo. IP: 192.168.1.245 Mascara de rede: 255.255.255.000 Gateway: 192.168.1.1 Supervisor: 99999 Senha: 99999 Servico acompanhado Eliana - RH.
Descrição do produto:	RELOGIO SMART POINT WIFI BIO ID
QRCode produto:	'G05506919 '
Serie:	00003004810013423

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Liga
Causa:	Fonte Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	Verificado que a impressão estava enroscando e o relógio ficava com o módulo biométrico Sagem, piscando !! Feito a substituição da fonte de alimentação externa e limpeza do sensor de atolamento !! Limpeza interna e externa do equipamento !! Estabelecido a comunicação online - Modo Rest !! IP 192.168.1.245 Feito marcações da funcionária - Janaina Faria Alves Mattos - ADM e Gabriela Galvão Michelson - ADM !! Verificado no Kairos, todas realizadas com sucesso !! Obs: Todos os passos acima foram acompanhado pela Janaina Faria Alves Mattos !!
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora
Valor Primeira Hora:	433.00
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	D15722350A
Quantidade 1:	1
Valor 1:	109.00
Serviço Finalizado:	Sim

Equipamento:



N de serie:



Dados do Representante da Empresa

Nome:	Janaina Faria Alves Mattos
E-mail:	contato.ianni@ianniagropecuaria.com.br
Assinatura:	