



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: NOOXTECH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Endereço: Av. Francisco Paula Mairinque, 508 - Vila Sorocabana, Mairinque - SP, 18120-000, Brazil

Início: 08/04/2026 13:23

OS: V69236

Técnico: BRUNO DE ARAUJO MARTUCCI

Término: 08/04/2026 15:52

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69236
Informação Atendimento:	equipamento nao esta conectando ao wifi, ja foi feito todos os testes possiveis, mas sem sucesso , segunda a sexta das 7hr as 17hr, kairos, 152530, adm2@nooxbrasil.com.br Chamado aberto com sucesso Dados do Chamado CNPJ:28594791000144 Equipamento Descricao: RELOGIO SMART POINT WIFI BIO SK FS Codigo: G05506959 Numero de Serie: 00047006700900934 Contrato: MFS021606120524 Problema Descricao: equipamento nao esta conectando ao wifi, ja foi feito todos os testes possiveis, mas sem sucesso Informacoes do Chamado Nome do Solicitante: Jean aparecido ferreira dias Telefone do Solicitante: 11991838300 Endereco do Atendimento: Avenida Francisco de Paula Mayrink, 508 Ponto de Referencia: Perto do jobinho Disponibilidade para Atendimento: segunda a sexta das 7hr as 17hr Software Utilizado: kairos Tecnico Necessita Fazer Integracao:Nao Ordem de Compra: Sim Data Limite para Faturamento:152530 E-mail para Envio da NF: adm2@nooxbrasil.com.br Identificamos que a serie em questao esta coberta por contrato de manutencao e que o chamado foi aberto dentro desse prazo. No entanto, nossos tecnicos realizarao uma analise detalhada. Caso seja constatado que o defeito apresentado decorre de mau uso, falha na infraestrutura ou parametrizacao incorreta, sera cobrada uma taxa de deslocamento de R179,00 para atendimentos em ate 50aC ^o km do local. Visitas consideradas improdutivas tambem estarao sujeitas ao mesmo valor de deslocamento.
Fantasia:	NOOXTECH MANUTENCAO
CNPJ:	28594791000144
Data de garantia:	19/07/24
Tipo de atendimento:	CHAMADO INFORMATICA

Contrato Ativo / Inativo:	Ativo
Cobertura_de_Peças:	Sem Cobertura
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	CMBCU2
Data_OS_Anterior:	08/08/2023
Tecnico_OS_Anterior:	FILIPPE AGANTES VICENTE
Ultimo_Historico:	SERVICO IN STALACAO D E RELOGIO ****LIGAR PARA AGEN DAR**** ID :.(2023)-0 04144 PEDIDO: R5 6076 CNPJ: 2859 4791000144 Nota Fisca l de Compr a.: 000074 514 TAXA.: 250 ,00 End.: Av c onselheiro Francisco de Paula Mairinque - 508 - v l sorocaba na 1812000 0 Nome do so licitante. : Daiani D ias Telefone d o Solicita nte.: 11 9 47354914 E-mail do Solicitan te.: finan ceiro@noox brasil.com .br Ponto de R eferencia. : Soft. util izado.: Preferenci a de data ou horari o.:
Ultimo_Laudo:	Relógio de ponto smart point instalado e configurado via wi-fi Ficou pendente a fixacao do equipamento na parede devido a disponibilidade de cadeado ficando alinhado ao cliente fixar o mesmo na caixinha extrema de metal
Cobertura:	Não Incluso
KM:	100 KM
Visita_Improdutiva:	Avulso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	RELOGIO SMART POINT WIFI BIO SK FS
QRCode produto:	'G05506959 '
Serie:	00047006700900934

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Registra Ponto
Causa:	Placa Principal Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	COBERTO PELO CONTRATO SEM PEÇA
Observação:	# PROBLEMA RELATADO Relógio não conecta Wi-Fi #PROBLEMA ENCONTRADO Placa principal com defeito Inicialmente foi feito um reset na placa voltou a conectar, mas ao trocar de rede deu problema de Wi-Fi não responde Feito atualização de firmware, voltou a conecta no Wi-Fi Porém não estava concluindo nenhum agendamento Feito teste com celular do técnico e mesmo assim não estava concluindo agendamento, feito tentativa de outro reset Validado configuração na interface, rep configurado corretamente Sendo necessário substituir placa para voltar ao normal #SOLUCAO Cliente optou por enviar orçamento da peça Por favor enviar orçamento de placa S2525554F + lacre d00400013 Relógio novo
Sigla Atendimento:	MAISP - CONTRATO SEM PEÇAS
Equipamento:	Ponto
Substituição:	Enviar Orçamento
E-mail:	comercial@nooxbrasil.com.br
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	

N de serie:



Dados do Representante da Empresa

Nome:	Daiane
E-mail:	financeiro@nooxbrasil.com.br
Assinatura:	