



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: SAN GROUP BIOTECH BRASIL LTDA
Endereço: Av. John Boyd Dunlop, 1701 - Campinas, SP, Brazil
Início: 07/04/2026 16:07
OS: V69238
Técnico: ISRAEL OSVALDO INACIO
Término: 07/04/2026 16:11

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69238
Informação Atendimento:	RETORNO DA O.S V69177 RETORNO DA O.S V69131 INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Cleber TELEFONE: 19 994737904 EMAIL: caroline.reboucas@san-group.com ENDERECO: Endereco:aEstrada Municipal - Av. John Boyd Dunlop, 1701 - Campo Grande, Campinas - SP, 13058-009 PONTO DE REFERENCIA: DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO: 08:00 as 11:00 e das 13:30 as 16:00 NUMERO DE SERIE: 00003004980015600 PROBLEMA APRESENTADO: Avaliacao completa no equipamento. Bobina esta enroscando a tampa nao fecha. Qual Software Utilizado: SERVCOM TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? ()Nao (x)Sim, Quais documentos? RG, CPF ou CNH Discriminacao de Cobranca VALORES: Atendimento Avulso: R\$ 415,00 com SLA de atendimento de ate 2 dias uteis. (Apos a 1 hora e cobrado R\$ 129,00 a cada 30 minutos) Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 68.065.663/0001-28 ORDEM DE COMPRA: ()Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: LAUDO ANTERIOR MANUTENCAO DE RELOGIO DE PONTO PROBLEMA RELATADO: O papel esta enroscando e a tampa nao fecha. OBSERVACOES: Ao chegar ao endereco informado na Ordem de Servico (OS), foi constatado que o mesmo estava incorreto. Foram realizadas tentativas de contato atraves do numero disponibilizado na OS, porem sem sucesso. Diante disso, foi realizada uma pesquisa para localizacao do endereco correto, obtendo exito na identificacao de um possivel local. No entanto, ao chegar ao endereco encontrado, fui informado por um funcionario que nao havia relógio de ponto no local. Foi realizada a conferencia do CNPJ da empresa, confirmando que

	nao se tratava do endereco correto do equipamento. CONCLUSAO: Atendimento nao realizado devido a inconsistencia de informacoes na OS. COBRANCA: Visita improdutiva u sera cobrado apen
Fantasia:	SAN GROUP BIOTECH BR
CNPJ:	68065663000128
Data de garantia:	29/11/2022
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V69131
Data_OS_Anterior:	31/03/2026
Tecnico_OS_Anterior:	ISRAEL OSVALDO INACIO
Ultimo_Historico:	INFORMAÇÃO S PARA ATE NDIMENTO PROCURAR P OR: Cleber TELEFONE: 19 994737 904 EMAIL: car online.rebo ucas@san-g roup.com ENDEREÇO: Endereço: Estrada M unicipal - Av. John Boyd Dunl op, 1701 - Campo Gra nde, Campi nas - SP, 13058-009 PONTO DE R EFERÊNCIA: DISPONIBIL IDADE P/AT ENDIMENTO: 08:00 as 11:00 e d as 13:30 a s 16:00 NÚMERO DE SÉRIE: 00 0030049800 15600 PROBLEMA A PRESENTADO : Avaliaç ão complet a no equip amento. Bobina est á enroscan do a tampa não fecha . Qual Softw are Utiliz ado: SER VCOM TÉCNICO NE CESSITA SE APRESENTA R OU ENVIA R DOCUMENT AÇÕES? ()Não (x)Sim, Quais docu mentos? RG, CPF ou CNH Discrimina ção de Cob rança VALORES: A tendimento Avulso: R \$ 415,00 c om SLA de atendimen to de até 2 dias út eis. (Após a 1ª hora é cobrado R\$ 129,00 a cada 30 minutos) Alguma obs ervação? E xemplo: DADOS PARA FATURAMEN TO CNPJ PARA FATURAMEN TO: 68.065 .663/0001-28 ORDEM DE C OMPRA: () Não ()Sim , Alguma o bservação? DATA LIMIT E PARA FAT URAMENTO: INFORMAÇÃO S ADICIONA IS Lembrando que em ca so de mau uso, a vi sita será cobrada n ormalmente o preço informado durante a tratativa no chat. Em caso d e visita i mprodutiva , será cobrado a taxa de d eslocament o. Tolerân cia de esp era do téc nico 15 mi n. Protocolo:
Ultimo_Laudos:	MANUTENCAO DE RELÓGIO DE PONTO PROBLEMA RELATADO: O papel esta enroscando e a tampa nao fecha. OBSERVAÇÕES: Ao chegar ao endereco informado na Ordem de Servico (OS), foi constatado que o mesmo estava incorreto. Foram realizadas tentativas de contato atraves do numero disponibilizado na OS, porem sem sucesso. Diante disso, foi realizada uma pesquisa para localizacao do endereco correto, obtendo êxito na identificacao de um possível local. No entanto, ao chegar ao endereco encontrado, fui informado por um funcionario que nao havia relógio de ponto no local. Foi realizada a conferência do CNPJ da empresa, confirmando que nao se tratava do endereco correto do equipamento. CONCLUSAO: Atendimento nao realizado devido à inconsistência de informações na OS. COBRANCA: Visita improdutiva □ sera cobrado apenas o valor de deslocamento: R\$ 188,00. TECNICO RESPONSÁVEL: Israel Inacio
Descrição do produto:	RELOGIO SMART PRINT WIFI BIO ID 500USR
QRCode produto:	'G05551910 '
Serie:	00003004980015600

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Imprime
Causa:	Impressora Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	MANUTENÇÃO – RELÓGIO DE PONTO PROBLEMA RELATADO: Relógio não imprime. PROBLEMA ENCONTRADO: Impressora com defeito devido ao tempo de uso. SOLUÇÃO: Realizada a troca da impressora. OBSERVAÇÕES: Ao chegar ao local, fui informado de que o relógio não estava imprimindo, apresentando a mensagem “papel atolado”. Após análise técnica, foi constatado que a impressora apresentava falha no mecanismo de corte, deixando a lâmina exposta após a impressão, o que comprometia o funcionamento do equipamento. Nesta OS, será cobrada a primeira hora técnica, deslocamento e peças, conforme valores abaixo: Mão de obra e deslocamento: R\$ 415,00 PEÇAS TROCADAS: Impressora SmartPrint (D22322324): R\$ 618,00 Lacre (D00400013): R\$ 37,00

	CONFIGURAÇÕES DE REDE: DHCP: Desabilitado IP: 10.65.180.15 Máscara: 255.255.255.0 Gateway: 10.65.180.1 ACOMPANHADO POR: Cleber TÉCNICO RESPONSÁVEL: Israel Inácio
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora
Valor Primeira Hora:	415.00
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	D22322324
Quantidade 1:	1
Valor 1:	618.00
N F Almoxarifado:	TD
Peça 2:	Peça 2
Código 2:	D00400013
Quantidade 2:	1
Valor 2:	37.00
N F Almoxarifado:	TD
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Cleber De Oliveira Santos
E-mail:	Cleber.10121994@gmail.com
Assinatura:	