



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: BENTELER COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA
Endereço: Av. Mercedes Benz - Distrito Industrial, Campinas - SP, 13054-750, Brazil
Início: 10/04/2026 07:58
OS: V69278
Técnico: ISRAEL OSVALDO INACIO
Término: 10/04/2026 09:52

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69278
Informação Atendimento:	INFORMACAO DO ATENDIMENTO PROCURAR POR * TELEFONE: Leticia Souza e Jennifer Santos +55 19 981220918 Endereco de atendimento: Rua: Avenida Marginal Sul, 802 Distrito Industrial 13054-755 - Campinas, Sao Paulo PONTO DE REFERENCIA: BENTELER / BRESCO / RAMADA DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO: Seg a sex (08:00 as 14:00) PROBLEMA APRESENTADO 1: - Os torniquetes voltou a barrar os colaboradores Numero de serie: Numero de serie dos torniquetes: 948265/948264 PROBLEMA APRESENTADO 2: - O colaborador Andre Pompeu nao esta conseguindo passar a facial no restaurante, tecnico da dimep orientou abertura de chamado. Qual Software Utilizado: software dimep access II TECNICO NECESSITA FAZER INTEGRACAO OU ENVIAR DOCUMENTACAO? ()Nao (x)Sim, Quais documentos? RG, o tecnico precisa estar com a integracao em dia Discriminacao de Cobranca VALORES:Verifiquei que o seu equipamento possui contrato de manutencao. Sendo assim, NAO havera cobranças na visita, EXCETO se os tecnicos detectarem que o problema foi causado devido a mau uso, problema na infra ou parametrizacao incorreta e tarifado deslocamento tecnico no valor de R\$179,00. Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 00.853.157/0001-60 ORDEM DE COMPRA: ()Nao (x)Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: E-mail para envio da NF: leticia.souza@benteler.com, matheus.oliveira2@benteler.com INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat.Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento.Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo:NT
Fantasia:	BENTELER
CNPJ:	00853157000160

Data de garantia:	18/08/15
Tipo de atendimento:	CONT MANUT INF C PECAS
Contrato Ativo / Inativo:	Ativo
Cobertura_de_Peças:	Parcial
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V68393
Data_OS_Anterior:	27/02/2026
Tecnico_OS_Anterior:	RONALDO ZULIANI DOS SANTOS
Ultimo_Historico:	RETORNO OS V68204 // / MOTIVO: preciso q ue um tecn ico venha avaliar n ovamente o s dois tor niquetes, na segund a veio o t ecnico Ron aldo valid ar os equi pamentos c itados e n ovamente e les vem ap resentando problemas , um está rodando e m falso e o outro e stá bloque ando os co laboradore s. /// Ate ndimento a berto sob GARANTIA DE SERVIÇ O, portant o NÃO have rá cobranç a. No entanto , informam os que, Se rá feita u ma analise do técnico onde cas o o mesmo identifiq ue que o p roblema ap resentado seja devi do ao mau uso, para metrização incorreta , infra. Haverá a c obrança do deslocame nto de 179 ,00 reais. \\\ INFORMACAO DO ATENDI MENTO PROC URAR POR * TELEFONE: Letícia S ouza e Jen nifer Sant os +55 19 981220918 Endereco de atendi mento: Rua : Avenida Marginal Sul, 802 Distrit o Industri al 13054 -755 - Cam pinas, Sao Paulo PON TO DE REFE RENCIA: BE NTELER / B RESCO / RA MADA DISPO NIBILIDADE P/ ATENDI MENTO: Seg a sex (08 :00 as 14: 00) PROBLE MA APRESEN TADO :Torn iquete 1 - esta roda ndo em fal so/ Torniq uete 2 - e sta libera ndo para s air, mas p ara entrar nao/ Nume ro de seri e: Numero de serie dos torni quetes: 94 8265/94826 4 Qual Sof tware Util izado: sof tware dime p access I I TECNICO NECESSITA FAZER INT EGRACAO OU ENVIAR DO CUMENTACAO ? ()Nao (x)Sim, Q uais docum entos? RG, o tecnico precisa e star com a integraca o em dia D iscriminac ao de Cobr anca VALOR ES: Verifi camos que o equipam ento possu i contrato de manute ncao vigen te. Dessa forma, na o havera c obranca pe la visita tecnica, exceto se for const atado pelo s tecnicos que o pro blema foi ocasionad o por mau uso, falh as de infr aestrutura ou parame trizacao i ncorreta. Caso algu ma dessas situacoes seja iden tificada, sera cobr ado o valo r referent e ao deslo camento. R \$ 179,00 A lguma obse rvacao? Ex emplo: DAD OS PARA FA TURAMENTO CNPJ PARA FATURAMEN TO: 00.853 .157/0001- 60 ORDEM D E COMPRA: ()Nao (x)Sim, A lguma obse rvacao? DA TA LIMITE PARA FATU RAMENTO: E -mail para envio da NF: letic ia.souza@b enteler.co m, denise. freire@ben teler.com, kleber.so uza@b
Ultimo_Laudo:	Constatado sensor óptico com defeito !! Feito a substituição e ajuste do sensor !! Realizado varios testes de entrada / saída, todos realizado com sucesso !!
Cobertura:	Não Incluso
KM:	Ilimitado
Visita_Improdutiva:	Avulso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	TORNIQUETE DIMEP PT
QRCode produto:	'GCAT00056 '
Serie:	948265

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Libera Acesso
Causa:	Pessoa Não Cadastrada
Solução:	Parametrização De Hardware / Software
Classificação:	COBERTO PELO CONTRATO COM PEÇA
Observação:	CORREÇÃO DE LEITURA FACIAL LOCAL: Refeitório / Entrada da empresa (torniquete) – Benteler PROBLEMA RELATADO: Apenas um funcionário não conseguia acesso à catraca por meio da leitura facial no refeitório. PROBLEMA ENCONTRADO: Foto de cadastro do colaborador incorreta/fora do padrão, prejudicando a leitura facial. SOLUÇÃO: Foi realizada a exclusão da facial cadastrada e efetuado novo cadastro do colaborador. Após o recadastro, o acesso foi normalizado com sucesso, sendo testado tanto no torniquete do refeitório quanto no torniquete de entrada da fábrica, ambos funcionando corretamente. Funcionária Jéssica não consegue acesso com facial no torniquete de

	entrada, foi cadastrado a palma da mão, acesso concluído com sucesso. OBSERVAÇÕES: Para melhor desempenho no reconhecimento facial, devem ser seguidas as seguintes orientações: Utilizar fundo branco, preferencialmente; Não utilizar boné, touca, capuz ou óculos escuros; Manter o rosto centralizado e olhando diretamente para a câmera; Evitar fotos de perfil ou com o rosto inclinado (para baixo, lados ou para cima); Alinhar a câmera à altura do rosto; Não tirar foto de baixo para cima; Evitar sorrir ou piscar no momento da captura; Óculos de grau podem causar reflexos e interferir na leitura. Todas as orientações foram repassadas à Letícia (RH), que também irá instruir a recepção quanto ao procedimento correto de cadastro. ACOMPANHADO POR: Letícia (RH) TÉCNICO RESPONSÁVEL: Israel Inácio
Sigla Atendimento:	MAIPE - CONTRATO COM PEÇAS
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Jennifer Santos
E-mail:	jennifer.santos@benteler.com
Assinatura:	