



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: BENASSI COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Endereço: Rod. Dom Pedro I, KM 140 - 5 - Jardim Santa Monica, Campinas - SP, 13082-902, Brazil

Início: 13/04/2026 14:36

OS: V69282

Técnico: VALMIR ALVES RIBEIRO

Término: 13/04/2026 14:47

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69282
Informação Atendimento:	ORCAMENTO A03895 APROVADO / PEDIDO R26006 / REALIZAR TROCA DO MIOLO DA FECHADURA, TRATATIVA REALIZADA NO E-MAIL COM A THAIS, A MESMA NAO INFORMOU O NUMERO DE SERIE, POR FAVOR INFORMAR NA OS.
Fantasia:	BENASSI
CNPJ:	72898539000110
Data de garantia:	27/06/2012
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Cobertura_de_Peças:	Total
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V30807
Data_OS_Anterior:	01/07/2021
Tecnico_OS_Anterior:	BRUNO DE ARAUJO MARTUCCI
Cobertura:	Não Incluso

KM:	100 KM
Visita_Improdutiva:	Avulso
Desconto_Serviço_Avulso:	25%
Descrição do produto:	8786-PRINTP.II V3 IP BARRAS BIOM.1000TEMPL.C/FONTE EXTERNA
QRCode produto:	'G05505810 '
Serie:	00003000990052799

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Com Chassi Danificado
Causa:	Tempo de Uso
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	ORÇAMENTO APROVADO AVULSO
Observação:	M A N U T E N Ç Ã O Defeito relatado: Orçamento aprovado. Análise: Cliente não possui chaves do relógio. Solução: ORÇAMENTO APROVADO A03895. Realizado troca das chaves, ajustes na fechadura. Demais testes ok.
Sigla Atendimento:	ORC-AP - ORÇAMENTO APROVADO
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	D13500004
Quantidade 1:	1
Valor 1:	.
N F Almoxarifado:	Orçamento A03895
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Francisco Antônio
E-mail:	thais@benassi.com.br

Assinatura:A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'F' followed by a series of loops and a final flourish.