



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: A. L. GUILHERME LTDA
Endereço: Nova Veneza, Sumaré - State of São Paulo, 13180-560, Brazil
Início: 14/04/2026 11:06
OS: V69284
Técnico: RONALDO ZULIANI DOS SANTOS
Término: 14/04/2026 11:53

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69284
Informação Atendimento:	INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Karina TELEFONE: (19) 99643-0190 EMAIL: financeiro@alggases.com.br ENDERECO: Rua Joao Paulo I, 261 Sao Judas Tadeu Sumare/SP cep: 13180-560 PONTO DE REFERENCIA: Proximo a transportadora FEDEX DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO 9:00 as 17:00 NUMERO DE SERIE: 00000000008008145 PROBLEMA APRESENTADO: nao esta funcionando a tela Qual Software Utilizado: DIMEP TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? (x)Nao ()Sim, Quais documentos? Discriminacao de Cobranca Boleto VALORES: GARANTIA DE FABRICA /// So sera cobrado o custo do deslocamento do tecnico DE 188,00 . DESDE que o problema nao seja constatado como mau uso, problema na infra local ou parametrizacao incorreta. Caso seja detectado e cobrado o valor do servico avulso. Para o servico avulso, sao cobrados os valores R\$ 227,00 PRIMEIRA HORA - R\$ 129,00 a cada 30 minutos. Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 04.898.593/0001-06 ORDEM DE COMPRA: (x)Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: 15 ddl INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: 2024585477
Fantasia:	A L G GASES

CNPJ:	04898593000106
Data de garantia:	17/07/2026
Tipo de atendimento:	GARANTIA FABRICA - REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V64583
Data_OS_Anterior:	24/07/2025
Tecnico_OS_Anterior:	ANDERSON ANGELO PJ
Ultimo_Historico:	****LIGAR PARA AGEN DAR**** ID.: (2023)-028225 PEDIDO: PE C - ORCNEO : 841761 CNPJ: 04898593000106 Nota Fisca l de Compr a.: 000102 689 TAXA.: PE C End.: 0489 8593000106 Nome do so licitante: KARINA Telefone d o Solicita nte.: 199 96430190 E-mail do Solicitan te.: finan ceiro@algg ases.com.br Ponto de r eferencia: TRANSPOR TADORA FED EX Soft. util izado.: KA IROS Preferenci a de data ou horari o.: Observaçõe s: Antes d e agendar a instala ção, passa r informaç ões básica s de melho r local pa ra instala ção, se pr ecisa ter cabo de e nergia e r ede.
Ultimo_Laudo:	Relógio facial D-REP instalado ok incluído no Kairos e enviado funcionarios e credenciais para orientar o cliente no cadastro das faces. Atualizado o firmware e a câmera do relógio e fixado em um local provisório para testar o cadastro das faces, porem o cliente ira mudar o local de fixacao posteriormente. E o relógio demorou para comunicar porque o firewall do windows estava bloqueando. Desativei fiz a comunicacao, ativei o firewall novamente e orientei o cliente a solicitar ao seu TI que crie uma regra no firewall para que ele nao bloqueie mais o relógio.
Descrição do produto:	RELOGIO D-REP V2 FACIAL 10000SR
QRCode produto:	'G05565230F '
Serie:	00000000008008145

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Registra Ponto
Causa:	Leitor Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	GARANTIA DE FABRICA
Observação:	Constatado que o Touch do display, não estava funcionando !! Verificado as conexões, estavam ok !! Feito a substituição do Touch, porém ao conectar o flat de contato, quebrou o encaixe na placa principal !! Necessário retornar com placa principal !! C2525570PAT Obs: Todos os passos acima foram acompanhado pela Karina Gameiro - Financeiro !!
Sigla Atendimento:	GF-I - GARANTIA DE FABRICA
Taxa de Deslocamento Garantia Fabrica:	188.00
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato, Abrir Retorno
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	D01400044
Quantidade 1:	1
Valor 1:	0.0
Serviço Finalizado:	Sim

Equipamento:		
N de serie:		

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Karina Gameiro
E-mail:	financeiro@alggases.com.br
Assinatura:	