



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP TRAB MED
Endereço: Av. Brasil, 815 - Jardim Sao Paulo, Americana - SP, 13468-010, Brazil
Início: 15/04/2026 08:30
OS: V69316
Técnico: LEANDRO TIAGO
Término: 15/04/2026 10:36

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69316
Informação Atendimento:	CONCLUSAO DE INSTALACAO - INSTALACAO DE CHAVE PACRE - ID TEVES #993377 .: (2023)-026949 PEDIDO: R93281 CNPJ: 48628366000721 Nota Fiscal de Compra.: 000100420 End.: AVENIDA BRASIL,815 13468-000 Nome do solicitante. Edivan Telefone do Solicitante.: 19 981569244 E-mail do Solicitante.:edivan.ferreira@unimedsa.com.br Soft. utilizado. DMP ACesso
Fantasia:	HOSPITAL UNIMED
CNPJ:	48628366000721
Data de garantia:	07/05/26
Tipo de atendimento:	INSTALACAO ACESSO
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	007 - INSTALACAO ACESSO
Codigo_OS_Anterior:	V66232
Data_OS_Anterior:	17/10/2025
Tecnico_OS_Anterior:	RODRIGO CIVITANOVA
Ultimo_Historico:	INSTALACAO DE ACESSO - ID.:(20 23)-026949 PEDIDO: R 93281 CNPJ : 48628366 000721 Not a Fiscal d e Compra.: 000100420 End.: AVE NIDA BRASI L,815 1346 8-000 Nome do solici tante. Edi van

23/04/2026, 15:09		Relatório de Atendimento	
		Telefo ne do Soli citante.: 19 981569 244 E-mail do Solici tante.:edi van.ferrei ra@unimeds a.com.br S oft. utili zado. Pref erencia de data ou h orario.: O bservacoes :	
Ultimo_Laudo:		Laudo tecnico: visita tecnica para realizar a instalacao do controlador facial face Acess Ultra de serie 30042025000007934, para realizar acesso de entrada da porta UTI Neo natal 3 andar,(botoeira touch para saída, pendência de instalacao , cliente precisa ficar uma caixa 4x2 para instalar o botao touch de saída, instalacao de fechadura eletromagnetica, instalacao de fonte temporizada, e chave pacri Dimep. Equipamento configurado com ip 10.8.200.114, mascara 255.255.252.0, Gtw 10.8.200.1, esta respondendo a ping na rede do cliente. Instalacao do controlador facial face Acess Ultra de serie 30042025000007937, para realizar acesso de entrada da porta acesso Ala 3 , 3 andar,(fechadura eletromagnetica sera reutilizada do cliente), botao touch sera reutilizado do cliente , e instalacao de fonte temporizada Dimep. Equipamento configurado com ip 10.8.200.116, mascara 255.255.252.0, Gtw 10.8.200.1, equipamento esta respondendo ao ping. Observacao: botões e ligacao das fontes temporizadas dos equipamentos só podera ser ligadas após comunicacao dos equipamentos faciais com o software e carga de colaboradores dos mesmos . Ordem assinada pelo ma os anterior V66228.	
Descrição do produto:		CONTROLADOR FACE ACCESS ULTRA	
QRCode produto:		'G05504890 '	
Serie:		30042025000007934	

Descrição de Cobrança

Rede Elétrica Estabilizada?:	Não
Infraestrutura está de Acordo?:	Sim
Hardware em Funcionamento?:	Sim
Software em Funcionamento?:	Sim
Software Instalado?:	DMP Acesso II
Treinamento Aplicado?:	Sim
Sigla Atendimento:	CONCL - CONCLUSÃO DE INSTALAÇÃO
Valor da Reinstalação:	0.0
Observação:	Conclusão de Instalação Foi finalizada a instalação da chave PAC na porta de entrada de emergência. Realizou-se o teste de acionamento utilizando multímetro e verificação de continuidade, apresentando resultado satisfatório. Observação: Anteriormente, a equipe de manutenção havia desfeito a instalação do circuito de segurança (botueira e chave PAC), devido ao fato de o eletroímã permanecer desenergizado. Como o sistema de controle de acesso por reconhecimento facial ainda não estava em funcionamento, optou-se por retornar temporariamente ao sistema antigo de botueira, a fim de manter a porta fechada. Com a finalização da instalação atual, torna-se necessário restabelecer a configuração original, conforme projetada juntamente com o sistema de reconhecimento facial. O cliente foi devidamente orientado quanto à necessidade de realizar essa adequação. O atendimento foi acompanhado e validado juntamente com Edvan
Equipamento Smart?:	Sim
Tipo de Comunicação:	REST
Tipo de Conexão:	Rede Cabeada
Equipamento:	

Nº de Serie:	
--------------	--

Por estarem ajustadas as partes, damos por encerradas as referidas atividades de implantação. Neste ato, tomo ciência do teor do referido termo de aceite do(s) produto(s) supracitado que me foi entregue e instalado, assim como recebi o treinamento e as informações necessárias para a correta utilização da solução . Concordo que o descumprimento e/ou presença de inconformidades nos requisitos enviados, estará sujeito a perda da garantia do produto.:

De Acordo:	SIM
Identificação dos Colaboradores que participaram do Treinamento:	
Nome:	.
RG:	.
Nome 1:	.
Serviço Finalizado:	Sim

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Edivan Ferreira
E-mail:	edivan.ferreira@unimedsa.com.br
Assinatura:	