



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: TEMPERMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS LTDA

Endereço: Av. John Boyd Dunlop, 681 - Iporanga, Sorocaba - SP, 18087-000, Brazil

Início: 17/04/2026 08:27

OS: V69335

Técnico: BRUNO DE ARAUJO MARTUCCI

Término: 17/04/2026 08:52

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69335
Informação Atendimento:	INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Patricia TELEFONE: 15 98167-0969 EMAIL: patricia.arruda@tempermax.com.br ENDERECO: Avenida John Boyd Dunlop, 681, Iporanga, Sorocaba - SP, CEP 18087-155 PONTO DE REFERENCIA: Empresa Tempermax DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO NUMERO DE SERIE: 8009144 PROBLEMA APRESENTADO: A tela nao esta ligando Qual Software Utilizado: TECNICO NECESSITA SOMENTE SE APRESENTAR COM AS SUAS DOCUMENTACOES OU ENVIAR DOCUMENTACOES? R- Nao Caso ele deva enviar quais documentos seriam? Discriminacao de Cobranca VALORES: Verificamos que o seu equipamento esta dentro da garantia de fabrica. Sendo assim, sera cobrado apenas o custo de deslocamento do tecnico: R\$ 366,00, desde que o problema nao seja decorrente de mau uso ou da infraestrutura local. Caso o problema seja identificado como mau uso, falha na infraestrutura ou na parametrizacao, aplicam-se os seguintes valores: 1 hora 227,00 reais + deslocamento 366,00 reais e horas adicionais de 129,00 a cada 30 min. Obs.: Chamados abertos apos as 16h serao atendidos em ate 3 dias uteis. Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO:05511755000174 ORDEM DE COMPRA: (x)Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: 30 INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo:
Fantasia:	TEMPERMAX INDUSTRIA

CNPJ:	05511755000174
Data de garantia:	29/04/2028
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V67084
Data_OS_Anterior:	02/12/2025
Tecnico_OS_Anterior:	BRUNO DE ARAUJO MARTUCCI
Ultimo_Historico:	RETORNO DA O.S V6706 5 // retorno da os: V6 6914 \\ de feito falh a na leitu ra de came ras de fac es** Infor macoes do Chamado T elefone: (15) 98167- 0969 E-mai l: patrici a.arruda@t empermax.c om.br CEP: 18087-155 Endereco: Avenida J ohn Boyd D unlop, 681 Ponto de Referenci a: Empresa Tempermax Disponibi lidade p/ Atendimen to: Segund a a Sexta periodo d a manha Qu al Softwar e Utilizad o: KAIROS Tecnico n ecessita s e apresent ar ou envi ar documen tacoes: Na o Dados pa ra faturam ento: CNPJ para fatu ramento: 0 5511755000 174 Ordem de Compra : Nao Algu ma observa cao: PRECI SAMOS DA V ISITA URGE NTE estamo s enfrenta ndo dificu ldade no r elogio de ponto, sa o as segui ntes quest oes: - Rel ogio de po nto da pro ducao que foi recen temente tr ocado o vi sor dele p elo tecnic o da DIMEP , os colab oradores e stao relat ando que e le esta es quentando muito e t ambem esta com mal c ontato, mu itas vezes apaga o v isor, a in formacao e que no pe riodo do m eio dia el e piora e e muito d ificil de conseguir registrar neste hor ario, seri a legal se algum tec nico viesse e nesse ho rario faze r o acompa nhamento c om o pesso al. Presen ciamos um caso de q ue o colab orador nao possui ca dastro no ponto e q uanto fico u em frent e ao relog io acabou saindo o registro como o no me de um c olaborador ja deslig ado. - O c abo tambem esta romp ido. - Fiz emos a com pra de 02 novos rel ogios, o t ecnico ja veio aqui ligar o a parelho e verificar , porem qu ando envia mos os col aboradores nao esta subindo c orretament e (ex: sao 450 pesso as e so es ta indo at e 70), tem os urgenci a em concl uir esse e nvio para realizamo s as insta lacoes. - Os outros rel ogios estao reg istrando n ormalmente , porem na o estao su bindo as m arcacoes p ara o sist ema. PRECI SAMOS URGE NTE DE UM RETORNO, PRECISAMO S URGENTE QUE VENHA O TECNICO PARAARRU MAR OS REL OGIOS, POI S 80% DA E MPRESA EST A SEM REGI STRAR E IS SO VAI GER AR MUITA D IVERGENCIA . Data Lim ite para f aturamento : 2025-11- 30 Seu ate ndimento s era aberto em garant ia. Lembra ndo que se ra feito u ma analise tecnic
Ultimo_Laudos:	# PROBLEMA RELATADO Problema na câmera, esta com imagem ruim #PROBLEMA ENCONTRADO Câmera esta com imagem ruim, firmware ja atualizado mas continua ruim # SOLUCAO Feito substituaçao da câmera de 2 relógios que estava com o mesmo problema, feito teste com Larissa no rh, validado imagem da nova câmera feito fixacao de uma câmera dentro da linha de producao, validado reconhecimento com 3 pessoas no local, rep operando, 1 relógio ficou no rh para fixacao futura
Descrição do produto:	RELOGIO D-REP V2 FACIAL 10000SR
QRCode produto:	'G05565230F '
Serie:	00000000008009144

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Liga
Causa:	Placa Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	GARANTIA DE FABRICA
Observação:	# PROBLEMA RELATADO Relogio não liga #PROBLEMA ENCONTRADO Relógio não inicializa fica travado com luz verde e as vezes aparece neotagus e desliga , memória travada, problema na placa principal #SOLUCAO Feito teste com fonte nova e não voltou a funcionar Será necessário retorno com placa principal c2525570pat
Sigla Atendimento:	GF-I - GARANTIA DE FABRICA
Taxa de Deslocamento Garantia Fabrica:	366
Equipamento:	Ponto

Substituição:	Abrir Retorno
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Patrícia
E-mail:	patricia.arruda@tempermax.com.br
Assinatura:	