



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: UNIMED AMPARO COOP TRABALHO MEDICO
Endereço: Av. Bernardino de Campos, 490 - Centro, Amparo - SP, 13900-400, Brazil
Início: 16/04/2026 12:32
OS: V69336
Técnico: TALLES HENRIQUE DO NASCIMENTO
Término: 16/04/2026 12:32


Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69336
Informação Atendimento:	NFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: GIOVANA TELEFONE: 19 9 9199-3790 EMAIL: GESTAODEPESSOAS@UNIMEDAMPARO.COOP.BR ENDERECO: Av. Bernardino de Campos, 490 - Centro, Amparo - SP, 13900-400 PONTO DE REFERENCIA: SEDE UNIMED DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO NAO COMPARECER DAS 12H AS 13H NUMERO DE SERIE: 00003000527007344 PROBLEMA APRESENTADO: estamos com 3 relgios em estabelecimentos diferentes que os colaboradores registram o ponto, emite o comprovante porem nao aparece no kayros Qual Software Utilizado: TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? ()Nao ()Sim, Quais documentos? Discriminacao de Cobranca VALORES: Para o servico avulso, sao cobrados os valores R\$ 227,00 PRIMEIRA HORA e o deslocamento no valor de 188,00 reais - R\$ 129,00 a cada 30 minutos Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 654223390001-21 ORDEM DE COMPRA: ()Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo:
Fantasia:	UNIMED AMPARO
CNPJ:	65422339000121
Data de garantia:	11/04/2011

Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V40558
Data_OS_Anterior:	17/06/2022
Tecnico_OS_Anterior:	NATAN CESAR SOUSA DA SILVA
Ultimo_Historico:	INFORMAÇÃO DO ATENDIMENTO PROCURAR POR + TELEFONE: Matheus (Tecnologia da Informação) + (19)3808-709 0 ou (19)3808-7072 ENDEREÇO: Avenida Bernardino de Campos, 490 - Centro □ Amparo □ SP. PONTO DE REFERENCIA: Atrás do PA da Unimed DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO: Das 08:00h às 17:00h HORARIO DE ALMOÇO: 13h30 às 14h30 CNPJ DA EMPRESA:65.422.339/0005-55 PROBLEMA APRESENTADO: Teclado apagado e ruim para digitar. NUMERO DE SÉRIE: 00003000527007344 TECNICO NECESSITA FAZER INTEGRACAO OU ENVIAR DOCUMENTACAO? (SIM/NAO) - Não CONTRATO: (X)SIM ()NÃO COM PEÇA: (X) SIM () NÃO DADOS PARA FATURAMENTO VALORES: Temos contrato que inclui a manutenção e troca de peças CNPJ PARA FATURAMENTO: ORDEM DE COMPRA: Não DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: E-MAIL: gestaodepessoas@unimedamparo.coop.br INFORMAÇÕES ADICIONAIS Lembrando que, em caso de MAU USO ou problemas com infraestrutura será cob rado primeira hora e taxa adicional. Em caso de visita improdutiva será cobrado a taxa de deslocamento. Tolerância de espera do técnico 15 min. PROTOCOLO: ID - 105550283-31
Descrição do produto:	8786-PRINTP.II V3 IP BARRAS BIOM. 1000TEMPL. C/FONTE INTERNA
QRCode produto:	'G05505860 '
Serie:	00003000527007344

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Comunica
Causa:	Parâmetros Incorretos Software / Equipamento
Solução:	Parametrização De Hardware / Software
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	LAUDO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO Foi realizada visita técnica na empresa Unimed Amparo para manutenção de três relógios de ponto modelo PrintPoint 2, atualmente descontinuados, estando o cliente previamente ciente da indisponibilidade de peças e da necessidade de substituição integral em caso de falha. Os equipamentos encontravam-se operacionais, porém sem comunicação com o sistema. Após testes e análise conjunta com a equipe de TI e suporte SAAP, foi identificado problema relacionado à configuração de credenciamento vinculada ao CNPJ. Foi realizada a revinculação dos equipamentos ao CNPJ 65.422.339/0001-21, seguida de reboot do sistema para atualização e sincronização das configurações. Após os procedimentos, os equipamentos voltaram a comunicar normalmente, restabelecendo o envio das marcações ao sistema. O atendimento foi acompanhado pela Srta. Giovanna, que validou os serviços realizados e está ciente das intervenções executadas. Como observação técnica, recomenda-se a substituição dos equipamentos devido à descontinuidade do modelo, uma vez que futuras falhas poderão não ser passíveis de reparo. Todas as cobranças foram realizadas na OS V69339.
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora
Valor Primeira Hora:	0
Serviço Finalizado:	Sim

Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Giovana
E-mail:	.
Assinatura:	