



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Endereço: Av. Bernardino de Campos - Centro, Amparo - SP, 13900-400, Brazil
Início: 16/04/2026 12:30
OS: V69338
Técnico: TALLES HENRIQUE DO NASCIMENTO
Término: 16/04/2026 12:30


Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69338
Informação Atendimento:	NFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: GIOVANA TELEFONE: 19 9 9199-3790 EMAIL: GESTAODEPESSOAS@UNIMEDAMPARO.COOP.BR ENDERECO: Av. Bernardino de Campos, 490 - Centro, Amparo - SP, 13900-400 PONTO DE REFERENCIA: SEDE UNIMED DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO NAO COMPARECER DAS 12H AS 13H NUMERO DE SERIE: 00003000527007344 PROBLEMA APRESENTADO: estamos com 3 relgios em estabelecimentos diferentes que os colaboradores registram o ponto, emite o comprovante porem nao aparece no kayros Qual Software Utilizado: TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? ()Nao ()Sim, Quais documentos? Discriminacao de Cobranca VALORES: Para o servico avulso, sao cobrados os valores R\$ 227,00 PRIMEIRA HORA e o deslocamento no valor de 188,00 reais - R\$ 129,00 a cada 30 minutos Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 654223390001-21 ORDEM DE COMPRA: ()Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo:
Fantasia:	UNIMED
CNPJ:	65422339000555
Data de garantia:	11/04/2011

Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V53439
Data_OS_Anterior:	06/02/2024
Tecnico_OS_Anterior:	RONALDO ZULIANI DOS SANTOS
Ultimo_Historico:	INFORMAÇÃO DO ATENDIMENTO PROCURAR POR: Marian e TELEFONE : (19) 380 8-7099 Endereço de atendimento: Av. Bernardino de Campos , 176 □ Centro - Amparo □ SP - 13900 -400 PONTO DE REFERÊNCIA: Hospital Beneficência Portuguesa de Amparo DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO : Segunda a Sexta-Feira das 8h às 18h PROBLEMA APRESENTADO : Falha na impressão Número de série: 00 0030005270 07343 Qual Software Utilizado: DMPRE P TECNICO NECESSITA FAZER INTEGRACAO OU ENVIAR DOCUMENTACAO? ()Não ()Sim, Quais documentos? Discriminação de Cobrança VALORES: R \$ 414,20 valor total da visita técnica Alguma observação? Fotos e vídeos enviados por e-mail e watts do atendimento ao cliente DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 65.422 .339/0005- 55 ORDEM DE COMPRA: () Não (X)Sim, Alguma observação? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: 28/02/2024 E-mail para envio da NF: compras@unimedaamparo.coop.br INFORMACOES ADICIONAIS Lembre-se que em caso de mau uso, a visita será cobrada normalmente o preço informado durante a tentativa no chat. Em caso de visita improdutiva, será cobrado a taxa de deslocamento (valor conforme o KM de atendimento). Tolerância de espera do técnico 15 min. Protocolo: 202402053 35169
Ultimo_Laudo:	Verificado que havia uma grande quantidade de papel enroscado dentro da impressora !! Feito a remoção do mesmo !! Limpeza, lubrificação e ajuste do posicionamento da guilhotina !! Fixação da chapa metálica externa, da tampa frontal !! Fixação e ajuste do funil de saída do ticket !! Realizado testes de impressão, comunicação e corte do papel ok !! Obs: Equipamento descontinuado, não temos mais impressora e nem a placa principal para substituição !!
Descrição do produto:	8786-PRINTP.II V3 IP BARRAS BIOM. 1000TEMPL. C/FONTE INTERNA
QRCode produto:	'G05505860 '
Serie:	00003000527007343

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Comunica
Causa:	Parâmetros Incorretos Software / Equipamento
Solução:	Parametrização De Hardware / Software
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	LAUDO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO Foi realizada visita técnica na empresa Unimed Amparo para manutenção de três relógios de ponto modelo PrintPoint 2, atualmente descontinuados, estando o cliente previamente ciente da indisponibilidade de peças e da necessidade de substituição integral em caso de falha. Os equipamentos encontravam-se operacionais, porém sem comunicação com o sistema. Após testes e análise conjunta com a equipe de TI e suporte SAAP, foi identificado problema relacionado à configuração de credenciamento vinculada ao CNPJ. Foi realizada a revinculação dos equipamentos ao CNPJ 65.422.339/0001-21, seguida de reboot do sistema para atualização e sincronização das configurações. Após os procedimentos, os equipamentos voltaram a comunicar normalmente, restabelecendo o envio das marcações ao sistema. O atendimento foi acompanhado pela Srta. Giovanna, que validou os serviços realizados e está ciente das intervenções executadas. Como observação técnica, recomenda-se a substituição dos equipamentos devido à descontinuidade do modelo, uma vez que futuras falhas poderão não ser passíveis de reparo. Todas as cobranças foram realizadas na OS V69339.
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora
Valor Primeira Hora:	0
Serviço Finalizado:	Sim

Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Giovana
E-mail:	.
Assinatura:	