



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A KROTON

Endereço: Alameda Maria Tereza - Dois Córregos, Valinhos - SP, 13274-465, Brazil

Início: 15/04/2026 17:30

OS: V69342

Técnico: VALMIR ALVES RIBEIRO

Término: 15/04/2026 17:30

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69342
Informação Atendimento:	RETORNO DA O.S V69309 Totem da cancela de entrada de funcionarios apresenta erro intermitente na leitura de cartao, o cartao e aproximado no totem porem o totem nao Le, nao chega nem apresentar o erro de leitura no visor, depois de um tempo volta a funcionar sozinho O problema nao chega a ser o sol no equipamento, pois ja aconteceu em dia ensolarado, como em dia chuvoso que o equipamento nem chegou a esquentar. qualquer necessidade entrar em contato, tenho um video de um momento que o equipamento apresentou o erro., 8 30 a 16 30, s, 8, monitoramentocftv@cogna.com.br Chamado aberto com sucesso Dados do Chamado CNPJ:04310392000146 Equipamento Descricao: RELOGIO BIOPOINT V2 BIO ID 5000USR PX MIFARE QRCodigo: G00505333QR Numero de Serie: DM080220210001805 Contrato: MFS021602011549 Problema Descricao: Totem da cancela de entrada de funcionarios apresenta erro intermitente na leitura de cartao, o cartao e aproximado no totem porem o totem nao Le, nao chega nem apresentar o erro de leitura no visor, depois de um tempo volta a funcionar sozinho O problema nao chega a ser o sol no equipamento, pois ja aconteceu em dia ensolarado, como em dia chuvoso que o equipamento nem chegou a esquentar. qualquer necessidade entrar em contato, tenho um video de um momento que o equipamento apresentou o erro. Informacoes do Chamado Nome do Solicitante: wellington Telefone do Solicitante: 1935173333 Endereco do Atendimento: Alameda Maria Tereza, 4266 Ponto de Referencia: objetivo Disponibilidade para Atendimento: 8 30 a 16 30 Software Utilizado: s Tecnico Necessita Fazer Integracao:Nao Ordem de Compra: Sim Data Limite para Faturamento:8 E-mail para Envio da NF:

	monitoramentocftv@cogna.com.br Identificamos que a serie em questao esta coberta por contrato de manutencao e que o chamado foi aberto dentro desse prazo. No entanto, nossos tecnicos realizarao uma analise detalhada. Caso seja constatado que o defeito apresentado decorre de mau uso, falha na infraestrutura o LAUDO ANTERIOR Conforme orientacao do Osvaldino, responsavel
Fantasia:	ANHANGUERA EDUCACION
CNPJ:	04310392000146
Data de garantia:	27/09/2022
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Ativo
Cobertura_de_Peças:	Total
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V69309
Data_OS_Anterior:	10/04/2026
Tecnico_OS_Anterior:	RONALDO ZULIANI DOS SANTOS
Ultimo_Historico:	Totem da c ancela de entrada d e funciona rios apres enta erro intermite nte na lei tura de ca rtao, o ca rtao e apr oximado no totem por em o totem nao Le, n ao chega n em apresen tar o erro de leitur a no visor , depois d e um tempo volta a f uncionar s ozinho O problema nao chega a ser o s ol no equi pamento, p ois ja aco nteceu em dia ensol arado, com o em dia c huvoso que o equipam ento nem c hegou a es quentar. q ualquer ne cessidade entrar em contato, tenho um video de um moment o que o eq uipamento apresento u o erro., 8 30 a 16 30, s, 8, monitoram entocftv@c ognia.com.b r Cha mado abert o com suce sso Dad os do Cham ado CNP J:04310392 000146 Equipa mento D escricao: RELOGIO B IOPOINT V2 BIO ID 50 00USR PX M IFARE QR Codigo: G00505333 QR Nume ro de Seri e: DM08022 0210001805 Contra to: MFS021 602011549 Proble ma Desc ricao: Tot em da canc ela de ent rada de fu ncionarios apresenta erro inte rmitente n a leitura de cartao , o cartao e aproxim ado no tot em porem o totem nao Le, nao c hega nem a apresentar o erro de leitura n o visor, d epois de u m tempo vo lta a func ionar sozi nho O pro blema nao chega a s er o sol n o equipame nto, pois ja aconte ceu em dia ensolarad o, como em dia chuvo so que o e quipamento nem chego u a esquen tar. qualq uer necess idade entr ar em cont ato, tenho um video de um mom ento que o equipamen to apresen tou o erro . Info rmacoes do Chamado Nome do Solicitan te: wellin gton Te lefone do Solicitan te: 193517 3333 En dereco do Atendimen to: Alamed a Maria Te reza, 4266 Ponto de Refere ncia: obje tivo Di sponibilid ade para A tendimento : 8 30 a 1 6 30 So ftware Uti lizado: s Tecnico Necessita Fazer Int egracao:Na o Ordem de Compra : Sim D ata Limite para Fatu ramento:8 E-mail para Envi o da NF: m onitoramen tocftv@cog na.com.br Ide ntificamos que a ser ie em ques tao esta c oberta por contrato de manute ncao e que o cham ado foi ab erto dentr o desse pr azo. No en tanto, nos sos tecnic os real izarao uma analise d etalhada. Caso
Ultimo_Laudo:	Conforme orientacao do Osvaldino, responsavel pela segurança, nao sera possível realizar a manutencao nos equipamentos, devido a saída dos alunos !! Melhor horario para atendimento - Das 09:00 hs ate 15:00 hs !! Favor reagendar a visita amanha - 14/04/26 !! Obs: Nao foi possível coletar a assinatura, devido ao horario estendido !!
Cobertura:	Não Incluso
KM:	100 KM
Visita_Improdutiva:	Incluso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	RELOGIO BIOPOINT V2 BIO ID 5000USR PX MIFARE QR
QRCode produto:	'G00505333QR '
Serie:	DM080220210001805

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Libera Acesso
Causa:	Leitor Com Defeito
Solução:	Ajuste De Conexões Dos Cabos

Classificação:	COBERTO PELO CONTRATO COM PEÇA
Observação:	M A N U T E N Ç Ã O Defeito relatado: Controlador com leitor falhando. Análise: Leitor com mal contato. Solução: Realizado limpeza do leitor, Ajustes dos chicotes, e limpeza da placa. Controlador religada, comunicação subiu real time, realizados vários testes de acesso ok. Assinatura só nessa OS V69349 cliente ciente, o mesmo precisou se ausentar.
Sigla Atendimento:	MAIPE - CONTRATO COM PEÇAS
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Wellington Oliveira
E-mail:	monitoramentocftv@cogna.com.br
Assinatura:	