



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: TEBAS ENGENHARIA LTDA
Endereço: R. Ernesto Rappa - Aglomeração Urbana de Jundiaí, Jundiaí - SP, 13211-422, Brazil
Início: 16/04/2026 14:00
OS: V69346
Técnico: RONALDO ZULIANI DOS SANTOS
Término: 16/04/2026 14:21

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69346
Informação Atendimento:	INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Jussara Silva TELEFONE: 11999826895 EMAIL: jussarasilva@tebas.com.br ENDERECO: Rua Enesto Rappa, 230 Lote 4 Terreno PONTO DE REFERENCIA: atras mercado COVABRA DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO NUMERO DE SERIE: 8004085 PROBLEMA APRESENTADO: cabo do relógio a volte, esta danificado. Qual Software Utilizado: TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? (X)Nao ()Sim, Quais documentos? Discriminacao de Cobranca VALORES:Atendimento Avulso: R\$ 415,00 com SLA de atendimento de ate 2 dias uteis. (Apos a 1 hora e cobrado R\$ 129,00 a cada 30 minutos) - Pagamento para 14 dias Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO:42840034000134 ORDEM DE COMPRA: (x)Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: 30 dias INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo:
Fantasia:	TEBAS ENGENHARIA LTD
CNPJ:	44318198000121
Data de garantia:	22/12/2026
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP

Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V64271
Data_OS_Anterior:	01/07/2025
Tecnico_OS_Anterior:	ANDERSON ANGELO PJ
Ultimo_Historico:	INFORMAÇÃO S PARA ATE NDIMENTO PROCURAR P OR: Isaías TELEFONE: 19 99174- 6166 EMAIL: isa iasmelo@te bas.com.br ENDEREÇO: Av. Rober to Manzato , 136, Jar dim Santa Teresa, J undiaí □ S P 13211-42 6 PONTO DE R EFERÊNCIA: Obra ao l ado do sup ermercado Covabra DISPONIBIL IDADE P/AT ENDIMENTO seg a sex das 8 às 11:30 e d as 13:30 á s 16:00 numero de série 800 4085 PROBLEMA A PRESENTADO : relógio confundin do os rost os Qual Softw are Utiliz ado: Kairó s TÉCNICO NE CESSITA SE APRESENTA R OU ENVIA R DOCUMENTA ÇÕES? () Não (X)Sim , Quais docu mentos? Informar n ome comple to e RG na portaria (não prec isa de env io antecip ado) Discrimina ção de Cob rança VALORES: G ARANTIA DE FABRICA / / Verifiqu ei que o s eu equipam ento possu i garantia de fábri ca, sendo a ssim, só s erá cobrad o o custo do desloc amento do técnico D E 179,00. DESDE que o problem a não seja constatad o como mau uso ou pr oblema na infra loc al. Caso seja detectado é cobrado o valor d o serviço avulso. P ara o serv iço avulso , são cobr ados os va lores R\$ 2 17,00 PRIM EIRA HORA - R\$ 123, 00 a cada 30 minuto s, 2 dias uteis par a visita. com pagam ento via b oleto para 14 dias. O serviço possui ga rantia de 90 dias p ara o mesm o problema . OBS: Chama do aberto depois da s 16 hs. é 3 dias Ut eis. Alguma obs ervação? E xemplo: DADOS PARA FATURAMEN TO CNPJ PARA FATURAMEN TO: 42.840 .034/0001- 34 ORDEM DE C OMPRA: (X) Não ()Sim , Alguma o bservação? DATA LIMIT E PARA FAT URAMENTO: até dia 2 0 E-mail par a envio da NF: isaia smelo@teba s.com.br INFORMAÇÃO S ADICIONA IS Lembrando que em ca so de mau uso, a vi sita será cobrada n ormalmente o preço informado durante a tratativa no chat. Em caso d e visita i mprodutiva , será cobrado a taxa de d eslocament o. Tolerân cia de esp era do téc nico 15 mi n. Protocolo: 202424649 3
Ultimo_Laudo:	Defeito informado pelo cliente: Relógio com falha na leitura das faces. Causa: Firmware desatualizado. Solucao: Atualizacao do Linux para 5.4.2 e da firmware 1.5.1 para a ultima versao 2.2.5.2 e orientado o cliente a recadastrar todas as faces. Resumo do atendimento: Chegamos ao local e o cliente nos levou em cada um dos relógios onde efetuamos o processo de atualizacao do firmware e da câmera do relógio para correcao na captura das faces. Efetuamos testes de recadastro e leitura e comunicacao. Tudo ok. Lembrando que nao houve a substituicao de pecas, somente atualizacao do firmware via USB. Valores cobrados: R\$ 179,00 referente ao deslocamento
Descrição do produto:	RELOGIO D-REP V2 FACIAL 10000SR
QRCode produto:	'G05565230F '
Serie:	00000000008004085

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Liga
Causa:	Placa Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	Verificado que o conector do adaptador da fonte de alimentação externa, está quebrado na placa !! Necessário substituir a placa principal !! Favor passar orçamento de uma placa processadora e um adaptador, para fonte de alimentação externa !! Cód. C2525570PAT Cód. D18522668 Email: jussarasilva@tebas.com.br Obs: Técnico não tinha no maleiro, pois está em falta no estoque !! Obs: Todos os passos acima foram acompanhado pela Jussara Silva - ADM !!
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora
Valor Primeira Hora:	415.00
Equipamento:	Ponto
Substituição:	Enviar Orçamento
E-mail:	jussarasilva@tebas.com.br

Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Jussara Silva
E-mail:	jussarasilva@tebas.com.br
Assinatura:	